

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2.a Foto Kantor MK .....	II-3
Gambar 2.2.b Foto Kantor PT. Adhi Persada Gedung .....	II-3
Gambar 2.2.c Foto Ruang Tamu .....	II-3
Gambar 2.2.d Foto Gerbang Masuk .....	II-4
Gambar 2.2.e Foto Pos Penjaga .....	II-4
Gambar 2.2.f Foto Tempat Stok Besi .....	II-4
Gambar 2.2.g Foto Gudang Logistik .....	II-5
Gambar 2.2.h Foto Barak Pekerja .....	II-5
Gambar 2.2.i Foto Mushola .....	II-5
Gambar 2.2.j Foto Toilet .....	II-6
Gambar 2.2.k Foto Parkiran .....	II-6
Gambar 2.3. Peta lokasi Proyek .....	II-6
 <p style="font-size: 2em; color: #808080; margin: 0;">UNIVERSITAS MERCU BUANA</p>	
Gambar 4.1.2 Foto <i>Concrete Mixer Truck</i> .....	IV-2
Gambar 4.1.3 Foto <i>Concrete Pump</i> .....	IV-2
Gambar 4.1.4 Foto <i>Generator Set</i> .....	IV-3
Gambar 4.1.5 Foto <i>Bar Bender</i> .....	IV-3
Gambar 4.1.6 Foto <i>Bar Cutter</i> .....	IV-4
Gambar 4.1.7 Foto <i>Vibrator Beton</i> .....	IV-5
Gambar 4.1.8 Foto <i>Tower Crane</i> .....	IV-5
Gambar 4.1.9 Foto <i>Concrete Bucket</i> .....	IV-6
Gambar 4.1.10 Foto <i>Scaffolding</i> .....	IV-6

Gambar 4.1.11 Foto Bekisting .....	IV-7
Gambar 4.1.12 Foto Penuangan Beton.....	IV-7
Gambar 5.2.1.a Foto Pemasangan <i>Jack Fork , support , ledger</i> ....	V-7
Gambar 5.2.1.b Foto Pemasangan <i>Beam Bracket, U-Head</i> .....	V-8
Gambar 5.2.1.c Foto Pemasangan <i>Strigger Brace</i> beserta <i>Tube</i> ....	V-8
Gambar 5.2.1.d Foto Pemasangan <i>Multyplex</i> .....	V-9
Gambar 5.2.1.e Foto Pemberian Minyak .....	V-9
Gambar 5.2.3.b Foto Pemotongan dan Pembengkokan Besi Tulangan .....	V-12
Gambar 5.2.3.c Foto Dudukan Besi Tulangan (tahu beton).....	V-13
Gambar 5.2.3.d Foto Pemasangan Besi Tulangan Pelat Lantai .....	V-13
Gambar 5.2.4.b Foto Pengecoran Kolom.....	V-15
Gambar 5.2.4.b Foto Penuangan beton ke dalam <i>concrete pump</i> .....	V-16
Gambar 5.2.4.b Foto Pengecoran Pelat lantai .....	V-16
Gambar 5.2.5.c Foto <i>Loading Dock</i> .....	V-21
Gambar 6.1.Foto Pengukuran <i>Nilai</i> .....	VI-5
Gambar 7.1. Foto Pengukuran Lantai Cekung .....	VII-2
Gambar 7.2. Foto Bekas Bekisting Tidak Rata.....	VII-2
Gambar 7.2.1.a Foto Pencampuran <i>Conbextra</i> .....	VII-3
Gambar 7.2.1.b Foto Pelat Lantai Setelah Perbaikan.....	VII-6