

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Peta Sebaran Bangunan Pusaka Kota Bogor</i>	17
Gambar 2. <i>Kerangka Pikir Penelitian</i>	21
Gambar 3. <i>Gaya Arsitektur Cina Bangunan Ruko</i>	26
Gambar 4. <i>Courtyard</i>	27
Gambar 5. <i>Bentuk atap khas arsitektur tionghoa</i>	28
Gambar 6. <i>Struktur penyangga atap khas bangunan Tionghoa</i>	28
Gambar 7. <i>Rangka penyangga atap yang diperlihatkan sebagai dekorasi bangunan Tionghoa</i>	29
Gambar 8. <i>penerapan warna khas arsitektur Tionghoa</i>	29
Gambar 9. <i>Kiri: Gerbang menuju Chinatown di Kanada ,Kanan: Restoran Gerbang China</i>	32
Gambar 10. <i>Rumah Toko Sam Kee di Vancouver Chinatown, Kanada</i>	33
Gambar 11. <i>Gerbang Masyarakat Tionghoa di Pusat Kebudayaan China di Vancouver's Chinatown</i>	33
Gambar 12. <i>Gerbang Milenium menuju Jalan Pender di Vancouver's Chinatown</i>	33
Gambar 13. <i>Rumah Toko Cina</i>	35
Gambar 14. <i>Interior Ruko Tipe Bangunan 2 Lantai (Tahun 1990-an)</i>	36
Gambar 15. <i>Interior Ruko Modern</i>	36
Gambar 16. <i>Kerangka Teoritis</i>	42
Gambar 17. <i>Kota Bogor</i>	49

Gambar 18. <i>Kawasan Pecinan Suryakencana</i>	50
Gambar 19. <i>Pecinan Suryakencana Bogor</i>	54
Gambar 20. <i>Dokumentasi Pecinan Suryakencana pada Masa Lampau</i>	55
Gambar 21. <i>Suasana Perniagaan Suryakencana</i>	57
Gambar 22. <i>Koridor jalan Suryakencana Bogor</i>	58
Gambar 23. <i>Pertokoan di jalan Suryakencana Bogor</i>	58
Gambar 24. <i>Siteplan Penggal Jalan Suryakencana sebagai Wilayah Penelitian</i> ..	59
Gambar 25. <i>Tampak Deret Bangunan</i>	59
Gambar 26. <i>Suasana Deret Bangunan Pertokoan Suryakencana</i>	60
Gambar 27. <i>Tampak Bangunan Pecinan Suryakencana yang Tidak Terawat</i>	64
Gambar 28. <i>Gereja BetlehemSuryakencana</i>	65
Gambar 29. <i>Kegiatan Masyarakat di jalan Suryakencana</i>	67
Gambar 30. <i>Data Hasil Observasi Terkait Etnis Pemilik Bangunan</i>	68
Gambar 31. <i>Persentase Hasil Etnis Pemilik Bangunan</i>	68
Gambar 32. <i>Persentase Hasil Tata Guna Bangunan</i>	71
Gambar 33. <i>Kondisi Ketinggian Asli Bangunan Pecinan Suryakencana Tempo Dulu Tahun 1880</i>	73
Gambar 34. <i>Tampak Deret Bangunan Penelitian terkait Kondisi Jumlah Lantai</i> ...	73
Gambar 35. <i>Persentase Hasil Jumlah Lantai Bangunan</i>	75
Gambar 36. <i>Hasil Pengamatan Garis Sempadan Bangunan</i>	76
Gambar 37. <i>Persentase Hasil Garis Sempadan Bangunan</i>	76
Gambar 38. <i>Trotoar yang dijadikan lahan parkir dan pedagang kaki lima</i>	77

Gambar 39. Hasil Pengamatan Jenis Kavling.....	78
Gambar 40. Persentase Hasil Jenis Persil	78
Gambar 41. Jenis Pintu Lipat dan Pintu Geser.....	97
Gambar 42. Jenis Pintu yang Masih Asli Setelah di Gambar Ulang.....	97
Gambar 43. Persentase Hasil Pengamatan Bentuk Pintu.....	98
Gambar 44. Bangunan yang Tidak Memiliki Jendela.....	99
Gambar 45. Bangunan yang Masih Memiliki Bentuk Jendela dalam Kondisi Asli .	99
Gambar 46. Persentase Hasil Bentuk Jendela	100
Gambar 47. Kondisi Bentuk Ventilasi yang Masih Asli.....	100
Gambar 48. Hasil Persentase Bentuk Ventilasi	101
Gambar 49. Bentuk Atap yang Masih Asli dengan Atap Pelana (Ngang Shan) Dengan Varian Lurus/Biasa (Ye Ke Yin).....	101
Gambar 50. Hasil Persentase Bentuk Atap	102
Gambar 51. Bentuk Ornamen yang Masih Asli.....	103
Gambar 52. Bentuk Ornamen yang Mengarah ke Bentuk Modern, Indis dan Neo Klasik	103
Gambar 53. Hasil Persentase Bentuk Ornamen.....	104
Gambar 54. Perletakan Signage yang Tidak Sesuai Ketentuan	105
Gambar 55. Persentase Hasil Pengamatan Signage.....	105
Gambar 56. Permasalahan yang Terjadi pada Kawasan Pecinan Suryakencana	110
Gambar 57. Peta Perkembangan Kawasan Suryakencana	111

Gambar 58. <i>Gapura/Gerbang Masuk Lawang Suryakencana</i>	112
Gambar 59. <i>Kelenteng Hok Tek Bio (Vihara Dhanagun)</i>	113
Gambar 60. <i>Aktivitas Ritual dan Perayaan Masyarakat Pecinan</i>	114
Gambar 61. <i>Peta Landmark Kawasan Suryakencana dan Sebaran Bangunan Sejarah yang Masih Asli</i>	119

