

## DAFTAR LAMPIRAN A

Gambar A.1	Tempat Pengukuran <i>Filter</i> Di LIPI, Bandung, Jawa Barat.....	75
Gambar A.2	VNA ADVANTEST R3770 (300Khz - 20 Ghz) .....	75
Gambar A.3	Setelah <i>Load File</i> Kalibrasi.....	76
Gambar A.4	Pemasangan Kabel <i>Coaxial</i> Pada Konektor.....	76
Gambar A.5	Marker Nilai <i>Return Loss</i> (S11).....	77
Gambar A.6	Marker Nilai <i>Insertion Loss</i> (S21) .....	77
Gambar A.7	Desain BPF HMSIW-CSRR Pada Bagian Atas.....	78
Gambar A.8	Desain BPF HMSIW-CSRR Pada Bagian Bawah.....	78



UNIVERSITAS  
MERCU BUANA