

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Volume Produksi Per Kategori Produk Tahun 2017.....	2
Gambar 1.2 Volume Produksi Pipa PVC Tiap Plant Tahun 2017	3
Gambar 1.3 Pencapaian Reject Rate Selama Tahun 2015-2017.....	3
Gambar 1.4 Grafik Pencapaian Persentase Reject Rate Bulanan	4
Gambar 1.5 <i>Loss Cost</i> Karena Faktor Kegagalan Produk	5
Gambar 1.6 Pareto Reject Bulan Juli 2017 Produksi Pipa PVC	5
Gambar 1.7 Pareto Jenis Reject Di Line 5 Juli 2017	6
Gambar 1.8 Grafik Trend Reject Impact Test Di Line 5	7
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	31
Gambar 3.1 Fishbone Diagram	39
Gambar 3.2 5W+1H.....	40
Gambar 4.1 Pipa PVC Rucika JIS Tipe AW.....	49
Gambar 4.2 Flow Proses Pembuatan Pipa PVC	50
Gambar 4.3 Grafik Pencapaian Persentase Reject Rate Bulanan	53
Gambar 4.4 Pareto Reject Bulan Juli 2017 Produksi Pipa PVC	54
Gambar 4.5 Pareto Jenis Reject Di Line 5 Juli 2017	54
Gambar 4.6 Grafik Trend Reject Impact Test Di Line 5	55
Gambar 4.7 Analisa Fishbone Problem Gagal Impact Test.....	60
Gambar 4.8 Pemasangan Indikator Back Pressure Pada Panel Ekstruder	64
Gambar 4.9 Grafik Monitoring Hasil.....	68
Gambar 4.10 Panel Sebelum (Kiri) Ditambahkan Indikator	

Backpressure dan Sesudah (Kanan)	69
Gambar 4.11 Analisa Fishbone Problem Gagal Impact Test	
Setelah Kaizen	73
Gambar A.1 Grafik Uji Normalisasi	82

