

**TUGAS AKHIR**

**EVALUASI DAN PERBAIKAN PROSES**  
***ASSEMBLY FILTER***  
***PRESSURE MODULE FILTER ENGINE***  
***TIPE RONSON HYDRAULIC***  
**DENGAN PENDEKATAN PDCA**  
**DI PT. GMF AEROASIA**

**Diajukan guna melengkapi sebagian syarat  
dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1)**



**Disusun Oleh:**  
Nama : Pulung Tjaroko Jati  
NIM : 41619110015



**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS MERCU BUANA**  
**JAKARTA**  
**2020**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pulung Tjaroko Jati

NIM : 41619110015

Jurusan : Teknik Industri

Fakultas : Teknik

Judul Skripsi : Evaluasi dan Perbaikan Proses *Assembly Filter* Pada *Pressure Module Filter Engine* Tipe Ronson *Hydraulic*  
Dengan Pendekatan PDCA di PT. GMF AeroAsia

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang saya buat ini adalah hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari didalam penulisan Tugas Akhir saya terdapat unsur plagiat atau penjiplakan atas karya orang lain, maka saya siap untuk mempertanggungjawabkannya serta mendapatkan sanksi berdasarkan aturan di Universitas Mercu Buana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

UNIVERSITAS  
**MERCU BUANA**

Penulis



Pulung Tjaroko Jati

## LEMBAR PENGESAHAN

### EVALUASI DAN PERBAIKAN PROSES ASSEMBLY FILTER PRESSURE MODULE FILTER ENGINE TIPE RONSON HYDRAULIC DENGAN PENDEKATAN PDCA DI PT. GMF AEROASIA



Nama	: Pulung Tjaroko jati
NIM	41619110015
Program Studi	: Teknik Industri

UNIVERSITAS  
Dosen Pembimbing,  
**MERCU BUANA**  
*Puspita Dewi Widayat*

(Puspita Dewi Widayat, ST., MT.)

Mengetahui,  
Koordinator Tugas Akhir/Ketua Program Studi

*Alfa Firdaus*  
(Dr. Alfa Firdaus, ST., MT.)

## ABSTRAK

PT GMF AeroAsia ialah salah satu perusahaan swasta yang berfokus pada perbaikan dan perawatan pesawat udara, pada salah satu unit *wide body maintenance*, yaitu pada Hanggar 1, mengalami permasalahan saat proses *assembly pressure module filter engine* yang menghasilkan kerusakan sebanyak 46 buah *defect* yang ditemukan pada saat setelah dilakukannya *leak check* pada tahap akhir proses *maintenance* pesawat udara. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba untuk memperbaiki kualitas dari proses *assembly pressure module filter engine* dengan pendekatan PDCA, dengan harapan dapat mengetahui penyebab terjadinya *defect* menggunakan *fishbone diagram* dan perhitungan RPN FMEA, sehingga dapat memberikan usulan perbaikan agar *zero defect* dapat tercapai. Penggunaan *fishbone diagram* dapat ditemukan 4 penyebab terjadinya *defect*, yaitu tidak adanya SOP khusus untuk *assembly pressure module filter engine*, penggunaan *tool* yang tidak standar, *abrasive wear*, dan penggunaan *tool* yang tidak proporsional. Dengan menggunakan perhitungan RPN (*Risk Priority Number*) dari FMEA, dapat diketahui 2 faktor dengan nilai terbesar, yaitu tidak adanya SOP khusus dengan skor RPN sebesar 576, dan penggunaan *tool* yang tidak standar dengan skor 384, sehingga mengakibatkan munculnya *defect* pada saat proses *leak check* dilakukan. Dari hasil pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan PDCA ini menghasilkan usulan perbaikan proses berupa usulan revisi SOP dan pembuatan *special tool* sebagai upaya mengurangi jumlah *defect*.

Kata Kunci : *Defect*, PDCA, *Fishbone Diagram*, RPN, FMEA



## **ABSTRACT**

*PT GMF AeroAsia was one of private company that focused on repair and maintenance in aircraft, on of the unit the wide body maintenance, that is Hanggar 1, experienced problems during the assembly pressure module filter engine process that cause 46 defect after do some leak check at the end process of aircraft maintenance. Therefore, this study will tried to help improve the quality of assembly pressure module filter engine using PDCA approach in the hope of finding out the causes of defect using fishbone diagram and RPN FMEA calculation and providing suggested improvements, so that zero defect can be achieved. The use of fishbone diagrams produce data on the cause of defect known to be 4, namely there is no special SOP for assembly pressure module filter engine, using not proportional tool, abrasive wear, using not standar tool. Using RPN (Risk Priority Number) calculation, we can know 2 factor that have 2 biggest score, that is there's no special SOP with 576 RPN score, and using not standar tool with 384 RPN score, that can causing defect when leak check has to be done. From the result of data processing, it was concluded that woth the PDCA approach resulted proposed process improvement tn the form of a give a revision of SOP and make a special tool to reduce the number of defect.*

*Keywords ; Defect, PDCA, Fishbone Diagram, RPN, FMEA*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Alloh SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama penelitian Tugas Akhir di PT. GMF AeroAsia maupun dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Allah SWT sebagai pemberi hikmah dan kehidupan serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
2. Ayah dan Ibu yang tak pernah lelah memberikan dukungan berupa doa, moril dan materil kepada penulis dalam setiap proses Tugas Akhir yang dijalani.
3. Bapak Suwandi Syukur selaku Senior Manager Hanggar 1 PT. GMF AeroAsia yang telah mengizinkan dan memberikan kemudahan selama penulis melakukan rangkaian penelitian Tugas Akhir ini.
4. Ibu Puspita Dewi Widayat, ST., MT. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta memberikan arahan maupun bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Dr. Alfa Firdaus, ST., MT. selaku Ketua Program Studi Teknik Industri Universitas Mercu Buana.
6. Unit kerja TBH Hanggar 1 dan seluruh rekan-rekan karyawan yang telah membantu penulis untuk melaksanakan penelitian Tugas Akhir dan memberikan banyak informasi yang ada pada perusahaan tersebut.
7. Seluruh dosen Teknik Industri Universitas Mercu Buana yang telah memberi izin untuk penulis melaksanakan kegiatan Tugas Akhir.
8. Rekan-rekan seperjuangan Teknik Industri Universitas Mercu Buana angkatan 2019 yang selalu memberikan doa dan semangat.

9. Seluruh pihak yang membantu selama proses penulis menyelesaikan Tugas Akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dalam Tugas Akhir ini sehingga akan membuat penulis menjadi lebih baik lagi kedepannya. Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan seluruh pihak yang membaca Tugas Akhir ini.

Tangerang, 2 Agustus 2021



Pulung Tjaroko Jati



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Perumusan Masalah.....	3
1.3    Tujuan.....	3
1.4    Batasan Masalah dan Asumsi.....	4
1.5    Sistematika Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1    Pengertian Perawatan .....	6
2.2    Kualitas.....	8
2.3    PDCA .....	9
2.4    Alat Pengendalian Kualitas ( <i>QC Seven Tools</i> ).....	11
2.5 <i>Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)</i> .....	15
2.6    Jenis <i>Defect</i> Pada Pesawat Udara .....	20
2.7    Penelitian Terdahulu.....	22
2.8    Kerangka Pemikiran .....	26
BAB III METODE PENELITITAN .....	27
3.1    Metode Penelitian.....	27
3.2    Objek Penelitian .....	27
3.3    Jenis Data dan Informasi .....	27
3.4    Metode Pengumpulan Data .....	28
3.5    Metode Pengolahan Data.....	30

3.6	<i>Flow Chart</i> Metode Penelitian .....	32
BAB IV	PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA .....	33
4.1	Pengumpulan Data.....	33
4.2	Pengolahan Data.....	43
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
5.1	Hasil dan Pembahasan.....	56
5.1.1	<i>Plan</i> .....	56
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN .....	61
6.1	Kesimpulan.....	61
6.2	Saran .....	61
DAFTAR	PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN	.....	65



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tabel Tipe Pesawat .....	1
Tabel 1. 2 Tabel Defect Part After Leak Check .....	2
Tabel 3. 1 Draft Kuesioner FMEA.....	29
Tabel 4. 1 Defect Assembly Pressure Module Filter Engine .....	41
Tabel 4. 3 Faktor Potensi Kegagalan Dan Potensi .....	46
Tabel 4. 4 Skala Nilai Severity .....	47
Tabel 4. 5 Nilai Severity .....	47
Tabel 4. 6 Skala Nilai Occurrence .....	48
Tabel 4. 7 Nilai Occurrence .....	48
Tabel 4. 8 Skala Nilai Detection .....	49
Tabel 4. 9 Nilai Detection .....	50
Tabel 4. 10 Tabel Nilai FMEA .....	51
Tabel 4. 11 Rencana Penanggulangan Defect Assembly Pressure Module Filter Engine .....	53
Tabel 4. 12 Person In Charge .....	54
Tabel 4. 13 Check Sheet.....	55
Tabel 5. 1 Hasil Identifikasi Defect Pressure Module Filter Engine 2020.....	56
Tabel 5. 2 Hasil Perhitungan FMEA.....	58
Tabel 5. 3 Defect Check Sheet .....	60

**UNIVERSITAS  
MERCU BUANA**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Siklus PDCA .....	10
Gambar 2. 2 Pareto Diagram.....	12
Gambar 2. 3 Check Sheet.....	12
Gambar 2. 4 Histogram .....	13
Gambar 2. 5 Scatter Diagram.....	13
Gambar 2. 6 Flow Chart.....	14
Gambar 2. 7 Control Chart.....	14
Gambar 2. 8 Fishbone Diagram .....	15
Gambar 2. 9 Scratch .....	20
Gambar 2. 10 Torn .....	21
Gambar 2. 11 Kerangka Pikiran.....	26
Gambar 3. 1 Flow Chart Penelitian.....	32
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT GMF AeroAsia .....	34
Gambar 4. 2 Diagram Aliran Proses Bisnis .....	36
Gambar 4. 3 Proses Assembly Pressure Module Filter Engine.....	37
Gambar 4. 4 Pressure Module .....	38
Gambar 4. 5 Pressure Module Tipe Ronson Hydraullic .....	39
Gambar 4. 6 Kondisi Part tanpa mengalami Leak .....	40
Gambar 4. 7 Scratch pada Filter.....	41
Gambar 4. 8 Torn pada Filter .....	42
Gambar 4. 9 Torn pada Teflon & O-ring .....	42
Gambar 4. 10 Defect Part After Leak Check Agustus-Desember 2020.....	43
Gambar 4. 11 Defect on Pressure Module .....	44
Gambar 4. 12 Target Perbaikan Unit Kerja .....	44
Gambar 4. 13 Fishbone Diagram Pressure Module Filter Engine .....	45
Gambar 4. 14 Usulan Revisi Instruksi Kerja .....	54