

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Keadaan industri gitar di kecamatan Baki tahun 2017	2
Tabel 3.1 <i>Gantt chart timeline</i>	41
Tabel 4.1 Perbandingan kayu percobaan pada mesin sebelum dan sesudah perbaikan	42
Tabel 4.2 Hasil <i>bending</i> kayu dengan menggunakan <i>heater</i>	44
Tabel 4.3 Kondisi kayu patah	45
Tabel 4.4 Kondisi kayu retak	45
Tabel 4.5 Kondisi kayu baik	46
Tabel 4.6 Perbandingan nilai kalor dan daya mesin <i>press body</i> gitar sebelum dan sesudah <i>improvement</i>	55
Tabel 4.7 <i>Resume</i> perbandingan sistem pada mesin <i>press body</i> gitar sebelum dan sesudah <i>improvement</i>	57
Tabel 4.8 Perbandingan harga dan gap pada material yang digunakan sebelum dan sesudah <i>improvement</i> mesin <i>press body</i> gitar	58
Tabel 4.9 Detail perbandingan dan selisih <i>cycle time</i> produksi pada mesin <i>press body</i> gitar sebelum dan sesudah <i>improvement</i>	59
Tabel 4.10 Nilai efektifitas <i>improvement</i> mesin <i>press body</i> gitar	61
Tabel 5.1 Detail efektifitas yang dihasilkan dari perubahan <i>heater system</i> pada mesin <i>press body</i> gitar	63
Tabel 5.2 Detail nilai efektifitas <i>improvement</i> pada mesin <i>press body</i> gitar	63