

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berfikir	II-39
Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian	III-1
Gambar 4.1 Struktur Organisasi K3	IV-3
Gambar 4.2 Tidak ada <i>Safety Line</i> pada lubang basement	IV-22
Gambar 4.3 Gantungan Kabel Tidak Ada Isolator (Selang).....	IV-22
Gambar 4.4 Besi Tidak Ada Raknya (Belum Dipindah)	IV-23
Gambar 4.5 <i>Washing Bay</i> Tidak Standar.....	IV-23
Gambar 4.6 Tempat Sampah Tidak Standar	IV-24
Gambar 4.7 Penempatan SolarArah Rumah Limbah Tidak Ada Proteksi Atap.....	IV-24
Gambar 4.8 Pekerja MenggunakanAPD ketika berada didalam Ruangan	IV-25
Gambar 4.9 Kabel Listrik yang berserakan di lantai yang basah	IV-25
Gambar 4.10 Kabel Keluar Dari Steker, Kabel Sudah Terkelupas	IV-25