

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hubungan antara kecepatan, volume, dan kepadatan	II-8
Gambar 2.2 Diagram nilai PCI	II-15
Gambar 2.3 Potongan melintang perlintasan sebidang dengan perkerasan aspal.....	II-15
Gambar 2.4 Potongan melintang perlintasan sebidang dengan STRAIL	II-16
Gambar 3.1 Diagram penelitian.....	III-1
Gambar 3.2 Lokasi penelitian	III-2
Gambar 4.1 Lokasi penelitian arah Selatan-Utara	IV-1
Gambar 4.2 Lokasi penelitian arah Utara - Selatan	IV-2
Gambar 4.3 Hubungan volume-kepadatan, kecepatan-kepadatan dan kecepatan-volume arah Selatan-Utara Rabu 15 Mei 2019.....	IV-24
Gambar 4.4 Hubungan volume-kepadatan, kecepatan-kepadatan dan kecepatan-volume arah Selatan-Utara Minggu 16 Juni 2019	IV-27
Gambar 4.5 Hubungan volume-kepadatan, kecepatan-kepadatan dan kecepatan-volume arah Utara-Selatan Rabu 15 Mei 2019.....	IV-30
Gambar 4.6 Hubungan volume-kepadatan, kecepatan-kepadatan dan kecepatan-volume arah Utara-Selatan Minggu 16 Juni 2019	IV-33
Gambar 4.7 <i>Deduct value</i> kerusakan ambblas arah Selatan-Utara.....	IV-35
Gambar 4.8 <i>Deduct value</i> kerusakan retak pinggir arah Selatan-Utara.....	IV-36
Gambar 4.9 <i>Deduct value</i> kerusakan tambalan arah Selatan-Utara.....	IV-37
Gambar 4.10 <i>Deduct value</i> kerusakan lubang arah Selatan-Utara	IV-38
Gambar 4.11 <i>Deduct value</i> kerusakan perpotongan rel arah Selatan-Utara.....	IV-39
Gambar 4.12 <i>Deduct value</i> kerusakan pelepasan butir arah Selatan-Utara	IV-40
Gambar 4.13 <i>Correct Deduct Value</i> Jl. Prof. Dr. Latumeten arah Selatan-Utara	IV-41
Gambar 4.14 Diagram nilai PCI arah Selatan-Utara	IV-42

Gambar 4.15 <i>Deduct value</i> kerusakan retak kulit buaya arah Utara- Selatan	IV-43
Gambar 4.16 <i>Deduct value</i> kerusakan cekungan arah Utara-Selatan	IV-44
Gambar 4.17 <i>Deduct Value</i> kerusakan ambblas arah Utara-Selatan	IV-45
Gambar 4.18 <i>Deduct value</i> kerusakan lubang arah Utara-Selatan	IV-46
Gambar 4.19 <i>Deduct value</i> kerusakan perpotongan rel arah Utara-Selatan	IV-47
Gambar 4.20 <i>Deduct value</i> kerusakan pelepasan butir arah Utara-Selatan	IV-48
Gambar 4.21 <i>Correct Deduct Value</i> Jl. Prof. Dr. Latumeten arah Utara-Selatan	IV-50
Gambar 4.22 Diagram nilai PCI arah Utara-Selatan	IV-51
Gambar 4.23 Kondisi pada perlintasan sebidang.....	IV-55
Gambar 4.24 Penggunaan STRAIL pada perlintasan sebidang.....	IV-56
Gambar 4.25 Penggunaan aspal pada perlintasan sebidang	IV-57
Gambar 4.26 Perawatan bongkar pasang dan penggantian panel.....	IV-58