

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Diagram Jenis dan Jumlah <i>Defect Part Cover Steering</i>	2
Gambar 2.1 Siklus PDCA	6
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	16
Gambar 3.1 Langkah-langkah penelitian	21
Gambar 4.1 Proses Pembuatan <i>Cover Steering</i>	22
Gambar 4.2 Diagram Pareto <i>Defect</i> pada <i>Cover Steering</i>	27
Gambar 4.3 Diagram <i>Fishbone</i>	28
Gambar 4.4 Kondisi <i>Cover Steering</i> Sebelum dan Sesudah <i>Setting</i> Parameter.....	31
Gambar 4.5 Pekerjaan <i>Polishing Mold</i>	32
Gambar 4.6 Perbandingan <i>Surface Mold</i>	33
Gambar 4.7 Perbandingan <i>Defect</i> Sebelum dan Sesudah <i>Improvement</i>	35
Gambar 4.8 Grafik Perbandingan <i>Defect</i>	36
Gambar 4.9 Diagram Pareto <i>Defect</i> Setelah Perbaikan	38
Gambar 5.1 <i>Defect Flashing</i> Sebelum dan Sesudah <i>Improvement</i>	40

UNIVERSITAS
MERCU BUANA