

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sistem Kerja AC Mobil	1
Gambar 1.2 Produk Hose Pipa Hisap Condenser	2
Gambar 1.3 Grafik Ratio Cacat Proses Produksi Hose Refrigerant 2019.....	3
Gambar 2.1 Fishbone Diagram	10
Gambar 2.2 Diagram Pareto	11
Gambar 2.3 Diagram Histogram	12
Gambar 2.4 Parameter dalam FMEA.....	13
Gambar 2.5 Diagram PDCA cycle.....	14
Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran.....	20
Gambar 3.1 Langkah – langkah penelitian.....	24
Gambar 4.1 Flow Process Pipa Hisap Condenser	26
Gambar 4.2 Proses Brazing pipa hisap	28
Gambar 4.3 Standar Tampilan Luar Produk Hasil Proses Brazing.....	29
Gambar 4.4 Diagram Pareto Data cacat brazing.....	30
Gambar 4.5 Tampilan Visualisasi Cacat Overheat	31
Gambar 4.6 Faktor - faktor Cacat Overheat	31
Gambar 4.7 Tampilan Visualisasi Cacat Tidak Rata.....	32
Gambar 4.8 Faktor - faktor Cacat Leleh Tidak Rata	33
Gambar 4.9 Tampilan Visualisasi Cacat Porosity.....	34
Gambar 4.10 Faktor – Faktor Cacat Porosity.....	34
Gambar 4.11 Tampilan Visualisasi Cacat Tidak Cair.....	36
Gambar 4.12 Faktor - faktor Cacat Tidak Cair.....	36
Gambar 4.13 Tampilan Visualiasai Cacat Tipis.....	37
Gambar 4.14 Faktor - faktor Penyebab Cacat Tipis.....	38
Gambar 4.15 Data Cacat Tahun 2019.....	49
Gambar 5.1 Pareto chart Cacat Brazing.....	57
Gambar 5.2 Perbandingan Cacat Brazing 2019 dan April 2020.....	60