
DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-------|
| Gambar 2.1 Denah Lokasi Proyek..... | II-3 |
| Gambar 2.2 Kantor Kontraktor..... | II-4 |
| Gambar 2.3 Kantor Manajemen Konstruksi..... | II-4 |
| Gambar 2.4 Kantor Kesehatan Dan Keamanan Kerja (K3)..... | II-5 |
| Gambar 2.5 Ruang Engineering | II-5 |
| Gambar 2.6 Ruang Supervisor..... | II-6 |
| Gambar 2.7 Ruang Rapat..... | II-6 |
| Gambar 2.8 Pos Satpam..... | II-7 |
| Gambar 2.9 Toilet..... | II-7 |
| Gambar 2.10 Mushola | II-8 |
| Gambar 2.11 Parkiran..... | II-8 |
| Gambar 2.12 Warung Pekerja..... | II-9 |
| Gambar 2.13 Ruang Mekanik dan Gudang | II-9 |
| Gambar 3.1 Sistem Organisasi Proyek | III-2 |
| Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT.Totalindo Eka Persada | III-7 |
| Gambar 4.1 Besi Baja Tulangan..... | IV-2 |
| (Gambar 4.2 Kawat Pengikat (Bendrat))..... | IV-2 |
| (Gambar 4.3 Truck Mixer) | IV-4 |
| (Gambar 4.4 Concrete Pump)..... | IV-5 |
| Gambar 4.5 Tower Crane | IV-5 |
| Gambar 4.6 Concrete Bucket..... | IV-6 |
| Gambar 4.7 Bekisting | IV-6 |
| Gambar 4.8 Bar bender..... | IV-7 |
| Gambar 4.10 Bar cutter..... | IV-7 |
| Gambar 4.11 Air Compressor..... | IV-8 |
| Gambar 4.11 Theodolite | IV-9 |
| Gambar 5.1 Diagram Alir Pembesian Kolom..... | V-6 |
| Gambar 5.2 Perakitan Tulangan Kolom | V-6 |
| Gambar 5.3 Pemasangan Tulangan Kolom | V-7 |

| | |
|--|--------|
| Gambar 5.4 Pekerjaan pengukuran dan pengecekan | V-7 |
| Gambar 5.5 Pemasangan sepatu kolom | V-8 |
| Gambar 5.6 Pekerjaan pembersihan sebelum pengecoran..... | V-8 |
| Gambar 5.7 Column Vario – SGRZ | V-9 |
| Gambar 5.8 Pengecoran kolom..... | V-9 |
| Gambar 5.9 Proses curing compound beton | V-10 |
| Gambar 6.1 Papan Tes Slump Flow Concrete..... | VI-3 |
| Gambar 6.2 Kurva S Kingland Avenue Project..... | VI-6 |
| Gambar 7.1 ShopDrawing | VII-2 |
| Gambar 7.2 Marking AS Kolom | VII-3 |
| Gambar 7.3 Perakitan besi Tulangan..... | VII-4 |
| Gambar 7.4 Pemasangan Kolom | VII-4 |
| Gambar 7.5 Pemasangan Bekisting | VII-5 |
| Gambar 7.6 Pengecoran..... | VII-5 |
| Gambar 7.7 Bongkaran Bekisting..... | VII-6 |
| Gambar 7.8 Curing | VII-6 |
| Gambar 7.9 Tulangan Besi yang Salah..... | VII-7 |
| Gambar 7.10 Tulangan Kolom yang Sudah di perbaiki | VII-8 |
| Gambar 7.11 Persiapan Pengecoran Lantai..... | VII-9 |
| Gambar 7.12 Pemasangan Sepatu Kolom | VII-10 |
| Gambar 7.13 Pemasangan Bekisting | VII-10 |
| Gambar 7.14 Pemasangan Lot..... | VII-11 |
| Gambar 7.15 Pemasangan Bracing..... | VII-11 |
| Gambar 7.16 Pengencangan Bracing..... | VII-12 |