

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pihak yang Terlibat dalam Proyek Puri Orchard Apartment.....	7
Gambar 2. Struktur Organisasi Kontraktor PT. Tasmania Sekawan.....	15
Gambar 3. Struktur Organisasi Proyek di Lapangan	22
Gambar 4. Hubungan Keperluan Sumber Daya Terhadap Waktu dalam Siklus Proyek.....	31
Gambar 5. Lokasi Proyek Puri Orchard Apartment	47
Gambar 6. Seteplan Puri Orchard Apartment	48
Gambar 7. 3D Tampak Atas Puri Orchard Apartment	49
Gambar 8. Potongan Bangunan Puri Orchard Apartment	50
Gambar 9. Fasilitas pada Puri Orchard Apartment.....	52
Gambar 10. Time Frame Pekerjaan Praktik Profesi	53
Gambar 11. Panduan Teknis Gambar Shopdrawing Proyek Puri Orchard Apartment.....	55
Gambar 12. Keterangan Simbol pada Gambar Shopdrawing Proyek Puri Orchard Apartment.....	56
Gambar 13. Gambar Kerja Siteplan Puri Orchard Apartment.....	57
Gambar 14. Denah dan Potongan Toilet Unit Tower C.....	57
Gambar 15. Gambar Detail Toilet Unit.....	58

Gambar 16. <i>Rangka dan Gypsum Board Sebagai Material Pemasangan Partisi dan Plafond</i>	61
Gambar 17. <i>Gypsum Board yang rusak</i>	63
Gambar 18. <i>Pemasangan Gypsum Board yang Kurang Rapi</i>	64
Gambar 19. <i>Rangka Hollow yang Mengalami Kerusakan</i>	64
Gambar 20. <i>Daun Pintu yang Mengalami Keretakan</i>	68
Gambar 21. <i>Ketidaksesuaian Dimensi Pintu</i>	69
Gambar 22. <i>Pemasangan Architrave Kurang Rapi</i>	69
Gambar 23. <i>Proses Pemasangan Pintu dan Jendela Aluminium</i>	73
Gambar 24. <i>Permasalahan pada Cover Kunci Pintu Aluminium</i>	73
Gambar 25. <i>Pemberian Sealant yang Tidak Merata pada Kaca</i>	74
Gambar 26. <i>Kesalahan pada Pemasangan Stopper</i>	74
Gambar 27. <i>Keretakan pada Keramik Dinding Toilet</i>	78
Gambar 28. <i>Nat Keramik yang Tidak Merata</i>	79
Gambar 29. <i>Sampah pada Area Kerja</i>	80
Gambar 30. <i>Rangka dan Gypsum Board Sebagai Material Pemasangan Partisi dan Plafond</i>	82
Gambar 31. <i>Proses Pemasangan Plafond</i>	83
Gambar 32. <i>Keretakan pada Partisi Plafond</i>	84
Gambar 33. <i>Partisi Plafond yang Berjamur</i>	84
Gambar 34. <i>Levelling Rangka yang Tidak Rata/Miring</i>	84