

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Grafik Total Produksi & Total <i>Defect</i> Pada <i>Headlining D 17D DB</i> ..	2
Gambar 2.1 Diagram Pareto.....	24
Gambar 2.2 Diagram <i>Fishbone</i>	25
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan Otomotif.....	44
Gambar 4.2 Lokasi Perusahaan Otomotif	45
Gambar 4.3 Halaman Depan Perusahaan.....	45
Gambar 4.4 Tata Letak Gedung Perusahaan.....	46
Gambar 4.5 Produk <i>Polyurethane</i>	47
Gambar 4.6 Produk <i>Headlining</i>	47
Gambar 4.7 Produk <i>Plastic Injection</i>	47
Gambar 4.8 Produk <i>Semi Rigid Foam</i>	48
Gambar 4.9 Produk <i>Insulator</i>	48
Gambar 4.10 Diagram Alir <i>Line ER 2</i>	48
Gambar 4.11 Grafik Total Produksi & <i>Defect</i> Pada <i>Headlining D 17D DB</i>	50
Gambar 4.12 <i>Critical To Quality</i>	52
Gambar 4.13 Diagram Histogram <i>Defect Headlining D 17D DB</i>	54
Gambar 4.14 Diagram Pareto <i>Defect Headlining D 17D DB</i>	55
Gambar 4.15 Diagram <i>Fishbone</i> Keriput.....	57
Gambar 4.16 Diagram <i>Fishbone</i> Patah	59
Gambar 4.17 Diagram <i>Fishbone</i> Gelombang	60
Gambar 4.18 Diagram <i>Fishbone Bubble</i>	62
Gambar 4.19 Grafik Jumlah <i>Defect</i> Sebelum & Setelah Perbaikan.....	69
Gambar 5.1 Diagram <i>Fishbone</i> Keriput.....	72
Gambar 5.2 Grafik Jumlah <i>Defect</i> Sebelum & Setelah Perbaikan.....	77
Gambar 5.3 Instruksi Kerja <i>Stretching</i>	78
Gambar 5.4 Laporan Harian Produksi	79
Gambar 5.5 <i>Checksheets</i> Pengecekan Mesin.....	80