

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Halaman
1.1 Gambar Lokasi UP PKB Pulogadung	4
1.2 Gambar Struktur Organisasi UP PKB Pulogadung	6
1.3 Gambar Jumlah KBWU UP PKB Pulogadung	7
1.4 Gambar Tabel Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2018	7
1.5 Gambar Bisnis Proses UP PKB Pulogadung	8
1.6 Gambar Alur Pengujian Kendaraan Bermotor Pulogadung	8
1.7 Gambar Contoh Surat Tidak Lulus Uji	10
3.1 Gambar Prinsip Kerja Alat Uji Kepekatan Asap	19
3.2 Gambar Sertifikat Kalibrasi Alat Uji UP PKB Pulogadung	20
3.3 Gambar Proses Kerja Mesin <i>Diesel</i> 4 Langkah	23
3.4 Gambar Komponen Ruang Pembakaran	23
3.5 Gambar Langkah Hisap	24
3.6 Gambar Langkah Kompresi	24
3.7 Gambar Langkah Tenaga	25
3.8 Gambar Langkah Buang	26
4.1 Gambar Alat Uji Emisi Gas Buang COSBER KYD-6	29
4.2 Gambar Prinsip Kerja COSBER KYD-6	30
4.3 Gambar Unit Kontrol dan Unit Uji COSBER KYD-6	32
4.4 Gambar Sel Pengukuran Optik	32
4.5 Gambar Kontrol Display	32
4.6 Gambar Bagian Belakang Panel	33
4.7 Gambar Tampilan Antarmuka Pemanasan	34

4.8	Gambar Tampilan Antarmuka Menu Utama	35
4.9	Gambar Tampilan Antarmuka Pengukuran <i>Real-Time</i>	35
4.10	Gambar Tampilan Antarmuka Pengujian Akselerasi Bebas	38
4.11	Gambar Tampilan Antarmuka Pengecekan Filter Cahaya	40
4.12	Gambar Tampilan Antarmuka Pemeriksaan Lingkungan Kerja	42
4.13	Gambar Tampilan Antarmuka Pengaturan Parameter	42
4.14	Gambar Tampilan Antarmuka Kalibrasi	43
4.15	Gambar Tampilan Antarmuka Kalibrasi	44
4.16	Gambar Probe Smoke tester yang telah digunakan untuk menguji kendaraan	45
4.17	Gambar Lensa <i>photoelectric converter</i> COSBER KYD-6	45
4.18	Gambar ISUZU NMR 77 tahun 2019	47
4.19	Gambar Spesifikasi Teknis ISUZU NMR 77 tahun 2019	47
4.20	Gambar <i>probe</i> dan <i>lensa photoelectric converter</i> yang kotor	49
4.21	Gambar <i>probe</i> dan <i>lensa photoelectric converter</i> yang bersih	49