

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. PT Dipo Internasional Pahala Otomotif – Banten	3
Gambar 1.2. Wilayah PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif	4
Gambar 1.3. Struktur organisasi perusahaan.	5
Gambar 3.1. Mesin diesel <i>indirect injection</i>	13
Gambar 3.2. Proses main <i>combustion chamber</i>	13
Gambar 3.3. Pembakaran pada mesin <i>direct injection diesel</i>	14
Gambar 3.4. Bagian dari mesin <i>direct injection diesel</i>	15
Gambar 3.5. Bagian dari mesin diesel <i>common rail</i>	15
Gambar 3.6. Blok Mesin	16
Gambar 3.7. <i>Cylinder head</i>	17
Gambar 3.8. <i>Piston</i>	17
Gambar 3.9. <i>Connecting road</i>	18
Gambar 3.10. <i>Crankcase</i>	18
Gambar 3.11. <i>Flywheel</i>	19
Gambar 3.12. <i>Crankcase</i>	19
Gambar 3.13. Pipa <i>Rail</i>	20
Gambar 3.14. <i>ECU</i>	21
Gambar 3.15. Mesin Diesel <i>Common Rail</i>	21
Gambar 4.1. Diagram Alir	24
Gambar 4.2. <i>Form Maintenance</i>	26
Gambar 4.3. <i>Bon service</i>	27
Gambar 4.4. Penggantian <i>filter</i> udara.	28
Gambar 4.5. Penggantian <i>filter</i> oli	29
Gambar 4.6. Penggantian oli mesin	29
Gambar 4.7. Penggantian <i>filter</i> solar	30
Gambar 4.8. Oli terlalu hitam	31
Gambar 4.9. Filter solar kotor karena efek penggunaan bahan bakar yang buruk	31
Gambar 4.10. <i>Engine Flush</i>	33
Gambar 4.11. Kerak mesin	33