

TUGAS AKHIR

ANALISIS KONDISI PERKERASAN JALAN MENGGUNAKAN METODE

PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI) DAN SURFACE DISTRESS INDEX

(SDI) PADA JALAN LINTAS SELATAN JAWA BARAT (STUDI KASUS:

RUAS JALAN RAYA CIJULANG - PANGANDARAN)

Diajukan sebagai syarat menyelesaikan Pendidikan Strata-1 Program Studi Teknik Sipil



PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCU BUANA

2022

i

 MERCU BUANA	LEMBAR PENGESAHAN SIDANG PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MERCU BUANA	Q
---	--	----------

Tugas akhir ini untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik, jenjang pendidikan Strata 1 (S-1), Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana, Jakarta.

Judul Tugas Akhir : ANALISIS KONDISI PERKERASAN JALAN MENGGUNAKAN METODE *PAVEMENT CONDITION INDEX* (PCI) DAN *SURFACE DISTRESS INDEX* (SDI) PADA JALAN LINTAS SELATAN JAWA BARAT (STUDI KASUS: RUAS JALAN RAYA CIJULANG-PANGANDARAN)

Disusun oleh :

Nama	:	Rita Septiani
NIM	:	41118320065
Program Studi	:	Teknik Sipil

Telah diujikan dan dinyatakan **LULUS** sidang sarjana pada tanggal 29 Maret 2023

Mengetahui,

Pembimbing Tugas Akhir

Ketua Pengaji

Ir. Muhammad Isradi, M.T., IPM., PhD Dr. Hermanto Dwiatmoko, M.S. Tr., IPU

Sekretaris Program Studi Teknik Sipil



Novika Candra Fertilia, ST., MT

**LEMBAR PERNYATAAN
SIDANG SARJANA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rita Septiani
Nomor Induk Mahasiswa : 41118320065
Program Studi : Teknik Sipil

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan kerja asli, bukan jiplakan (duplikat) dari karya orang lain. Apabila ternyata pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Bekasi, 20 Oktober 2022

Yang memberikan pernyataan,




UNIVERSITAS
MERCU BUANA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan nikmat-Nya, terutama nikmat sehat sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "***Analisis Kondisi Perkerasan Jalan Menggunakan Metode Pavement Condition Index (PCI) dan Surface Distress Index (SDI) Pada Jalan Lintas Selatan Jawa Barat (Studi Kasus: Ruas Jalan Raya Cijulang – Pangandaran)***" dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan tugas akhir merupakan salah satu syarat guna mencapai kelulusan dan menyandang gelar Sarjana Teknik di Universitas Mercu Buana.

Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- 
1. Allah S.W.T karena telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada terhingga sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
 2. Kedua Orang Tua yang senantiasa atas kasih sayang, perhatian, nasihat tanpa henti memberikan dorongan dan do'a serta dukungan moril maupun materil kepada penulis.

3. Dosen Pembimbing, Bapak Ir. Muhammad Isradi, M.T., IPM., PhD yang tidak kenal lelah memberikan arahan dan bimbingan serta dukungan selama proses penyusunan tugas akhir ini.
4. Ibu Ir. Sylvia Indriany, MT selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana.
5. Ibu Novika Chandra Fertilia, ST, MT selaku Sekretaris Program Studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana Warung Buncit dan Kranggan Fakultas Teknik.
6. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 dan sudah sebagai keluarga kedua bagi penulis dan terima kasih atas motivasi dan kebersamaanya selama ini.

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan mendorong penelitian-penelitian lebih lanjut dalam bidang transportasi.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Bekasi, 01 Agustus 2022

Penulis

Rita Septiani
(41118320065)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Identifikasi Masalah	I-2
1.3. Perumusan Masalah	I-3
1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	I-3
1.5. Manfaat Penelitian	I-4
1.6. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah.....	I-4
1.7. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	II-1
2.1. Perkerasan Jalan.....	II-1
2.2. Konstruksi Perkerasan Lentur.....	II-1
2.3. <i>Pavement Condition Index (PCI)</i>	II-3

2.3.1. Perhitungan <i>Pavement Condition Index</i> (PCI)	II-4
2.4. <i>Surface Distress Index</i> (SDI)	II-7
2.4.1. Perhitungan <i>Surface Distress Index</i> (SDI)	II-8
2.5. Penyebab Kerusakan Perkerasan Jalan	II-9
2.6. Jenis-Jenis Kerusakan Perkerasan Jalan	II-10
2.6.1. Retak Kulit Buaya (<i>Alligator Crack</i>)	II-11
2.6.2. Kegemukan (<i>Bleeding</i>).....	II-12
2.6.3. Retak Blok (<i>Block Cracking</i>).....	II-12
2.6.4. Jembul dan Lekukan (<i>Bumps and Sags</i>)	II-13
2.6.5. Keriting (<i>Corrugation</i>).....	II-14
2.6.6. Amblas (<i>Depression</i>)	II-15
2.6.7. Retak Tepi Perkerasan (<i>Edge Cracking</i>).....	II-15
2.6.8. Penurunan Jalur Bahu Jalan (<i>Lane/Shoulder Drop Off</i>)	II-16
2.6.9. Retak Memanjang/Melintang (<i>Longitudinal/Transversal Crack</i>)	II-17
2.6.10. Tambalan (<i>Patching and Utility</i>)	II-18
2.6.11. Agregat Licin (<i>Polished Aggregate</i>)	II-18
2.6.12. Lubang (<i>Potholes</i>).....	II-19
2.6.13. Perlintasan Jalan Rel (<i>Railroad Crossing</i>).....	II-20
2.6.14. Alur (<i>Rutting</i>)	II-21
2.6.15. Sungkur (<i>Shoving</i>).....	II-22
2.6.16. Retak Selip (Slippage Cracking).....	II-22
2.6.17. Gumpal Susut (<i>Swelling</i>).....	II-23
2.6.18. Pelepasan Butir (<i>Weathering/Ravelling</i>).....	II-24
2.6.19. Retak Sambung (<i>Joint Reflection Cracking</i>).....	II-25

2.7.	Metode Perbaikan Kerusakan Jalan	II-26
2.8.	Penelitian Terdahulu	II-28
2.9.	Gap Penelitian Terdahulu	II-35
2.10.	Kerangka Berfikir	II-38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		III-1
3.1.	Diagram Alir Penelitian	III-1
3.2.	Penjabaran Tahapan Penelitian	III-2
3.2.1.	Tahap Persiapan	III-2
3.2.2.	Tahap Pengumpulan Data	III-2
3.2.3.	Tahap Analisis Data	III-2
3.2.4.	Tahap Akhir	III-6
3.3.	Lokasi Penelitian	III-6
3.4.	Tempat dan Waktu Penelitian	III-7
3.5.	Populasi dan Instrument Penelitian	III-7
3.6.	Jadwal Penelitian	III-10
BAB IV HASIL DAN ANALISIS		IV-1
4.1.	Data Kondisi Jalan	IV-1
4.2.	Jenis-Jenis Kerusakan Pada Jalan Raya Cijulang - Pangandaran	IV-2
4.2.1.	Gambaran Umum Kerusakan Permukaan Jalan.....	IV-2
4.3.	Data dan Hasil Analisis Kerusakan Jalan	IV-6
4.3.1.	Perhitungan Metode <i>Pavement Condition Index</i> (PCI).....	IV-6
4.3.2.	Perhitungan Metode <i>Surface Condition Index</i> (SDI)	IV-13
4.4.	Rekapitulasi Nilai dan Kondisi Metode PCI dan SDI	IV-18

BAB V PENUTUP	V-1
5.1. Kesimpulan	V-1
5.2. Saran	V-2
DAFTAR PUSTAKA	Pustaka-1
LAMPIRAN	Lampiran-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hubungan Nilai PCI dengan Kondisi Jalan	II-3
Tabel 2.2	Penilaian Kondisi Jalan Berdasarkan Nilai SDI	II-8
Tabel 2.3	Tingkat Kerusakan Perkerasan Aspal, Identifikasi Kerusakan Retak Kulit Buaya (<i>Alligator Crack</i>)	II-11
Tabel 2.4	Tingkat Kerusakan Perkerasan Aspal, Identifikasi Kerusakan Kegemukan (<i>Bleeding</i>)	II-12
Tabel 2.5	Tingkat Kerusakan Perkerasan Aspal, Identifikasi Kerusakan Retak Blok (<i>Block Cracking</i>).....	II-13
Tabel 2.6	Tingkat Kerusakan Perkerasan Aspal, Identifikasi Kerusakan Jembul dan Lekukan (<i>Bump and Sags</i>).....	II-14
Tabel 2.7	Tingkat Kerusakan Perkerasan Aspal, Identifikasi Kerusakan Keriting (<i>Corrugation</i>)	II-14
Tabel 2.8	Tingkat Kerusakan Perkerasan Aspal, Identifikasi Kerusakan Amblas (<i>Depression</i>)	II-15
Tabel 2.9	Tingkat Kerusakan Perkerasan Aspal, Identifikasi Kerusakan Tepi (<i>Edge Cracking</i>).....	II-16
Tabel 2.10	Tingkat Kerusakan Perkerasan Aspal, Identifikasi Kerusakan Penurunan Jalur Bahu Jalan (<i>Lane/Shoulder Drop Off</i>).....	II-17
Tabel 2.11	Tingkat Kerusakan Perkerasan Aspal, Identifikasi Kerusakan Memanjang/Melintang (<i>Longitudinal/Transversal Crack</i>)	II-17
Tabel 2.12	Tingkat Kerusakan Perkerasan Aspal, Identifikasi Kerusakan Tambalan (<i>Patching and Utility</i>).....	II-18
Tabel 2.13	Tingkat Kerusakan Perkerasan Aspal, Identifikasi Kerusakan Agregat Licin	

	(<i>Polished Aggregate</i>)	II-19
Tabel 2.14	Tingkat Kerusakan Perkerasan Aspal, Identifikasi Kerusakan Lubang (<i>Potholes</i>)	II-20
Tabel 2.15	Tingkat Kerusakan Perkerasan Aspal, Identifikasi Kerusakan Perlintasan Jalan Rel (<i>Railroad Crossing</i>)	II-20
Tabel 2.16	Tingkat Kerusakan Perkerasan Aspal, Identifikasi Kerusakan Alur (<i>Rutting</i>)	II-22
Tabel 2.17	Tingkat Kerusakan Perkerasan Aspal, Identifikasi Kerusakan Sungkur (<i>Shoving</i>).....	II-22
Tabel 2.18	Tingkat Kerusakan Perkerasan Aspal, Identifikasi Kerusakan Retak Selip (<i>Slippage Cracking</i>).....	II-23
Tabel 2.19	Tingkat Kerusakan Perkerasan Aspal, Identifikasi Kerusakan Mengembang (<i>Swell</i>).....	II-24
Tabel 2.20	Tingkat Kerusakan Perkerasan Aspal, Identifikasi Kerusakan Pelepasan Butir (<i>Weathering/Ravelling</i>)	II-25
Tabel 2.21	Tingkat Kerusakan Perkerasan Aspal, Identifikasi Kerusakan Retak Sambung (<i>Joint Reflection Cracking</i>)	II-26
Tabel 2.22	Jenis-Penanganan Kerusakan Jalan	II-26
Tabel 2.23	Penelitian Terdahulu	II-28
Tabel 2.24	Gap Penelitian Terdahulu	II-35
Tabel 4.1	Data Kerusakan Pada Unit Sampel 13 Jalan Raya Cijulang	IV-7
Tabel 4.2	<i>Total Deduct Value</i> (TDV)	IV-10
Tabel 4.3	Tabel Perhitungan CDV	IV-13
Tabel 4.4	Nilai PCI Jalan Raya Banjar Lajur Kiri Arah Pangandaran (STA 0+000 –	

STA 1+600)	IV-13
Tabel 4.5 Nilai PCI Jalan Raya Cijulang Lajur Kiri Arah Pangandaran (STA 0+000 – 1+300)	IV-16
Tabel 4.6 Persentase Kondisi Kerusakan Perkerasan Pada Jalan Raya Cijulang - Pangandaran.....	IV-18
Tabel 4.7 Persentase Nilai PCI Pada Jalan Raya Cijulang - Pangandaran	IV-19
Tabel 4.8 Rekomendasi Penanganan Kerusakan Perkerasan Jalan Raya Cijulang - Pangandaran.....	IV-20
Tabel 4.9 Perhitungan Nilai SDI di Segmen 13 Jalan Raya Cijulang (STA 1+200 – STA 1+300)	IV-21
Tabel 4.10 Hasil Penilaian Kondisi Jalan Metode SDI	IV-21
Tabel 4.11 Data Kerusakan Pada Jalan Raya Banjar.....	IV-22
Tabel 4.12 Data Kerusakan Pada Jalan Raya Cijulang.....	IV-22
Tabel 4.13 Rekap Nilai SDI Jalan Raya Banjar STA 0+000 – STA 1+600.....	IV-23
Tabel 4.14 Rekap Nilai SDI Jalan Raya Cijulang STA 0+000 – STA 1+300.....	IV-24
Tabel 4.15 Persentase Nilai SDI Pada Jalan Raya Cijulang - Pangandaran.....	IV-25
Tabel 4.16 Rekapitulasi Nilai dan Kondisi Metode PCI dan SDI Pada Jalan Raya Cijulang - Pangandaran	IV-26
Tabel 4.17 Perbandingan Hasil Penilaian dan Rekomendasi Penanganan Berdasarkan Metode PCI dan SDI	IV-27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Tipikal Struktur Perkerasan Lentur.....	II-2
Gambar 2.2	Klasifikasi Penilaian Metode PCI	II-7
Gambar 2.3	Retak Kulit Buaya	II-11
Gambar 2.4	Kegemukan Akibat Kadar Aspal Terlalu Tinggi	II-12
Gambar 2.5	Retak Blok	II-13
Gambar 2.6	Kerusakan Benjol Tingkat Tinggi	II-13
Gambar 2.7	Kerusakan Keriting	II-14
Gambar 2.8	Kerusakan Amblas	II-15
Gambar 2.9	Retak Pinggir	II-16
Gambar 2.10	Bahu Jalan Turun Terhadap Perkerasan Lentur	II-16
Gambar 2.11	Retak Memanjang	II-17
Gambar 2.12	Tambalan	II-18
Gambar 2.13	Agregat Licin Akibat Aus	II-19
Gambar 2.14	Kerusakan Lubang	II-19
Gambar 2.15	Kerusakan Pada Persilangan Jalan Rel	II-20
Gambar 2.16	Kerusakan Alur Tingkat Keparahan Tinggi	II-21
Gambar 2.17	Sebab-Sebab Terjadinya Alur	III-21
Gambar 2.18	Sungkur Akibat Beban Lalu Lintas Beras	II-22
Gambar 2.19	Retak Berbentuk Bulan Sabit	II-23
Gambar 2.20	Kerusakan Pengembangan dengan Retak Parah	II-24
Gambar 2.21	Rusaknya Permukaan Perkerasan Akibat Butiran Lepas	II-24
Gambar 2.22	Tipe Kerusakan Retak Sambungan	II-25
Gambar 2.23	Bagan Kerangka Berfikir	II-38

Gambar 3.1	Bagan Alir Penelitian	III-1
Gambar 3.2	Kurva <i>Deduct Value</i> untuk Tipe Kerusakan Retak Kulit Buaya	III-4
Gambar 3.3	Grafik Bubungan antara <i>Corrected Deduct Value Total</i> (CDV) dengan <i>Deduct Value</i> (TDV)	III-5
Gambar 3.4	Peta Lokasi Jalan Raya Banjar – Pangandaran	III-6
Gambar 3.5	Peta Lokasi Jalan Raya Cijulang	III-7
Gambar 3.6	Formulir Survey Kerusakan Jalan PCI	III-8
Gambar 3.7	Formulir Survey Kerusakan Jalan SDI	III-9
Gambar 3.8	Rencana Jadwal Penelitian	III-10
Gambar 4.1	Data Kerusakan Pada Jalan Raya Cijulang - Pangandaran.....	IV-2
Gambar 4.2	Retak Kulit Buaya (<i>Alligator Cracking</i>)	IV-3
Gambar 4.3	Retak Blok (<i>Block Cracking</i>)	IV-3
Gambar 4.4	Jembul (<i>Bump and Sags</i>)	IV-3
Gambar 4.5	Amblas (<i>Depression</i>)	IV-4
Gambar 4.6	Retak Tepi (<i>Edge Cracking</i>)	IV-4
Gambar 4.7	Retak Memanjang (<i>Long and Trans Cracking</i>)	IV-4
Gambar 4.8	Tambalan (<i>Patching & Util Cut Patching</i>)	IV-5
Gambar 4.9	Lubang (<i>Potholes</i>)	IV-5
Gambar 4.10	Gumpal Susut (<i>Swelling</i>)	IV-5
Gambar 4.11	Pelepasan Butir (<i>Weathering & Ravelling</i>)	IV-6
Gambar 4.12	Contoh Hasil Pengamatan Survey Dilapangan Pada Jalan Raya Cijulang	IV-7
Gambar 4.13	Grafik <i>Deduct Value Alligator Cracking</i> (Retak Kulit Buaya)	IV-8
Gambar 4.14	Grafik <i>Deduct Value Edge Cracking</i> (Retak Tepi).....	IV-9

- Gambar 4.15 Grafik *Deduct Value Patching & Util Cut Patching* (Tambalan)IV-9
- Gambar 4.16 Grafik *Deduct Value Weathering & Ravelling* (Pelepasan Butir) ..IV-10
- Gambar 4.17 Grafik *Corrected Deduct Value* (CDV)IV-12
- Gambar 4.18 Diagram Nilai PCI Jalan Raya Banjar STA 0+000 – STA 1+600...IV-15
- Gambar 4.19 Diagram Nilai PCI Jalan Raya Cijulang STA 0+000 – STA 1+300IV-17
- Gambar 4.20 Persentase Kondisi Kerusakan Jalan Raya Cijulang - PangandaranIV-18
- Gambar 4.21 Persentase Nilai PCI pada Jalan Raya Cijulang - Pangandaran.....IV-19



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi Penelitian	Lampiran-1
Lampiran 2	Formulir Survey <i>Pavement Condition Index (PCI)</i> dan Formulir <i>Surface Distress Index (SDI)</i>	Lampiran-4
Lampiran 3	Kartu Asistensi.....	Lampiran-5

