

LAPORAN PRAKTEK PROFESI
PENGAMATAN STRUKTUR PADA PROYEK APARTEMEN GREEN SEDAYU

Jl. Lingkar Luar – Taman Palem



PENELITI:

NAMA : FEBRIANA

NIM : 41213120131

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCU BUANA


TAHUN 2016/2017

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Febriana
NIM : 41213120131
Jurusan : Teknik Arsitektur
Fakultas : Teknik
Universitas : Mercu Buana

Dengan ini menyatakan bahwa laporan Kerja Praktik ini dibuat oleh saya dengan data – data yang diperoleh dari lapangan kerja maupun di kantor.



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Jakarta, 12 Desember 2017



Febriana

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini dinyatakan bahwa:

Nama : Febriana
NIM : 41213120131
Jurusan : Teknik Arsitektur
Fakultas : Teknik
Universitas : Mercu Buana


Telah menyelesaikan laporan Kerja Praktik tepat pada waktu yang sudah ditentukan, dengan judul "Pengamatan Struktur pada Apartemen Green Sedayu"

Jakarta, 25 November 2017

Mengesahkan,

Dosen Pembimbing:

Koordinator Seminar Arsitektur:


Ir. Anjar Widajanti, MTA.


Wibisono Bagus Nimpuno, ST, M. Sc

Kepala Program Studi Arsitektur:



Ir. Joni Hardi, MT.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena kasih dan anugerah-Nya, yang diberikan kepada penulis sehingga laporan kerja praktik yang berjudul **“PENGAMATAN STRUKTUR PADA APARTEMEN GREEN SEDAYU”** dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan kerja praktik ini disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Arsitektur pada Program Studi Arsitektur di Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur Universitas Mercu Buana.

Pada pelaksanaannya, penulis melaksanakan kerja praktik ini pada sebuah perusahaan kontraktor yaitu tepatnya pada PT. Totalindo Eka Persada, dengan proyek Apartemen dan Mall Green Sedayu yang beralamat di Jalan Lingkar Luar, Taman Palem, Jakarta Barat, dari tanggal 4 September 2017 s/d 27 Oktober 2017.

Sebagai rasa syukur, maka dalam kesempatan ini saya ucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Ibu Ir. Anjar Widajanti, MTA, selaku dosen pembimbing, atas segala motivasi, waktu, bimbingan dan arahnya dalam proses penyusunan laporan penelitian.
2. Bapak Dr. Ir. Arisetyanto Nugroho, MM, selaku Rektor Universitas Mercu Buana.
3. Bapak Ir. Joni Hardi, MT, selaku Kepala Jurusan Program Studi Teknik Arsitektur dan juga Kordinator Seminar Arsitektur 77, atas segala bimbingan dan perhatiannya dalam proses penyusunan laporan penelitian.
4. Bapak Muhammad Ishak, selaku pembimbing di lapangan selama kerja praktik, atas segala waktu dan bimbingannya dalam proses penyusunan laporan kerja praktik.
5. Bapak Dedi Purnawan, selaku Project Manager PT. Totalindo Eka Persada, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan kerja praktik pada proyek Apartemen Green Sedayu.
6. Para pelaksana dan staff di PT. Totalindo Eka Persada.TBK (Proyek Apartemen Green Sedayu), yang telah memberikan arahan dan informasi pada saat dilapangan maupun di dalam kantor sehingga dapat menyelesaikan laporan kerja praktik ini.
7. Ibu Fenny Tan, SE, selaku General Manajer PT. Fixiprima Persada, atas segala pengertiannya memberikan izin cuti untuk kerja praktik selama 2 bulan.

8. Papa, mama, kakak dan adik, yang mendukung dan memberikan semangat serta doanya selama penyusunan laporan penelitian.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan kerja praktik ini jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat melakukan perbaikan dalam penulisan laporan pkerja praktik ini.

Jakarta, Desember 2017

Febriana



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR	v-vi
DAFTAR ISI	vi-viii
DAFTAR GAMBAR	viii-xiii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.2.1 Maksud	1
1.3 Lingkup Pembahasan	2
1.3.1 Waktu dan Tempat Pelaksana	2
1.4 Metode Pengumpulan Data.....	3
1.5 Sistematika Penulisan Laporan.....	3-4

BAB II: TINJAUAN INSTANSIONAL PROYEK

2.1 Tinjauan Proyek	5
2.1.1 Tujuan Proyek	5
2.2 Tinjauan Perusahaan	5
2.2.1 Profil Perusahaan	6
2.2.2 Sejarah Perusahaan.....	6
2.2.3 Komitmen, Integritas dan Dedikasi Perusahaan	6
2.2.3.1 Komitmen Perusahaan	7
2.2.3.2 Integritas Perusahaan	7

2.2.3.3 Dedikasi Perusahaan	7
2.3 Struktur Organisasi Perusahaan	7
2.4 Keunggulan	8
2.5 Penjelasan Bagian - Bagian Struktur Organisasi Proyek	8
2.5.1 Organisasi Proyek	8-19

BAB III: TINJAUAN UMUM PROYEK

2.1 Tinjauan Proyek	5
2.1.1 Tujuan Proyek	5
2.2 Tinjauan Perusahaan	5
2.2.1 Profil Perusahaan	6
2.2.2 Sejarah Perusahaan	6
2.2.3 Komitmen, Integritas dan Dedikasi Perusahaan	6

BAB III: TINJAUAN UMUM PROYEK

3.3 Data Proyek	20
3.3.1 Data Umum	20
3.3.2 Data Teknis	21-22
3.4 Lokasi Proyek	23
3.4.2 Batasan – Batasan Proyek	24
3.5 Site Plan Proyek	24-25
3.6 Jadwal Pekerjaan	25-26
3.7 Proyek-Proyek PT. Totalindo Eka Persada Tbk	27-28
3.8 Fasilitas Pelaksanaan Proyek	28-32

BAB IV: TINJAUAN KHUSUS PEKERJAAN

4.1 Bahan Bangunan	33
4.1.1 Alat Bantu untuk Bangunan	33-38
4.1.2 Bahan Bangunan	38-43

4.2 Uraian Pekerjaan	44
4.2.1 Pekerjaan Elemen Vertikal	44
4.2.1.1 Pekerjaan Shear Wall	44
4.2.1.1.1 Fabrikasi Bekisting Shear Wall	44
4.2.1.1.2 Gambar Kerja Pekerjaan Shear Wall	44-45
4.2.1.1.3 Pelaksanaan Pekerjaan Shear Wall	46-51
4.2.1.1.4 Pekerjaan Kolom	51-60
4.2.1.1.5. Balok dan Plat Lantai	61-65
4.3 Aluma Systems	65-66
4.4 Swage Treatment Plant (STP).....	66-68
4.5 Perawatan Beton (Curing).....	68-70
4.6 Masalah-masalah dalam Pelaksanaan Proses Pembangunan	70-73
 BAB V: KESIMPULAN	
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	74-75
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Management Organization Head Office.....	7
Gambar 2.2 Management Organization Project	8
Gambar 2.3 Site Organization Green Sedayu Apartement.....	9
Gambar 3.3.1: Gambar 3D Bangunan Apartemen Green Sedayu	21
Gambar 3.4: Peta Makro Green Sedayu Apartement.....	23
Gambar 3.4.1: Peta Mikro Green Sedayu Apartement	23
Gambar 3.4.2 : Gambar View di Sekitar proyek Green Sedayu Apartement	24
Gambar 3.5: Site Plan.....	25
Gambar 3.6: Kurva S	26
Gambar 3.6.1: Milestone Schedule	26
Gambar 3.8 : Ruang rapat	29
Gambar 3.8.1 : Ruang Pelaksana	29
Gambar 3.8.2 : Ruang Musholla	29
Gambar 3.8.3 : Tempat penyimpanan bahan	30
Gambar 3.8.4 : Pos satpam	30
Gambar 3.8.5 : Toilet staff.....	30
Gambar 3.8.6 : Ruang CM dan SM	31
Gambar 3.8.7 : Ruang QC	31
Gambar 3.8.8 : Ruang QS	31
Gambar 3.8.9 : Ruang PM	32
Gambar 4.1.1 : Excavator	33
Gambar 4.1.2 : Bar cutter dan bar bender.....	33
Gambar 4.1.3 : Scaffolding dan Ring Lock.....	34

Gambar 4.1.4 : Tower Crane.....	34
Gambar 4.1.5 : Bagian-bagian pada Tower Crane	35
Gambar 4.1.6 : Concrete Pump	36
Gambar 4.1.7 : Concrete Bucket.....	36
Gambar 4.1.8 : Placing Boom	37
Gambar 4.1.9 : Vibrator.....	37
Gambar 4.1.10 : Kompresor Udara	38
Gambar 4.1.11 : Baja tulangan	38
Gambar 4.1.12 : Beton decking dan pengaplikasikannya.....	39
Gambar 4.1.13 : Sterofoam dan pengaplikasikannya sebagai block out cor.....	39
Gambar 4.1.14 : Kawat Bendrat.....	39
Gambar 4.1.15 : Tumpukkan Plywood	40
Gambar 4.1.16 : Semen Uzin.....	40
Gambar 4.1.17 : Semen Sika.....	40
Gambar 4.1.18 : Sepatu kolom dan pengaplikasikannya.....	41
Gambar 4.1.19 : Floor Hardener	41
Gambar 4.1.20 : Aluma beam dan pengaplikasikannya	41
Gambar 4.1.21 : Air Curing	42
Gambar 4.1.22 : Semen ready mix yang akan diuji slump.....	43
Gambar 4.1.23 : Semen cor yang dimasukkan ke dalam cetakan dan akan diuji kuat tekan beton.....	43
Gambar 4.2 : Denah Shearwall pada tower 1 lantai 5	45
Gambar 4.2.1 : Detail Shearwall pada tower 1 lantai 5.....	45
Gambar 4.2.2 : Detail Tipikal untuk Penulangan Shear Wall 1	45
Gambar 4.2.3 : Detail Tipikal untuk Penulangan Shear Wall 2	46
Gambar 4.2.5 : Install Ties yang Kurang	47

Gambar 4.2.6 : Bekisting Shear Wall	48
Gambar 4.2.7 : Bekisting Shear Wall yang diangkat menggunakan tower crane.....	48
Gambar 4.2.8 : Bekisting Shear Wall di tempat pembuatan bekisting	49
Gambar 4.2.9 : Pelepasan bekisting shear wall	50
Gambar 4.2.10 : Bekisting shear wall yang sudah dilepas	50
Gambar 4.2.11 : Bekisting shear wall yang sudah dilepas	50
Gambar 4.2.12 : Shearwall yang akan diperlebar menggunakan chemical	51
Gambar 4.2.13 : Denah Kolom pada tower 1 lantai 5.....	51
Gambar 4.2.14 : Detail Kolom pada tower 1 lantai 5	52
Gambar 4.2.15 : Detail Kolom pada tower 1 lantai 5	52
Gambar 4.2.16 : Tempat tulangan besi.....	53
Gambar 4.2.17 : Tulangan yang sudah dipotong dan dibengkokkan.....	53
Gambar 4.2.18 : Pemasangan Tulangan untuk Kolom.....	53
Gambar 4.2.19 : Pemasangan Tulangan untuk Kolom.....	54
Gambar 4.4.20 : Install Ties yang Kurang	54
Gambar 4.2.21 : Tulangan kolom yang sudah dirapikan	55
Gambar 4.2.22 : Tempat pembuatan bekisting.....	55
Gambar 4.2.23 : Bekisting yang sudah jadi.....	56
Gambar 4.2.24 : Bekisting yang diangkat menggunakan tower crane.....	56
Gambar 4.2.25 : Tempat penyimpanan bekisting	56
Gambar 4.2.26 : Bekisting yang dibuat langsung	58
Gambar 4.2.27 : Bagian-bagian bekisting	58
Gambar 4.2.28 : Mobil mixer truck	59
Gambar 4.2.29 : Pengecoran kolom menggunakan concrete bucket	59
Gambar 4.2.30 : Concrete bucket dan operatornya.....	60
Gambar 4.2.31 : Vibrator pada bagian bekisting.....	60

Gambar 4.2.32 : Kolom yang sudah dilepas dari bekisting	60
Gambar 4.2.33 : Ringlock sebagai penahan	61
Gambar 4.2.34 : Bracing untuk perkuatan balok	61
Gambar 4.2.35 : Pemasangan tulangan untuk balok.....	62
Gambar 4.2.36 : Pemasangan tulangan untuk plat lantai	62
Gambar 4.2.37 : Pengecoran plat lantai yang dilakukan malam hari	63
Gambar 4.2.38 : Cor beton yang masih basah	63
Gambar 4.2.39 : Setelah 24 hari, dilakukan perawatan beton dengan air curing	64
Gambar 4.2.40 : Lubang untuk shaft.....	64
Gambar 4.2.41 : Pipa untuk shaft.....	64
Gambar 4.2.42 : Saluran air pada area basement.....	65
Gambar 4.2.43 : Pipa untuk shaft kamar mandi di lantai tipikal apartemen	65
Gambar 4.3 : Bekisting aluma system	66
Gambar 4.3.1 : Aluma yang sudah diaplikasikan pada lantai tipikal	66
Gambar 4.4 : Proses pembuatan rangka pondasi STP	67
Gambar 4.4.1 : Pembuatan rangka pondasi STP	67
Gambar 4.4.2 : Pembuatan pondasi untuk STP	67
Gambar 4.4.3 : Raft pondasi untuk STP.....	68
Gambar 4.2.41 : Pipa untuk shaft.....	64
Gambar 4.2.42 : Saluran air pada area basement.....	65
Gambar 4.2.43 : Pipa untuk shaft kamar mandi di lantai tipikal apartemen	65
Gambar 4.3 : Bekisting aluma system	66
Gambar 4.3.1 : Aluma yang sudah diaplikasikan pada lantai tipikal	66
Gambar 4.4 : Proses pembuatan rangka pondasi STP	67
Gambar 4.5 : Proses pemberian air curing untuk beton yang baru dilepas dari bekisting	68
Gambar 4.6 : Kolom yang mengalami pengeroposan	71

Gambar 4.6.1 : Proses grouting dengan injection.....	71
Gambar 4.6.2 : Proses grouting dengan cara manual	72
Gambar 4.6.3 : Kolom yang mengalami kebocoran.....	72
Gambar 4.6.4 : Daerah galian tower 2 yang tertinggal dengan tower 1 (kiri) dan tower 1 (kanan)	73
Gambar 4.6.5 : Pipa yang retak akibat pekerjaan di lapangan	73



TABEL GAMBAR

Tabel 3.3.2: Elevasi Proyek Apartemen Green Sedayu	23
Tabel 3.7: Proyek-proyek PT. Totalindo Eka Persada	28

