

LAPORAN KERJA PRAKTIK

PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG DANAYASA OFFICE TOWER SCBD LOT 13 - JAKARTA



UNIVERSITAS
MERCU BUANA
Disusun oleh :
Daryadi (41109120034)

Febriawan Sucipto (41109120049)

**UNIVERSITAS MERCUBUANA
FAKULTAS TEKNIK PERENCANAAN DAN DESAIN
JURUSAN TEKNIK SIPIL
JAKARTA
2015**

KERJA PRAKTEK

PROYEK PEMBANGUNAN DANAYASA OFFICE TOWER-SCBD

Lokasi Proyek





DANAYASA OFFICE TOWER

Lokasi : JI. Tulodong atas 2 SCBD LOT 13, Jakarta
Luas Tanah : 4.725 m²
Jumlah Lantai
Basement : 4 Lantai
Ground Floor : 1 Lantai
Mezzanine : 1 Lantai
Typical Tower : 24 Lantai

METODE PELAKSANAAN

FLOWCHART PEKERJAAN KOLOM, BALOK & LANTAI



PEKERJAAN PENGUKURAN



PEKERJAAN BEKISTING



PEKERJAAN PEMBESIAN



PEKERJAAN PENGECORAN



PEMBONGKARAN BEKISTING



Disusun Oleh :

Daryadi (41109120034)

Febriawan S. (41109120049)

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTEK
PROYEK DISTRICT 8 SENOPATI PHASE II
DANAYASA OFFICE TOWER
JAKARTA

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Pembimbing Lapangan
PT. ACSET

M. Jembars



Dosen Pembimbing
Jurusan Teknik Sipil

Accep Hidayat, ST, MT




Koordinator Kerja Praktek
Jurusan Teknik Sipil

Accep Hidayat, ST, MT



Ketua Jurusan Teknik Sipil
Universitas Mercu Buana

Ir. Mawardi Amin, MT





KARTU ASISTENSI

NAMA : DARYADI / FEBRIAWAN .S
 NIM : 41109120034 / 41109120049
 FAKULTAS : FTPD
 PROGRAM STUDI : TEKNIK SIPIL

MATA KULIAH : KERJA PRAKTEK
 SEM/THN AKAD :
 DOSEN : Ir. Desiana Widayanti, MT/
 Atep Sudrajat

NO	TGL.	KETERANGAN	PARAF	NO	TGL.	KETERANGAN	PARAF
1	29/9/15	<ul style="list-style-type: none"> - Pembaca Bab II - Lanjutkan Bab III, IV, V - Analisis dan laporan cer. oleh Hg rencana 		5	13/10/15	<p>perbaikan nntu yg belum dr seku sej nnei</p> <p>perbaikan wktu dr yg yg dn sej nnei</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> - pelaksana - Kumpulkan gambaran proyek 	8	6		Bab VII, VIII dc	
2	28/11/15	<ul style="list-style-type: none"> - Bab II Diperbaiki agar dr informasi ditaruh pd 				Saya siap	fb
		Kondisi mil proyek					
3	05/12/15	Bab III, IV dan V OK dr lanjut	fb				
4	12/12/15	Bab VI matematik & sientific u/case perbaikan informasi wa kiai	fb				

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga Penyusunan laporan ini telah dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan salah satu syarat kelulusan gelar kesarjanaan strata satu (S1) di mana Universitas Mercubuana mengadakan satu program wajib yang harus diambil atau dijalankan oleh setiap mahasiswanya. Program tersebut adalah Kerja Praktik (KP).

Selesainya penyusunan ini berkat bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Acep Hidayat, ST. MT selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam pelaksanaan bimbingan, pengarahan, dorongan dalam rangka penyelesaian penyusunan laporan ini
2. Bapak M. Jembar Priyatna selaku pembimbing lapangan selama kerja praktek ini dilaksanakan
3. Rekan-rekan di Universitas Mercu Buana jurusan Teknik Sipil

4. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan dan bantuan serta motivasi yang besar kepada penulis, baik selama mengikuti perkuliahan maupun dalam menyelesaikan laporan ini, serta kerabat-kerabat dekat dan rekan-rekan seperjuangan yang penulis banggakan. Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan oleh penulis. Akhirnya penulis berharap semoga laporan dapat bermanfaat. Amiin.



Jakarta 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	xi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pelaksanaan Kerja Praktik (KP)	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktik (KP)	I-2
1.3 Ruang Lingkup Laporan Kerja Praktik (KP)	I-2
1.4 Batasan Masalah	I-3
1.5 Metode Pembahasan Laporan Kerja Praktik (KP).....	I-3
1.6 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik (KP).....	I-4

BAB II : DATA PROYEK

2.1 Jenis dan Nama Proyek	II-1
2.1.1 Data Umum	II-1
2.1.2 Data Teknis	II-2
2.2 Lokasi Proyek	II-4
2.3 Lingkup Pekerjaan	II-5

BAB III : SISTEM ORGANISASI DAN MANAGEMEN PROYEK

3.1	Pihak – Pihak yang terkait	III-2
3.2	Hubungan Kerja antara Pemilik, Perencana dan Kontraktor	III-3
3.3	Sistem Tender dan Kontrak	III-6
3.3.1	Tahap Tender	III-6
3.3.2	Tahap Kontrak	III-7
3.4	Struktur Organisasi Pelaksana Proyek.....	III-10
3.5	Pengawasan dan Pengendalian Logistik	III-10
3.5.1	Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Persediaan Material	III-11
3.5.2	Tujuan Pengadaan Material Bangunan	III-11
3.6	Sistem Pengupahan	III-12
3.7	Pengendalian Jadwal Proyek.....	III-12
3.8	Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan	III-13
3.8.1	Pekerjaan Penulangan	III-14
3.8.2	Pekerjaan Pengecoran	III-14
3.9	Penerapan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)	III-14
3.9.1	Filosofi dan Tujuan Pelaksanaan K3	III-15
3.9.2	Pihak Penyelenggara K3	III-16
3.9.3	Pelaksanaan K3 pada Proyek	III-16
3.9.4	Penginformasian dan Pengenalan K3	III-18
3.9.5	Alat-alat dan Sarana Keselamatan Kerja	III-19

BAB IV : TINJAUAN BAHAN BANGUNAN DAN ALAT – ALAT

4.1 Bahan – Bahan Bangunan	IV-1
4.2 Alat – Alat yang digunakan	IV-4

BAB V : PELAKSANAAN PEKERJAAN

5.1 Pengamatan Pekerjaan Konstruksi.....	V-1
5.1.1 Konstruksi Kolom	V-1
5.1.2 Konstruksi Balok	V-1
5.1.2 Konstruksi Plat Lantai	V-2
5.2 Metode Pelaksanaan.....	V-2
5.2.1 Pekerjaan Kolom	V-2
5.2.2 Pekerjaan Balok	V-5
5.2.3 Pekerjaan Plat Lantai	V-6

U N I V E R S I T A S

BAB VI : PENGENDALIAN PROYEK

6.1 Uraian Umum.....	VI-1
6.2 Pengendalian Proyek.....	VI-2
6.2.1 Pengendalian Mutu (<i>Quality Control</i>)	VI-2
6.2.2 Pengendalian Waktu (<i>Time Control</i>)	VI-7
6.2.3 Pengendalian Biaya (<i>Cost Control</i>)	VI-10

BAB VII : PEMBAHASAN MASALAH

7.1 Permasalahan proyek	VII-1
-------------------------------	-------

7.2	Masalah teknis	VII-1
7.2.1	Terjadi Kesalahan pemotongan besi kolom	VII-1
7.2.2	Pengecoran Plat Lantai Keropos	VII-1
7.2.3	Kolom Pecah Pada saat membuka Bekisting	VII-2
7.3	Solusi teknis	VII-1
7.3.1	Terjadi Kesalahan pemotongan besi kolom	VII-1
7.3.2	Pengecoran Plat Lantai Keropos	VII-1
7.3.3	Kolom Pecah Pada saat membuka Bekisting	VII-2
7.4	Masalah Waktu	VII-3
7.4.1	Curah Hujan yang Cukup Tinggi	VII-3
7.5	Masalah Non Teknis	VII-4
7.5.1	Kondisi jalan Lokasi Proyek yang Sempit	VII-4
7.6	Keamanan dan Kenyamanan Sekitar Proyek	VII-5
7.7	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	VII-5

UNIVERSITAS MERCU BUANA

BAB VIII : SIMPULAN DAN SARAN

8.1	Simpulan	VIII-1
8.2	Saran	VIII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lokasi proyek.....	II-4
Gambar 3.1 Bagan Hubungan Antara Pihak – Pihak Terkait	III-3
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Proyek Danayasa Office Tower	III-10
Gambar 3.3 Rambu – Rambu di Proyek Centennial Office Tower	III-21
Gambar 4.1 Beton Ready Mix	IV-1
Gambar 4.2 Besi Tulangan.....	IV-2
Gambar 4.3 Beton Decking pada kolom	IV-3
Gambar 4.4 Tulangan Kaki Ayam	IV-3
Gambar 4.5 Tower Crane (TC)	IV-4
Gambar 4.6 Truck Mixer.....	IV-5
Gambar 4.7 Concrete Bucket	IV-6
Gambar 4.8 Air Compressor.....	IV-8
Gambar 4.9 Scaffholding	IV-8
Gambar 4.10 U-head	IV-9
Gambar 4.11 Main Frame	IV-9
Gambar 4.12 Cross Brace	IV-10
Gambar 4.13 Jack Base.....	IV-10
Gambar 5.1 Besi Tulangan Setelah Pabrikasi	V-3
Gambar 5.2 Pemasangan Bekisting Kolom	V-4
Gambar 5.3 Pembesian Balok Beton	V-6
Gambar 5.4 Pemasangan Beton Decking & Tulangan Plat Lantai	V-7

Gambar 5.5 Konstruksi Plat Lantai.....	V-8
Gambar 6.1 Uji <i>Slump</i>	VI-3
Gambar 6.2 Tes Tekan Beton.....	VI-4
Gambar 7.1 Kesalahan Pemotongan besi.....	VII-1
Gambar 7.2 Plat Lantai Keropos	VII-2
Gambar 7.3 Kolom Pecah/Keropos	VII-2

