

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Aktivitas Kerja Operator Produksi .....	98
Lampiran 2. Peta Pekerja Dan Mesin .....	100
Lampiran 3. Rencana Penyelesaian Masalah Mixer Kurang Efektif Dengan Metode 5W+2H .....	101
Lampiran 4. Pelaksanaan Penanggulangan Masalah Mixer Kurang Efektif .....	103
Lampiran 5. Data Lead Time Dan Cycle Time Mixer Fix Dan Mixer Quick Coupling .....	108
Lampiran 6. Output Harian Mixer Fix Dan Mixer Quick Coupling Bulan Juli 2009 .....	109
Lampiran 7. Data Set-up Dan Efektivitas Mixer Fix Dan Mixer Quick Coupling .....	110
Lampiran 8. Pengaruh Penerapan Mixer Quick Coupling Terhadap Q,D,S,M .....	111
Lampiran 9. Jadwal Penurunan SPPR Untuk Mixer Quick Coupling .....	112
Lampiran 10. Key Result Area (KRA) Pic Mixer .....	113
Lampiran 11. Key Result Area (KRA) Feeder .....	114