

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur organisasi PT. PJM

Gambar 2.2. Aktivitas mutu dalam proses produksi

Gambar 2.3. Proses produksi

Gambar 2.4. Format diagram sebab dan akibat

Gambar 2.5. Diagram pareto penyebab masalah pada line element assy.

Gambar 2.6. Tiga strategi Six Sigma

Gambar 2.7. Siklus proses DMAIC

Gambar 3.1. Proses produksi line Elemen Assy Spin On pada pembuatan filter

Gambar 4.1 Rencana tim proyek six sigma di PT. PJM

Gambar 4.2. Diagram SIPOC proses element assy

Gambar 4.3. Taksiran linear hubungan output produksi dengan jumlah part
number

Gambar 4.4. Plot distribusi normal residual model regresi Linear

Gambar 4.5. Cause and Effect diagram pengaruh variasi part number terhadap
peningkatan produktifitas.

Gambar 4.6. Model Failure Modes and Effect Analysis