

**ANALISIS REJECT DOMINAN PADA MESIN LAS *RESISTANCE SPOT WELDING ROTARY* PT. SSF TBK**



## LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS *REJECT DOMINAN PADA MESIN LAS RESISTANCE SPOT WELDING ROTARY PT. SSF TBK***



**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SYSRAT KELULUSAN MATA  
KULIAH TUGAS AKHIR PADA PROGRAM SARJANA STRATA SATU  
(S1) JULI 2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

### ANALISIS REJECT DOMINAN PADA MESIN LAS *RESISTANCE SPOT WELDING ROTARY* PT. SSF TBK



Mengetahui

Dosen Pembimbing

Dafit Feriyanto, M.Eng, Ph.D

Koordinator Tugas Akhir



## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : David Christian Sitepu  
NIM : 41318110069  
Jurusan : Teknik Mesin  
Fakultas : Teknik  
Judul Tugas Akhir : Analisis *Reject Dominan Pada Mesin Las Resistance Spot Welding Rotary PT SSF Tbk*

Dengan ini menyatakan bahwa saya melakukan Tugas Akhir dengan sesungguhnya dan hasil penulisan laporan Tugas Akhir yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keaslianya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan tehadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Mercu Buana.

Demikian peryataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan.


Jakarta, 19 Agustus 2020



## ABSTRAK

PT. Selamat Sempurna Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur produksi *filter*. PT. Selamat Sempurna Tbk memiliki beberapa *departement*, salah satunya adalah *departement* produksi 1 *press shop spin on* yang berorientasi pada *quality* dan target produksi sesuai *schedule*. Jumlah rata-rata produksi perbulan sebesar 2.880.705 *pcs* dengan jumlah *reject* rata-rata sebanyak 269 *ppm* berdasarkan data *quality* pada tahun 2018. Untuk menurunkan *reject* produksi sesuai *standard quality* maka dilakukan perbaikan dengan metode *fish bone* dengan penerapan *improvement* berdasarkan nilai *kaizen*. Mesin las *Resistance Spot Welding Daichen rotary DC 25 KV* di PT. Selamat Sempurna Tbk. sering terdapat komponen *reject* yang membuat proses produksi terhambat karena harus memproduksi ulang pada komponen pendukung sebelumnya dan penyediaan material awal yang diluar dari *schedule*. Untuk mengetahui penyebab *reject* dominan dan mendapatkan informasi tentang bagaimana agar tidak sering mengalami *reject*, maka perlu dianalisis proses produksinya. Dalam proses analisis, terdapat *reject* dominan yaitu *reject elco* penyok pada bulan desember 2018 dengan total produksi 3.153.442 *pcs* dan total *reject* 197 *ppm*. Untuk mengetahui penyebab *elco* penyok, maka dilakukan pengamatan. Kemudian dari hasil pengamatan selama 2 jam berdasarkan metode *fish bone* dan data *reject* desember 2018, didapatkan penyebab *elco* penyok karena posisi *elco* sering miring terhadap *ring*, maka untuk mencegah agar tidak terjadi dibuatkan alat pengarah *positioning* di *loading elco*, agar posisi *elco* dapat duduk sempurna di *ring elco*. Sehingga dapat menjaga *quality* produk serta meningkatkan hasil produksi sesuai *schedule* dan memberikan keuntungan terhadap perusahaan. Berdasarkan data setelah dilakukan perbaikan, *reject elco* penyok turun menjadi 117 *ppm* dengan total produksi 2.941.431 *pcs* pada bulan januari 2019. Jadi penurunan *reject elco* penyok sebesar 41 %.

**Kata kunci :** *Fish bone, improve, positioning, produksi , quality, reject, resistance Spot welding, seat assy.*



## **ANALYSIS OF DOMINANT REJECT ON WELDING RESISTANCE SPOT WELDING ROTARY MACHINE PT. SSF TBK**

### **ABSTRACT**

*PT. Selamat Sempurna Tbk is a company engaged in manufacturing filter production. PT. Selamat Sempurna Tbk has several departments, one of which is the production department 1 press shop spin on which is oriented towards quality and production targets according to schedule. The average amount of production per month is 2,880,705 pcs with an average number of rejects of 269 ppm based on data quality in 2018. To reduce reject production according to standard quality, improvements are made with the fish bone method by applying improvement based on kaizen values. Daichen rotary DC 25 KV resistance spot welding machine at PT. Selamat Sempurna Tbk. There are often reject components that hamper the production process because they have to reproduce the previous supporting components and supply the initial material that is outside the schedule. To find out the cause of the dominant reject and to get information about how to avoid frequent rejection, it is necessary to analyze the production process. In the analysis process, there was a dominant reject, namely Elco Dent reject in December 2018 with a total production of 3,153,442 pcs and a total reject of 197 ppm. To find out the cause of the dent elco, an observation is made. Then from the results of observations for 2 hours based on the fish bone method and December 2018 reject data, it was found that the cause of elco was dented because the position of the elco was often tilted against the ring, so to prevent it from happening a positioning guide was made in the loading elco, so that the elco position could sit perfectly in ring elco. So that it can maintain product quality and increase production results according to schedule and provide benefits to the company. Based on the data after repairs, the reject elco dent decreased to 117 ppm with a total production of 2,941,431 pcs in January 2019. So the decline in reject elco dent was 41%.*

**Keywords:** Fish bone, improve, positioning, production , quality, reject, resistance Spot welding, seat assy.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Mahas Esa atas segala berkat dan rahmatNya sehingga tugas akhir yang berjudul “Analisis Penurunan Dan Perbaikan Reject Seat Assy Kategori Element Cover Penyok Pada Mesin Las Resistance Spot Welding Daichen Rotary DC 25 KV PT Selamat Sempurna Tbk, dapat diselesaikan. Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan pendidikan Strata satu (S1) di Universitas Mercu Buana.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu proses penggerjaan Tugas Akhir ini, diantaranya :

1. Bapak Dafit Feriyanto, M.Eng, Ph.D, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Dr. Nanang Ruhyat, M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin yang telah memberikan ijin untuk penelitian ini.
3. Bapak Alief Avicenna Luthfie, ST, M.Eng sebagai Sekretaris Jurusan Teknik Mesin
4. Seluruh dosen dan karyawan Jurusan teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana.
5. Seluruh teman-teman Kelas Regular 2 Teknik Mesin Universitas Mercu Buana atas semangat bersama, kekompakan dan dukungannya selama ini.
6. Pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu terselesaikannya tugas akhir ini.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Batasan Penelitian .....	4
1.5 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Konsep dan Teori .....	5
2.1.1 Pengertian Produksi .....	5
2.1.2 Faktor – Faktor Produksi.....	5
2.1.3 Pengertian Proses Produksi .....	6

2.1.4 Pengertian Kualitas .....	7
2.1.5 Konsep Kaizen.....	11
2.2 Spesifikasi Produksi.....	12
2.2.1 Fungsi Produk Filter Oli.....	12
2.2.2 Bagian Produk Filter Oli .....	13
2.2.3 Produk yang dihasilkan .....	14
2.3 Konsep Dasar Mesin Las <i>Resistance Spot Welding</i> .....	15
2.3.1 Macam – Macam las .....	15
2.3.2 Kategori Dari Mesin Las Titik .....	16
2.3.3 <i>Resistance Spot Welding</i> .....	17
2.4 Jenis Mesin Las PT. Selamat Sempurna TBK.....	20
2.4.1 Mesin Las Manual <i>Projection</i> .....	20
2.4.2 Mesin Las <i>Auto Rotary Projection</i> .....	21
2.4.3 Mesin Las <i>Union Tech</i> .....	22
2.5 Spesifikasi mesin las <i>Auto Rotary Projection</i> .....	22
2.5.1 Definisi <i>Auto rotary</i> dan Landasan Masalah.....	22
2.5.2 Peralatan yang digunakan <i>Auto Rotary</i> dan Bagiannya .....	23
2.5.3 Bagian Mesin Las <i>Auto Rotary</i> .....	25
2.6 Hasil Produk Mesin las <i>Resistance Spot Welding</i> .....	27
2.6.1 Komponen <i>Seat assy</i> .....	27
2.6.2 Komponen <i>Reject Seat Assy</i> .....	29


BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Diagram Alir Penelitian .....	32
3.3 Jenis Data & Informasi .....	32
3.4 Metode Yang Digunakan .....	33
3.5 Metode Pengolahan Data dan Analisa .....	33
3.6 Langkah - langkah Penelitian.....	34
3.7 Alat dan Bahan.....	35
3.8 Skema Penelitian.....	36
3.8.1 Alur Penelitian .....	36
3.8.2 Menghidupkan Mesin <i>Autor Rotary</i> .....	38
3.8.3 <i>Setup</i> Dudukan <i>Elektroda</i> .....	39
3.8.4 <i>Setup</i> Mesin <i>Auto Rotary</i> .....	41
3.8.5 Mematikan Mesin <i>Auto Rotary</i> .....	46
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA .....	48
4.1 Pengumpulan Data .....	48
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	48
4.1.2 Produk yang dihasilkan.....	48
4.1.3 Data <i>Reject Resistance Spot Welding</i> .....	49
4.1.4 Diagram <i>Pareto Reject Assy</i> .....	50
4.1.5 Spesifikasi Material .....	52

4.2 Tahap <i>Improve</i> .....	57
4.3 Tahap Analisa Data.....	58
4.4 Langkah Uji coba .....	60
4.5 Hasil Pengamatan .....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	66



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Jumlah Reject periode Januari – September 2018.....	49
Tabel 4.2 Reject Pareto Seat Assy januari-desember 2018.....	50
Tabel 4.3 Komposisi Kimia Material .....	52
Tabel 4.4 Sifat fisik material.....	53
Tabel 4.5 Toleransi Ketebalan Material .....	54
Tabel 4.6 Jenis material dan Pengunaanya .....	55
Tabel 4.7 Destruktif Test .....	56
Tabel 4.8 <i>Reject pareto elco</i> januari – desember 2018 .....	56
Tabel 4.9 <i>Reject element cover</i> berdasarkan mesin .....	57
Tabel 4.10 Data <i>Reject Pareto Seat assy</i> desember 2018 – januari 2019 .....	62



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Filter Oli .....	13
Gambar 2.2 Proses <i>Resistance spot welding</i> .....	18
Gambar 2.3 Mesin <i>Resistance spot welding</i> .....	19
Gambar 2.4 <i>Resistance spot welding manual</i> .....	20
Gambar 2.5 Mesin <i>Auto rotary</i> .....	21
Gambar 2.6 Mesin <i>union tech</i> .....	22
Gambar 2.7 Peralatan mesin las <i>Auto Rotary</i> .....	23
Gambar 2.8 Bagian Mesin <i>Auto rotary</i> .....	25
Gambar 2.9 Komponen <i>Seat assy</i> .....	27
Gambar 2.10 Produk <i>seat assy</i> .....	28
Gambar 2.11 Klasifikasi komponen <i>reject</i> .....	29
Gambar 3.1 Langkah - langkah penelitian.....	34
Gambar 3.2 Alat dipakai untuk penelitian .....	36
Gambar 3.3 langkah menghidupkan mesin .....	38
Gambar 3.4 <i>Setup</i> dudukan <i>elektroda</i> .....	40
Gambar 3.5 <i>Setup</i> mesin <i>Auto Rotary</i> .....	42
Gambar 3.6 <i>Setup</i> Mesin <i>Auto rotary</i> .....	44
Gambar 3.7 Proses <i>setup</i> mesin <i>auto rotary</i> .....	45
Gambar 3.8 <i>Parameter</i> dan <i>trafo</i> mesin las .....	46
Gambar 4.1 Grafik <i>Pareto Reject Seat assy</i> .....	51
Gambar 4.2 Grafik <i>reject</i> berdasarkan mesin .....	57

Gambar 4.3 <i>Diagram Fishbone</i> .....	58
Gambar 4.4 <i>positioning elco mesin auto rotary</i> .....	60

