

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Batasan Masalah	5
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pemeliharaan	7
2.1.1 Definisi Pemeliharaan	7
2.1.2 Tujuan Pemeliharaan	7
2.1.3 Fungsi Pemeliharaan	8
2.1.4 Jenis Pemeliharaan	9
2.2 <i>Total Productive Maintenance (TPM)</i>	11
2.2.1 Pengertian <i>Total Productive Maintenance</i>	12
2.2.2 Tujuan <i>Total Productive Maintenance</i>	12
2.3 <i>Overall Equipment Effectiveness (OEE)</i>	12
2.3.1 Pengertian <i>Availability, Performance, Quality</i>	13

2.3.2	Cara penilaian Skor <i>Overall Equipment Effectiveness</i> (OEE)	15
2.3.3	<i>Six Big Losses</i> (Enam Kerugian Besar).....	16
2.4	<i>Fishbone</i> Diagram	17
2.5	Penelitian Terdahulu	18
2.6	Kerangka Penelitian	21
BAB III METODE PENELITIAN		22
3.1	Perumusan Masalah.....	22
3.2	Tujuan Penelitian.....	22
3.3	Studi Pustaka	22
3.4	Studi Lapangan.....	22
3.5	Penelitian Kuantitatif.....	23
3.6	Pengumpulan Data	23
3.7	Pengolahan Data.....	23
3.8	Analisa Hasil	24
3.9	Kesimpulan dan Saran.....	24
3.10	<i>Flow Chart</i> Penelitian	25
3.11	Alur Perhitungan <i>Overall Equipment Effectiveness</i> (OEE)	26
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA.....		27
4.1	Gambaran Umum Perusahaan	27
4.1.1	Profil Umum Perusahaan	27
4.1.2	Struktur Organisasi Perusahaan	28
4.1.3	Hasil Produksi Perusahaan.....	28
4.1.4	Tenaga Kerja dan Jam Kerja.....	29
4.1.5	Mesin Produksi	30
4.1.6	Konsumen PT. Nutech Pundi Arta.....	30
4.1.7	Penentuan Objek Penelitian	31
4.1.8	Proses Produksi.....	32
4.2	Pengumpulan Data	34
4.3	Pengolahan Data.....	35

4.3.1	Perhitungan Nilai <i>Availability</i>	35
4.3.2	Perhitungan Nilai <i>Performance</i>	37
4.3.3	Perhitungan Nilai <i>Rate of Quality</i>	39
4.3.4	Perhitungan Nilai <i>Overall Equipment Effectiveness (OEE)</i>	41
4.3.5	Perhitungan Nilai <i>Six Big Losses</i>	43
4.3.6	Hasil Persentase Pada <i>Six Big Losses</i>	47
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		50
5.1	Analisa Hasil Perhitungan Overall Equipment Effectiveness (OEE)	50
5.2	Analisa Hasil Perhitungan <i>Six Big Losses</i>	52
5.3	Analisa Diagram <i>Fishbone</i>	54
5.4	Usulan Perbaikan Dengan Metode 5W + 1H.....	56
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN		62
6.1	Kesimpulan.....	62
6.2	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA		64