



**ANALISIS *QUANTITY TAKE OFF* STRUKTUR BAWAH
MENGGUNAKAN *SOFTWARE REVIT 2021* DAN *TEKLA
STRUCTURES* PADA PROYEK RUMAH SAKIT HEWAN**

TAMAN SAFARI

LAPORAN TUGAS AKHIR



UNIVERSITAS
MERCU BUANA
DONI PRASETYO
41120120118

The logo consists of a stylized blue flame or leaf design at the top. Below it, the word "UNIVERSITAS" is written in a small, green, sans-serif font. Underneath that, the words "MERCU BUANA" are written in a larger, bold, dark blue sans-serif font. Below "BUANA", the name "DONI PRASETYO" and the ID "41120120118" are printed in a smaller, dark blue sans-serif font.

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK / PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2025**



**ANALISIS *QUANTITY TAKE OFF* STRUKTUR BAWAH
MENGGUNAKAN *SOFTWARE REVIT 2021* DAN *TEKLA
STRUCTURES* PADA PROYEK RUMAH SAKIT HEWAN**

TAMAN SAFARI

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1)

Nama : Doni Prasetyo
NIM : 41120120118
Pembimbing : Oties T Tsarwan, S.T., M.T.

A faint watermark of the Universitas Mercu Buana logo is visible in the background, showing a stylized flame and the text "UNIVERSITAS MERCU BUANA".

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK / PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Doni Prasetyo
NIM : 41120120118
Program Studi : Teknik Sipil
Judul Tugas Akhir : Analisis *Quantity Take Off* Struktur Bawah Menggunakan *Software Revit 2021* dan *Tekla Structures* Pada Proyek Rumah Sakit Hewan Taman Safari.

Menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat, serta semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata ditemukan di dalam Laporan Tugas Akhir saya terdapat unsur plagiat, maka saya siap mendapatkan sanksi akademis yang berlaku di Universitas Mercu Buana.

Jakarta, 30 Januari 2025

UNIVERSITAS
MERCU BUANA



Doni Prasetyo

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Doni Prasetyo

NIM : 41120120118

Program Studi : Teknik Sipil

Judul : Analisis *Quantity Take Off* Struktur Bawah Menggunakan *Software Revit 2021* dan *Tekla Structures* Pada Proyek Rumah Sakit Hewan Taman Safari.

Telah berhasil dipertahankan pada sidang di hadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana.

Disahkan oleh:

Pembimbing : Oties T Tsarwan, S.T., M.T.
NIDN/NIDK/NIK : 8862011019

Tanda Tangan

Ketua Pengaji : Dr. Ir. Agus Suroso, M.T
NIDN/NIDK/NIK : 0330046602

13/02/25

Anggota Pengaji : Dr. Ir. Mawardi Amin, M.T
NIDN/NIDK/NIK : 0024096701

Jakarta, 30 Januari 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Teknik

Dr. Zulfa Fitri Ikatrinasari, M.T.
NIDN: 0307037202

Ketua Program Studi S1 Teknik Sipil

Dr. Acep Hidayat, S.T., M.T.
NIDN: 0325067505

ABSTRAK

Nama : Doni Prasetyo

NIM : 41120120118

Program Studi : Teknik Sipil

Judul : Analisis Quantity Take Off Struktur Bawah Menggunakan Software Revit 2021 dan Tekla Structures Pada Proyek Rumah Sakit Hewan Taman Safari.

Pembimbing : Oties T Tsarwan, S.T., M.T.

Quantity Take Off (QTO) adalah tahapan penting dalam menghitung volume material yang diperlukan, yang akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun statement of work untuk tender dan juga sebagai acuan dalam pengadaan. Proyek Rumah Sakit hewan Taman Safari adalah satu proyek yang masih menggunakan cara manual, hal tersebut membuat waktu yang dibutuhkan Konsultant Surveyor akan lebih lama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan perhitungan serta faktor yang dapat mempengaruhi selisih perhitungan QTO dengan metode BIM Revit dan Tekla Structures yang diharapkan akan meningkatkan waktu dan akurasi dalam melakukan perencanaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif untuk menganalisa rumusan masalah. Penelitian ini melibatkan beberapa pakar untuk validasi hasil modeling dan faktor yang menyebabkan selisih volume Revit dan Tekla. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan volume antara Revit dan Tekla pada pekerjaan besi dengan selisih persentase 5,7 %. Selisih volume kedua software pada pekerjaan pelat lantai beton yaitu sebesar 7,5%. Selisih rencana anggaran biaya dari kedua software menunjukkan bahwa Tekla memiliki biaya yang lebih besar untuk pekerjaan beton dan pemasian dibandingkan Revit yaitu dengan selisih Rp.12,885,394 dan persentase sebesar 2,7%. Terdapat perbandingan volume dengan metode BIM dan perhitungan manual yaitu pada volume Tekla terdapat selisih sebesar 6,2 % untuk pekerjaan pemasian. Selisih rencana anggaran biaya pada Revit dengan perhitungan manual memiliki selisih sebesar Rp. 2,099,803 dengan persentase 0,5 %. Selisih rencana anggaran biaya pada Tekla Structures dengan perhitungan manual yaitu sebesar Rp.14,985,197 dengan persentase 3,3%. Berdasarkan hasil validasi pakar, faktor yang mempengaruhi perbedaan volume yaitu human error atau kurang ketelitian saat melakukan modelling.

Kata Kunci : *Quantity Take Off*, perbandingan, *Revit*, *Tekla Structures*

ABSTRACT

Name : Doni Prasetyo

NIM : 41120120118

Study Programme : Civil Engineering

Title : Quantity Take Off Analysis of the Lower Structure Using Revit 2021 and Tekla Structures Software on the Safari Park Animal Hospital Project.

Advisor : Oties T Tsarwan, S.T., M.T.

Quantity Take Off (QTO) is an important stage in calculating the volume of material required, which will be used as a basis for preparing a statement of work for tenders and also as a reference in procurement. The Taman Safari Animal Hospital project is one project that still uses the manual method, this makes the time required by the Consultant Surveyor longer. This study aims to determine the comparison of calculations and factors that can affect the difference in QTO calculations with the BIM Revit and Tekla Structures methods which are expected to increase time and accuracy in planning. This research uses qualitative and quantitative methods to analyse the problem formulation. This research involved several experts to validate the modelling results and factors that cause volume differences between Revit and Tekla. The results showed that there was a volume difference between Revit and Tekla on ironwork with a percentage difference of 5 %. The volume difference between the two software on concrete floor slab work is 7.5%. The difference in the cost budget plan of the two software shows that Tekla has a greater cost for concrete and reinforcement work than Revit with a difference of Rp.12,885,394 and a percentage of 2.7%. There is a volume comparison with the BIM method and manual calculations, namely in the Tekla volume there is a difference of 6. for reinforcement work. The difference in the cost budget plan in Revit with manual calculations has a difference of Rp. 2,099,803 with a percentage of 0.5%. The difference in the cost budget plan in Tekla Structures with manual calculations is Rp.14,985,197 with a percentage of 3.3%. Based on the results of expert validation, the factor that affects the difference in volume is human error or lack of accuracy when modelling.

Keywords: *Quantity Take Off, comparison, Revit, Tekla Structures*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas berkat, karunia, dan rahmat-Nya seluruh tahapan laporan skripsi dengan judul “**Analisis Quantity Take Off Struktur Bawah Menggunakan Software Revit 2021 dan Tekla Structures Pada Projek Rumah Sakit Hewan Taman Safari**” dapat diselesaikan. Adapun laporan skripsi ini diajukan untuk memenuhi kurikulum tingkat sarjana program pendidikan S1 (Strata 1) di Program Studi Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana.

Dalam kesempatan kali ini, penulis ucapan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, memberikan kesempatan, dan membimbing hingga pada akhirnya laporan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk :

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa, semangat dan motivasi.
2. Dr. Zulfa Fitri Ikatrinasari, M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana.
3. Bapak Dr. Acep Hidayat, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana.
4. Ibu Oties T Tsarwan, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan banyak masukan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Ir. Agus Suroso, M.T selaku Ketua Penguji 1 yang telah memberikan bimbingan dan banyak masukan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Ir. Mawardi Amin, M.T selaku Dosen Penguji 2 yang telah memberikan bimbingan dan banyak masukan kepada penulis.
7. Rekan-rekan mahasiswa/i kelas karyawan Universitas Mercu Buana yang namanya tidak dapat penulis sebut satu per satu.

Akhir kata penulis sadari bahwa laporan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, untuk itu penulis mohon maaf serta mengharapkan kritik juga saran yang membangun demi penulisan yang lebih baik kedepannya. Semoga laporan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jakarta, 30 Januari 2025



Doni Prasetyo



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Identifikasi Masalah.....	I-4
1.3 Rumusan Masalah.....	I-4
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian	I-4
1.5 Manfaat Penelitian	I-5
1.6 Pembatasan Ruang Lingkup dan Masalah.....	I-5
1.7 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	II-1
2.1. Building Information Modelling.....	II-1
2.2. Autodesk Revit.....	II-2
2.3. Tekla Structures	II-6
2.4. Implementasi BIM di Indonesia.....	II-8
2.5. Fondasi	II-9
2.6. Pile Cap.....	II-9
2.7. Tie Beam (<i>sloof</i>)	II-12
2.8. Pelat Lantai (<i>slab</i>)	II-12
2.9. Quantity Take Off	II-13
2.10. Perhitungan QTO secara manual	II-15
2.11. Standar Metode Pengukuran	II-18
2.11.1 Pengukuran Borepile	II-18
2.11.2 Pengukuran Pilecap	II-18

2.11.3 Pengukuran Tie Beam (<i>sloof</i>)	II-19
2.11.4 Pengukuran Pelat Lantai	II-19
2.12. Perbandingan hasil perhitungan QTO.....	II-20
2.13. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP).....	II-20
2.14. Kerangka Berfikir.....	II-22
2.15. Penelitian Terdahulu	II-23
2.16. Research Gap.....	II-32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	III-1
3.1 Tahapan Penelitian	III-1
3.2 Jenis Penelitian	III-3
3.3 Pendekatan Penelitian	III-4
3.4 Lokasi Penelitian.....	III-4
3.5 Pengumpulan Data	III-5
3.3.1 Data Primer	III-4
3.3.1 Data Sekunder	III-6
3.6 Validasi Pakar	III-17
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	IV-1
4.1 Tinjauan Umum	IV-1
4.2 Tahap Pemodelan BIM	IV-1
4.2.1 Tahap Pemodelan Revit	IV-1
4.2.1 Tahap Pemodelan Tekla Structures	IV-9
4.2.1 Validasi Pemodelan.....	IV-16
4.2.1 Perbedaan Revit dan Tekla	IV-17
4.3 Tahap Analisis Data	IV-19
4.3.1 Cara output volume Revit dan Tekla	IV-19
4.3.1 Quantitiy Take Off volume Revit	IV-20
4.3.1 Rekapitulasi Perhitungan Volume Manual	IV-29
4.3.1 Perbandingan volume Revit dan Tekla	IV-31
4.3.1 Perbandingan Harga Satuan Pekerjaan Revit dan Tekla.....	IV-33
4.3.1 Perbandingan Volume Harga Satuan BIM dan Manual.....	IV-35
4.4 Pembahasan.....	IV-37
4.2.1 Selisih Volume dan Biaya Revit dan Tekla	IV-37
4.2.1 Selisih Volume Metode BIM dan Manual	IV-38

4.2.1 Penyebab Perbedaan QTO Revit dan Tekla.....	IV-39
4.5 Validasi Pakar	IV-42
4.2.1 Pembahasan Hasil Validasi.....	IV-49
4.2.1 Analisis Kuantitatif Penyebab Selisih Volume	IV-49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	V-1
5.1 Kesimpulan	V-1
5.2 Saran	V-1
DAFTAR PUSTAKA	Pustaka-I
LAMPIRAN.....	Lampiran-I



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Safari Animal Hospital	I-3
Gambar 2.1. Pilecap 1 tiang.....	II-10
Gambar 2.2. Pilecap 2 tiang.....	II-11
Gambar 2.3. Pilecap 3 tiang.....	II-11
Gambar 2.4. Penampang Tie Beam	II-12
Gambar 2.5. Penampang Pelat Lantai.....	II-13
Gambar 2.6. Contoh AHSP Pekerjaan Borepile	II-21
Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian	III-1
Gambar 3.2. Lokasi Penelitian.....	III-4
Gambar 3.3. Denah Pondasi Taman Safari.....	III-7
Gambar 3.4. Denah Lantai 1 Taman Safari	III-8
Gambar 3.5. Detail PileCap 1	III-8
Gambar 3.6. Detail PileCap 1A	III-9
Gambar 3.7. Detail PileCap 2	III-9
Gambar 3.8. Detail PileCap 2A	III-10
Gambar 3.9. Detail PileCap 2B	III-10
Gambar 3.10. Detail PileCap 3	III-11
Gambar 3.11. Detail PileCap 3A	III-11
Gambar 3.12. Detail PileCap 4	III-12
Gambar 3.13. Detail PileCap 5	III-12
Gambar 3.14. Detail Tulangan tie beam dan balok	III-13
Gambar 3.15. Detail Pelat Lantai.....	III-14
Gambar 4.1. Tampilan awal <i>Revit</i>	IV-2
Gambar 4.2. Tampilan <i>Setting Project Units</i>	IV-2
Gambar 4.3. Hasil Integrasi shopdrawing kedalam <i>structural template</i>	IV-3
Gambar 4.4. Tampilan <i>Grid</i> struktur	IV-4
Gambar 4.5. Menginput pondasi PileCap kedalam modelling	IV-4
Gambar 4.6. Tampilan pemasangan PileCap	IV-5
Gambar 4.7. Tampilan struktur <i>tie beam (sloof)</i>	IV-6

Gambar 4.8. Tampilan pemberian <i>tie beam (sloof)</i>	IV-6
Gambar 4.9. Tampilan struktur pelat lantai	IV-7
Gambar 4.10. Tampilan pemberian pelat lantai	IV-8
Gambar 4.11. Objek Penelitian Menggunakan Revit	IV-8
Gambar 4.12. Tampilan awal <i>Tekla Structures</i>	IV-9
Gambar 4.13. Tampilan <i>setting grid</i>	IV-10
Gambar 4.14. Hasil Integrasi shopdrawing kedalam <i>Tekla Structures</i>	IV-11
Gambar 4.15. Tampilan awal Pondasi	IV-11
Gambar 4.16. Tampilan pemberian pondasi.....	IV-12
Gambar 4.17. Tampilan struktur <i>tie beam</i>	IV-13
Gambar 4.18. Tampilan pemberian <i>tie beam</i>	IV-13
Gambar 4.19. Tampilan struktur pelat lantai	IV-14
Gambar 4.20. Tampilan pemberian pelat lantai	IV-15
Gambar 4.21. Objek Penelitian Menggunakan Tekla.....	IV-15
Gambar 4.22. Tampilan output volume <i>Revit</i>	IV-19
Gambar 4.23. Tampilan output volume <i>Tekla</i>	IV-20
Gambar 4.24. Perhitungan volume pilecap pada <i>Revit</i>	IV-40
Gambar 4.25. Perhitungan volume pilecap pada <i>Tekla</i>	IV-40
Gambar 4.26. <i>Human Error</i> pada pelat lantai	IV-41

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Berat Diameter Tulangan.....	II-17
Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu.....	II-23
Tabel 2.3. Research Gap	II-32
Tabel 3.1. Rekapitulasi Wawancara Terstruktur	III-5
Tabel 3.2. AHSP Pekerjaan Beton.....	III-15
Tabel 3.3. AHSP Pekerjaan Besi	III-16
Tabel 3.3. Validasi Pakar	III-17
Tabel 4.1. Validasi Pemodelan <i>Revit</i> dan <i>Tekla</i>	IV-16
Tabel 4.2. Volume Pilecap <i>Revit</i>	IV-21
Tabel 4.3. Volume Pilecap <i>Tekla</i>	IV-21
Tabel 4.4. Volume <i>Tie Beam Revit</i>	IV-22
Tabel 4.5. Volume <i>Tie Beam Tekla</i>	IV-24
Tabel 4.6. Volume Pelat Lantai <i>Revit</i>	IV-26
Tabel 4.7. Volume Pelat Lantai <i>Tekla</i>	IV-28
Tabel 4.8. Perhitungan Volume Metode Manual.....	IV-30
Tabel 4.9. Perhitungan Biaya Metode Manual	IV-30
Tabel 4.10. Perhitungan Volume <i>Revit</i> dan <i>Tekla</i>	IV-31
Tabel 4.11. Perhitungan Harga Pekerjaan <i>Revit</i> dan <i>Tekla</i>	IV-33
Tabel 4.12. Perbandingan Volume <i>Revit</i> dan Manual	IV-35
Tabel 4.13. Perhitungan Volume <i>Tekla</i> dan Manual	IV-36
Tabel 4.14. Perbandingan Harga Satuan <i>Revit</i> dan Manual	IV-36
Tabel 4.15. Perbandingan Harga Satuan <i>Tekla</i> dan Manual.....	IV-37
Tabel 4.16. Data Pakar.....	IV-42
Tabel 4.17. Validasi Pakar.....	IV-43
Tabel 4.18. Rekapitulasi Validasi Pakar.....	IV-48
Tabel 4.19. Analisis Faktor Penyebab Perbedaan Volume.....	IV-50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Validasi Pakar	Lampiran-1
Lampiran 2. Shopdrawing 2D.....	Lampiran-2
Lampiran 3. Kartu Asistensi	Lampiran-3
Lampiran 4. Hasil Similarity	Lampiran-4

