

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Di PT. WIJAYA KARYA INDUSTRI DAN KONSTRUKSI
FAKTOR YANG MENYEBABKAN CIDERA YANG TERJADI
SAAT PROSES PEMBUATAN H-BEAM



PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA
BEKASI
2017

LEMBAR PERNYATAAN

Perihal: Penulisan Laporan Kerja Praktek

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Agustian Dwi Mukti
NIM : 41613210017
Jurusan : Teknik Industri
Fakultas : Teknik

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah melaksanakan Kerja Praktek dan pembuatan Laporan Kerja Praktek dengan judul dan tempat pelaksanaan sebagai berikut:

Judul Laporan : **Faktor yang menyebabkan cidera yang terjadi saat proses**

pembuatan H-Beam

Tempat : PT. Wijaya Karya Industri dan Konstruksi
Alamat : JL Raya Narogong Km 26 Kabupaten Bogor.

Sehubung dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Laporan Kerja Praktek yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Laporan Kerja Praktek ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap orang lain, maka saya bersedia bertanggung jawab sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Mercu Buana.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bekasi, 06 Februari 2017



LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Laporan Kerja Praktek dari Mahasiswa berikut ini :

Nama : Agustian Dwi Mukti
NIM : 41613210017
Jurusan : Teknik Industri
Judul Laporan : Faktor yang menyebabkan cidera yang terjadi saat proses pembuatan H-Beam
Tempat : PT. Wijaya Karya Industri dan Konstruksi
Alamat : JL Raya Narogong Km26 Kabupaten Bogor.

Telah diperiksa dan disetujui sebagai syarat kelulusan Mata Kuliah Kerja Praktek Pada Program Studi Teknik Industri Universitas Mercu Buana Bekasi

Bekasi, 06 Februari 2017

Pembimbing,

(Defi Norita, ST,MT)

Mengetahui,

Koordinator Kerja Praktek
Industri

(Bethriza Hanum, ST, MT)

Sekretaris Progam Studi Teknik

(Bethriza Hanum, ST, MT)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan berupa kesehatan, kesempatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan laporan kerja praktek ini.

Laporan kerja praktek ini berjudul “FAKTOR YANG MENYEBABKAN CIDERA YANG TERJADI SAAT PROSES PEMBUATAN H-BEAM”. Kerja Praktek ini telah penulis laksanakan dengan baik di Dept. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT. Wijaya Karya Industri dan Konstruksi yang berlokasi Jl. Raya Narogong Km.26 Cileungsi, BOGOR 16820

Laporan kerja praktek ini merupakan tugas yang harus di selesaikan oleh mahasiswa jurusan teknik industri program S1 di Universitas Mercu Buana Kampus D Cibubur.

Tujuan utama dari kerja praktek ini adalah untuk memantapkan teori dan praktek yang telah di pelajari di kampus dan dapat di selesaikan dengan serta di aplikasikan di lapangan.

Dalam proses pembuatan laporan ini tak lupa saya ucapan terima kasih banyak kepada Bapak-bapak pembimbing kami di PT.Wika Wijaya Konstruksi dan Industri, sehingga saya bisa menerapkan ilmu yang telah di berikan kepada saya.

Ucapan terima kasih ini juga saya ucapkan kepada :

1. Ibu Bethrina Hanum, ST, MT Selaku Sekretaris Program Studi Teknik Industri Universitas Mercu Buana Kampus D Cibubur.
2. Ibu Defi Norita, ST, MT Selaku Dosen PA Teknik Industri Universitas Mercubuana Kampus D Cibubur.
3. Bpk Sumarsono, ST selaku ketua seksi teknik mutu di PT. WIJAYA KARYA INDUSTRI DAN KONSTRUKSI
4. Teman-Teman Teknik Industri Angkatan 13 Mercubuana Cibubur Kampus D

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN Error! Bookmark not defined.

LEMBAR PENGESAHAN KERJA PRAKTEK..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

2.3.1 Logo Perusahaan..... 13

2.3.2 Produk Hasil 13

DAFTAR TABEL

2.3.3 Struktur Organisasi 14

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Ruang Lingkup 2

1.3 Batasan Masalah 2

1.4 Tujuan Kerja Praktek 2

1.5 Manfaat Kerja Praktek 3

1.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek 4

1.7 Metodologi Analisa..... 5

1.8 Sistematika Penulisan 5

BAB II 7

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 7

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 7

2.2 Perkembangan (WIKA) dalam kurun waktu tahun 1970 – 1980..... 8

2.3 Ruang Lingkup Perusahaan..... 10

2.4 Visi, Misi, Moto, Nilai-Nilai dan Paradigma Perusahaan 15

2.4.1 Visi : 15

2.4.2 Misi : 15

2.4.3 MOTO : 15

2.4.4 NILAI – NILAI :	15
2.4.5 PARADIGMA :	16
BAB III.....	17
LANDASAN TEORI	17
3.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	17
3.1.1 Keselamatan Kerja	17
3.1.2 Kesehatan Kerja	17
3.2 Pengendalian Potensi Bahaya	18
3.2.1 Engineering Control (Tehnik/rekayasa)	18
3.2.2 Administrative Control (pengendalian administratif)	19
3.3 Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan.....	19
3.3.1 Hambatan pelaksanaan K3 tersebut:	20
3.3.2 3 Aspek Penyebab Kecelakaan Kerja Pada Konstruksi Dapat Ditinjau Dari:	20
3.3.3 Faktor – Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja	22
3.4 Pencegahan Kecelakaan Kerja	22
3.4.1 Penggunaan Alat Pelindung Diri.....	22
3.4.2 Peralatan keselamatan kerja	23
BAB IV.....	23
Pengumpulan Dan Pengolahan Data	23
4.1 Profile Welded Beam	23
4.2 Kejadian Kecelakaan Kerja Saat Proses H-Beam	23
4.3 Tindakan Preventif Kecelakaan Kerja	27
4.4 Faktor Kejadian Saat Proses Pembuatan H-Beam.....	29
4.4.1 Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Kerja di PT WIKA	30
BAB V KESIMPULAN	32
5.1 Kesimpulan	32
5.3 Saran.....	32

DAFTAR PUSTAKA