

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bangun Industri Nasional .....	1
Gambar 2.1 Lokasi Perusahaan PT. Astra Honda Motor .....	14
Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. Astra Honda Motor .....	15
Gambar 2.3 Perbandingan Penjualan Honda vs Total Penjualan Sepeda Motor .....	16
Gambar 2.4 Persentase Penjualan Sepeda Motor Berdasarkan Merek.....	17
Gambar 2.5 Alur Proses di Area <i>Die Casting</i> .....	17
Gambar 3.1 Siklus Deming .....	22
Gambar 3.2 Kerangka Berpikir .....	39
Gambar 4.1 Contoh Histogram .....	45
Gambar 4.2 Contoh Diagram Pareto .....	46
Gambar 4.3 Contoh Diagram Sebab-akibat.....	47
Gambar 5.1 Alur Proses di Area <i>Die Casting</i> .....	49
Gambar 5.2 Histogram Persentase <i>Reject</i> Tiap Produk.....	53
Gambar 5.3 Histogram Persentase <i>Reject</i> Tiap Kategori/Jenis <i>Reject</i> .....	54
Gambar 5.4 Diagram Pareto Jenis <i>Reject Cylinder Comp KVL</i> .....	54
Gambar 5.5 Uji Kebocoran.....	55

Gambar 5.6 Kondisi <i>Visual Part</i> dan Tes Belah .....	56
Gambar 5.7 Diagram Sebab-Akibat Jenis Penyebab <i>Reject</i> .....	57
Gambar 5.8 Temperatur Aktual <i>Molten</i> .....	58
Gambar 5.9 <i>Fault Tree Analysis</i> .....	64
Gambar 5.10 <i>Thermal Camera Temperature Dies</i> .....	65
Gambar 5.11 Pemeriksaan Kebocoran <i>Cooling Dies</i> .....	66
Gambar 5.12 Pemeriksaan Jalur Pemasangan <i>Cooling Core</i> .....	66
Gambar 5.13 Pemeriksaan <i>Autospray</i> .....	68
Gambar 5.14 <i>Nipple</i> Sebelum Perbaikan.....	70
Gambar 5.15 <i>Nipple</i> Setelah Perbaikan.....	70