

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alat Bantu Pengendalian Kualitas	12
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis	26
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian	29
Gambar 4.1 Histogram jenis misdruk Cv. Workhard Screen Printing.....	32
Gambar 4.2 Grafik peta kendali kerusakan produk	37
Gambar 4.3 Diagram Pareto Cv. Workhard screen prinitng tahun 2018.....	38
Gambar 4.4 Diagram Sebab akibat untuk jenis misdruk Bocor	40
Gambar 5.1 Grafik kerusakan produk Sebelum dan Sesudah perbaikan	43
Gambar 5.2 Alat bantu mencegah kesalahan terjadi kembali	46
Gambar 5.3 ara penggunaan alat pengatur waktu otomatis	47



UNIVERSITAS
MERCU BUANA