

### Abstrak

Seiring berkembangnya tingkat taraf hidup masyarakat khususnya kota Jakarta dan semakin meningkatnya jumlah perkantoran di butuhkan bangunan tinggal yang cukup, maka dibangunlah bangunan yang memenuhi kebutuhan ialah HOTEL SWISS BELHOTEL yang terletak di jl.cikini raya no.66 jakarta pusat, Pada pengamatan kami peroleh selama proses kerja praktek akan kami berikan beberapa kesimpulan beberapa point diantaranya, Pada pengecoran balok dan pelat menggunakan fc:30 mpa dan tulangan BJTD 40,fy:400 mpa, pada pengecoran kolom basement – lantai 2 menggunakan fc:40 mpa ; lantai 2 – lantai atas menggunakan fc:35 mpa. Pada proses pekerjaan curing sebagian besar menggunakan bahan air dan pendukung lainnya.



Kata kunci : kolom, balok, pelat, pengecoran, curing

UNIVERSITAS  
MERCU BUANA