

Abstrak

Seiring berkembangnya tingkat taraf hidup masyarakat khususnya kota Jakarta dan semakin meningkatnya jumlah perkantoran di butuhkan bangunan tinggal yang cukup, maka dibangunlah bangunan yang memenuhi kebutuhan ialah HOTEL SWISS BELHOTEL yang terletak di jl.cikini raya no.66 jakarta pusat, Pada pengamatan kami peroleh selama proses kerja praktek akan kami berikan beberapa kesimpulan beberapa point diantaranya, Pada pengecoran balok dan pelat menggunakan $f_c:30$ mpa dan tulangan BJTD 40, $f_y:400$ mpa, pada pengecoran kolom basement – lantai 2 menggunakan $f_c:40$ mpa ; lantai 2 – lantai atas menggunakan $f_c:35$ mpa. Pada proses pekerjaan curing sebagian besar menggunakan bahan air dan pendukung lainnya.

Kata kunci : kolom, balok, pelat, pengecoran, curing