

## **TUGAS AKHIR**

# **Analisa Kualitas dalam Mengurangi Defect Bagian Interior pada Produk Kijang Innova di PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Karawang Plant**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Studi Strata Satu (S1) Gelar Sarjana Teknik Industri



**TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
UNIVERSITAS MERCU BUANA  
JAKARTA  
2011**

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratih Eviyanti  
NIM : 41607010022  
Program Study : Teknik Industri  
Fakultas : Teknologi Industri  
Judul : “Analisa Kualitas Dalam Mengurangi Defect Pada  
Produk Kijang Innova Bagian Interior di PT.  
Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN)  
Karawang Plant”

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah  
saya buat merupakan hasil karya sendiri, kecuali yang pada bagian yang sudah  
disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tidak dipaksakan.

**MERCU BUANA**

Jakarta, Juli 2011

Ratih Eviyanti

## **LEMBAR PENGESAHAN**

Judul :

**“Analisa Kualitas Dalam Mengurangi Defect Pada Produk Kijang Innova  
Bagian Interior di PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN)**

**Karawang Plant”**

Laporan Tugas Akhir ini telah diperiksa dan disetujui oleh :



UNIVERSITAS Jakarta, Juli 2011

**MERCU BUANA**

**Kepala Program Study Teknik Industri/Koordinator Tugas Akhir**

**(Muhammad Kholil ST,MT)**

## **LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul:

**“Analisa Kualitas Dalam Mengurangi Defect Pada Produk Kijang Innova  
Bagian Interior di PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN)  
Karawang Plant”**

Nama : Ratih Eviyanti  
NIM : 41607010022  
Program Study : Teknik Industri  
Fakultas : Teknologi Industri

Laporan Tugas Akhir ini telah diperiksa dan disetujui oleh :



**Dosen Pembimbing I**

(Muhammad Kholil ST,MT)

**Dosen Pembimbing II**


(Hayu Kartika ST)

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tugas Akhir ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan study Strata (S1) dan meraih gelar Sarjana Teknik Jurusan Teknik Industri pada Fakultas Teknologi Industri Universitas Mercu Buana.

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, pihak-pihak tersebut yaitu :

1. Keluarga tercinta Mama, Papa, Kakak, adik dan juga kakak ipar ku yang senantiasa memberikan cinta, pengertian serta dukungan baik moril maupun materil kepada penulis.
2. Bapak Ir. Torik Husein, MT selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri.
3. Bapak Ir. Mohammad Kholil, MT selaku Dosen Pembimbing I dan Kepala Program Studi Teknik Industri.
4. Hayu Kartika, ST. selaku Dosen Pembimbing II dan Senior yang telah memberikan bimbingan dan saran bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

5. Bapak Ir. Sonny Koeswara, MSIE dan Bapak Ir. Amin Syukron, MT selaku Dosen yang telah memberikan bimbingan dan saran bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Ir. Indra Almahdy, MS.c selaku Pembimbing Akademik Teknik Industri angkatan 2007.
7. Pihak PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Bapak Ir. Herman Prasetyohadi Selaku Manager of Quality Inspection.
9. Bapak Hendra Ferdiansyah, ST. Selaku Pembimbing dan Supervisor Seat & Interior Section – Quality Eng. Service Dept.
10. Bapak Deni, Bapak Asep, Bapak Sukron, Bapak Dion, Bapak Willy, Bapak Sigit, Bapak Anggoro, dan seluruh staf dan karyawan Quality Control Division serta teman-teman operator shift white & red yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
11. Lettu Inf. Yuki Amanan yang selalu memberikan dorongan moril dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.  
The logo of Mercu Buana University features the word "UNIVERSITAS" in green above the word "MERCU BUANA" in blue. The letters are stylized with vertical lines and dots.
12. Eka Sukartiningsih yang selalu menemani, memberikan dorongan dan semangat kepada penulis dari mulai magang sampai penyelesaian Tugas Akhir ini serta para wanita industri 2007 (Fefri, Senny, Nindyta, dan Lusi).
13. Seluruh Dosen Teknik Industri yang banyak memberikan masukan lewat materi-materi pada saat perkuliahan pada penulis yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

14. Seluruh teman-teman Jurusan Teknik Industri khususnya angkatan 2007 yang selalu memberikan dukungan besar bagi penulis.
15. Yang tak terlupakan teman-teman pengurus serta anggota UKM Paduan Suara Universitas Mercu Buana yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
16. Pihak-pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tiada gading yang tak retak, begitupun dalam penulisan Tugas Akhir


ini yang jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang membangun sangat diperlukan bagi penulis guna memperbaiki lagi Tugas Akhir ini supaya dapat mendekati kesempurnaan.

Jakarta, Juli 2011

UNIVERSITAS  
**MERCU BUANA**  
Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>



<b>UNIVERSITAS</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>MERCU BUANA</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Batasan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.6 Metode Pengumpulan Data .....	6

1.6.1 Metode Pengumpulan Data Primer.....	6
1.6.2 Metode Pengumpulan Data Sekunder.....	6
1.7 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1. Pengertian Kualitas .....	9
2.1.1. Definisi Kualitas .....	9
2.1.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas.....	11
2.1.3. Konsep Kualitas Pada Industri Manufaktur .....	13
2.2. Pengertian Pengendalian Kualitas (QC) dan Pemastian Mutu (QA) ...	15
2.3. Manajemen Kualitas ( <i>Quality Management</i> ).....	17
2.4. Pengendalian Kualitas .....	20
2.3.1. Pengertian Pengendalian Kualitas ( <i>Quality Control</i> ).....	20
2.3.2 Tujuan Pengendalian Kualitas .....	23
2.5. Statistical Process Control (SPC).....	26
2.6. Variasi Dalam Peningkatan Proses .....	28
2.7. Peta Kendali ( <i>Control Chart</i> ).....	29
2.7.1. Peta Kendali Variabel .....	32
2.7.2. Peta Kendali Atribut.....	35
2.8. Diagram Kualitas .....	38

2.8.1. Diagram Pareto ( <i>Pareto Diagram</i> ) .....	38
2.8.2. Diagram Sebab Akibat ( <i>Cause of Effect Diagram / Fishbone</i> ) ....	39
2.9. Pengujian Kecukupan Sampel .....	42

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1. Pendahuluan .....	43
3.2. Pengumpulan Data.....	43
3.3. Pengolahan Data.....	44
3.4. Analisa Pemecahan Masalah.....	45
3.5. Kesimpulan dan Saran .....	45
3.6. Flow Chart Penyelesaian Tugas Akhir .....	46

### **BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA**

4.1. Gambaran Umum Perusahaan .....	47
4.1.1. Sejarah Perusahaan .....	47
4.1.2. Profil Perusahaan .....	48
4.1.3. Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi / Perusahaan.....	49
4.2. Bidang Usaha .....	50
4.2.1. Karawang Plant.....	50
4.3. Struktur Organisasi .....	54
4.4. Sertifikasi Perusahaan.....	55
4.5. Assembling Shop (Proses Perakitan).....	55

4.6.	Pengumpulan Data.....	61
4.6.1.	Data Jumlah Produksi.....	61
4.6.2.	Pengumpulan Data Produk Defect.....	62
4.7.	Pengolahan Data .....	63
4.7.1.	Pengolahan Data Bulan Januari - Februari .....	63
4.7.2.	Uji Kecukupan Sampel.....	66
4.7.3.	Pareto Diagram dan Peta Kendali (P-Chart) pada Bulan Januari - Februari .....	68
4.7.4.	Diagram Sebab Akibat (Fishbone).....	75

## **BAB V ANALISA PEMECAHAN MASALAH**

5.1.	Analisa Hasil Data .....	77
5.2.	Analisa Jenis Defect dan Diagram Pareto.....	79
5.3.	Analisa Diagram Sebab Akibat .....	81
5.4.	Faktor-faktor Penanggulangan Masalah .....	83

## **MERCUI BUANA**

### **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1	Kesimpulan .....	85
6.2	Saran .....	86

### **DAFTAR PUSTAKA .....** 87

### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Rumus peta kendali Atribut .....	36
Tabel 4.1 Profil Perusahaan .....	47
Tabel 4.2 Data Total Produksi PT. Toyota. ....	61
Tabel 4.3 Pengolahan Data Bulan Januari – Februari 2011 .....	63
Tabel 4.4 Uji Kecukupan Sample bulan Januari – Februari 2011.....	66
Tabel 4.5 Data Jumlah Produk Defect pada bulan Januari – Februari 2011.....	68
Tabel 4.6 Perhitungan Proporsi Defect G/n Ctr Pillar Lh, Dirty (Part).....	69
Tabel 4.7 Perhitungan Proporsi Defect G/n Ctr Pillar Lh, Dirty (Part) (Revisi).....	72
Tabel 5.1 Rencana Penanggulangan Masalah Defect Kotor .....	84

**UNIVERSITAS  
MERCU BUANA**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1. Perspektif Kualitas.....	14
Gambar 2.2. Tahapan Pengendalian Proses Statistik.....	28
Gambar 2.3 Contoh Peta Kendali Untuk Ketidaksesuaian .....	31
Gambar 2.4 Diagram Alir Penggunaan Peta-Peta Kontrol .....	32
Gambar 2.5 Contoh Diagram Pareto.....	39
Gambar 2.6 Contoh Cause of Effect Diagram (Fish bone).....	41
Gambar 3.1 Flow Chart Penyelesaian Tugas Akhir .....	46
Gambar 4.1 Era Baru Industri Otomotif Indonesia .....	51
Gambar 4.2 Pengepresan Lempengan Baja menjadi Part Body Mobil .....	52
Gambar 4.3 Akurasi Tinggi Pengelasan Part Body menjadi Kerangka Mobil .....	52
 The logo of Mercu Buana University features the words "UNIVERSITAS MERCU BUANA" stacked vertically. "UNIVERSITAS" is in green, "MERCU" is in blue, and "BUANA" is in blue. The "U" in "UNIVERSITAS" and the "B" in "BUANA" are stylized to overlap.	53
Gambar 4.4 Dari Proses Anti Karat hingga Pengecatan .....	53
Gambar 4.5 Proses Perakitan hingga pengawasan Kualitas.....	54
Gambar 4.6 Bagan Alir Proses Produksi .....	54
Gambar 4.7 Proses Spec, Function, E/G check .....	55
Gambar 4.8 Proses Exterior & Interior Insp. ....	56

Gambar 4.9 Proses Appearance & Body Fitting .....	56
Gambar 4.10 Proses Repair .....	57
Gambar 4.11 Proses Confirmation in Line .....	57
Gambar 4.12 Lay out Final Inspection Process.....	58
Gambar 4.13 Defect G/n Ctr Pillar Lh, Dirty (Part) .....	58
Gambar 4.14 Defect G/n Ctr Pillar Rh, Dirty (Part).....	59
Gambar 4.15 Defect G/n Fr Pillar Lh, x Head Lining, Clearance.....	59
Gambar 4.16 Defect Inst. Lower Side Rh, x Meter Cluster, Clearance.....	60
Gambar 4.17 Defect Inst. Upper Rh, x Meter Cluster, Clearance.....	60
Gambar 4.18. Total Produksi PT. Toyota .....	62
Gambar 4.19 Diagram Pareto Produk defect pada bulan Januari – Februari.....	68
Gambar 4.20 Peta Kendali (P-Chart) pada defect G/n Ctr Pillar Lh, Dirty (Part) ....	71
Gambar 4.21 Peta Kendali (P-Chart) pada defect G/n Ctr Pillar Lh, Dirty (Part) (Revisi) .....	74
Gambar 4.22 Diagram Sebab Akibat Defect Kotor.....	75
Gambar 5.1 Presentase Jenis Defect .....	80
Gambar 5.2 Diagram Sebab Akibat Defect Kotor.....	81

## DAFTAR LAMPIRAN

Table Data Produksi dan Data Jenis Defect.....	1
Table Data Produksi dan Data Jenis Defect (Setelah hari Libur dihilangkan).....	4
Diagram Pareto dan Cara perhitungannya .....	7
Lay Out dan Flow Proses bagian Inspeksi .....	9
Organisasi Divisi Quality Control .....	11
Peta PT. TMMIN Karawang Plant .....	11
Layout Pabrik .....	12
Proses Stamping Shop.....	12
Proses Welding Shop .....	13
Proses Painting Shop .....	14
<b>MERCU BUANA</b>	
Proses Assembly Shop.....	15
Toyota Course dan Commont Yard.....	16
Proses Pengolahan Limbah Modern .....	17
Toyota Forest.....	19
Struktur Organisasi .....	20