

## **TUGAS AKHIR**

# **PERHITUNGAN KEKUATAN DAN PERANCANGAN PERBAIKAN STRUKTUR GEDUNG PASCA KEBAKARAN STUDI KASUS GEDUNG PARKIR GALLERY WEST JAKARTA BARAT**

**Diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Teknik Strata 1 (S-1)**



**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MERCU BUANA  
2017**



**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR  
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MERCU BUANA**

Q

Tugas akhir ini untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik, jenjang pendidikan Strata 1 (S-1), Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana, Jakarta.

**Judul Tugas Akhir** : Perhitungan Kekuatan dan Perancangan Perbaikan Struktur Gedung Pasca Kebakaran (Studi Kasus Gedung Parkir Gallery West Kebun Jeruk Jakarta Barat).

Disusun oleh :

Nama : **RIFKI RIZKI PRATAMA**

NIM : **41112320030**

Jurusan/Program Studi : **Teknik Sipil**

Telah diajukan dan dinyatakan LULUS sidang sarjana pada tanggal : 25 Agustus 2017

Jakarta, 28 Agustus 2017

**UNIVERSITAS  
MERCU BUANA**

**Ir. Zainal Abidin Sahab M.T**

**Ketua Pengudi**

**Ir. Mawardi Amin, M.T**

**Ketua Program Studi**

**Acep Hidayat S.T, M.T**

**LEMBAR PERNYATAAN  
SIDANG SARJANA  
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MERCU BUANA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifki Rizki Pratama

Nomor Induk Mahasiswa : 411123200030

Program Studi/Jurusan : Teknik Sipil

Fakultas : Teknik

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan kerja asli, bukan jiplakan (duplikat) dari karya orang lain. Apabila ternyata pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan gelar kesarjaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat di pertanggung jawabkan sepenuhnya.

**UNIVERSITAS  
MERCU BUANA**

Jakarta, 25 Agustus 2017

Yang memberikan pernyataan



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas petunjuk, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dengan judul "Perhitungan Kekuatan dan Perancangan Perbaikan Struktur Gedung Pasca Kebakaran" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Program Studi Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana Jakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tugas akhir ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta beserta keluarga yang selalu memberi do'a dan dukungan moril serta material, maupun spiritual sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dengan lancar.
2. Bapak Acep Hidayat ST, M.T selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mercu buana.
3. Bapak Ir. Zainal Abidin shahab M.T selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir.
4. Para Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana.
5. Para Staff dan Karyawan Fakultas Teknik Universitas Mercu Buana.
6. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Universitas Mercu Buana.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari banyak kekurangan yang jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian sangatlah penulis harapkan agar penulis dapat melengkapi dan menyempurnakan laporan ini.

Penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Aamin.

Jakarta, 25 Agustus 2017

Penulis

Rifki Rizki Pratama



## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL .....                             | i    |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                         | ii   |
| LEMBAR PERNYATAAN .....                         | iii  |
| ABSTRAK .....                                   | iv   |
| KATA PENGANTAR .....                            | v    |
| DAFTAR ISI .....                                | vii  |
| DAFTAR GAMBAR .....                             | xi   |
| DAFTAR TABEL.....                               | xv   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                        |      |
| 1.1 Latar Belakang .....                        | I-1  |
| 1.2 Identifikasi Masalah .....                  | I-2  |
| 1.3 Rumusan Masalah .....                       | I-3  |
| 1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian .....          | I-3  |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....                    | I-3  |
| 1.6 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah .....     | I-4  |
| 1.7 Sistematika Penulisan .....                 | I-5  |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                  |      |
| 2.1 Pengertian Beton Bertulang .....            | II-1 |
| 2.2 Material Pembentuk Beton Bertulang .....    | II-2 |
| 2.2.1 Semen .....                               | II-2 |
| 2.2.2 Agregat .....                             | II-2 |
| 2.2.3 Air .....                                 | II-3 |
| 2.2.4 Bahan Campuran ( <i>Admixture</i> ) ..... | II-3 |
| 2.3 Beton .....                                 | II-3 |
| 2.3.1 Sifat Beton Pada Temperatur Tinggi .....  | II-5 |

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| 2.3.2 | <i>Spalling / Terkelupasnya Selimut Beton</i>      | II-6  |
| 2.3.3 | Retakan Beton dan Korosi pada Baja Tulangan        | II-7  |
| 2.4   | Jenis – Jenis Pengukuran Beton Pasca Kebakaran     | II-8  |
| 2.4.1 | Pemeriksaan visual                                 | II-8  |
| 2.4.2 | Pengujian <i>Ultrasonic Pulse Velocity</i>         | II-8  |
| 2.4.3 | Pengujian <i>Profometer / R-Bar Meter</i>          | II-9  |
| 2.4.4 | Pengujian <i>Hammer Test</i>                       | II-9  |
| 2.4.5 | Pengujian <i>Core Drill</i>                        | II-9  |
| 2.4.6 | Pengujian <i>Brinell</i>                           | II-10 |
| 2.4.7 | Pengujian Karbonasi Beton                          | II-10 |
| 2.5   | Jenis dan Klasifikasi Kerusakan Gedung Pasca Bakar | II-10 |
| 2.5.1 | Kerusakan ringan                                   | II-11 |
| 2.5.2 | Kerusakan sedang                                   | II-11 |
| 2.5.3 | Kerusakan berat                                    | II-11 |
| 2.5.4 | Kerusakan sangat berat                             | II-11 |
| 2.6   | Metode Perbaikan Struktur Pasca Kebakaran          | II-12 |
| 2.6.1 | Kerusakan ringan                                   | II-12 |
| 2.6.2 | Kerusakan sedang                                   | II-13 |
| 2.6.3 | Kerusakan berat                                    | II-13 |
| 2.7   | Peraturan dan Standart Perencanaan                 | II-14 |
| 2.8   | Pembebatan   | II-14 |
| 2.9   | Sistem Struktur Gedung                             | II-15 |
| 2.9.1 | Elemen Struktur Balok                              | II-15 |
| 2.9.2 | Elemen Struktur Kolom                              | II-15 |
| 2.9.3 | Lentur   | II-15 |
| 2.9.4 | Metode Analisis                                    | II-16 |

|       |                               |       |
|-------|-------------------------------|-------|
| 2.9.5 | Persyaratan Kekuatan .....    | II-20 |
| 2.9.6 | Faktor Reduksi Kekuatan ..... | II-21 |
| 2.9.7 | Geser .....                   | II-22 |
| 2.10  | Hipotesa penelitian .....     | II-23 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| 3.1   | Data Umum Bangunan .....                       | III-1 |
| 3.2   | Alur Penelitian .....                          | III-2 |
| 3.3   | Pengumpulan Data Hasil Investigasi .....       | III-3 |
| 3.3.1 | Pengamatan visual .....                        | III-3 |
| 3.3.2 | Data pengujian <i>Hammer Test</i> .....        | III-3 |
| 3.3.3 | Data pengujian <i>Core Drill</i> .....         | III-3 |
| 3.4   | Perhitungan $f_c'$ Beton Pasca Kebakaran ..... | III-4 |
| 3.5   | Analisis Struktur Pasca Kebakaran .....        | III-5 |
| 3.6   | Hasil Analisis Struktur Pasca Kebakaran .....  | III-6 |
| 3.7   | Keandalan Struktur Pasca Kebakaran .....       | III-7 |
| 3.8   | <i>Design</i> Perkuatan Struktur .....         | III-7 |
| 3.9   | Pemeriksaan <i>Design</i> Struktur .....       | III-8 |

### **BAB IV HASIL DAN ANALISIS**

|       |   |       |
|-------|---|-------|
| 4.1   | Pengamatan Visual .....                 | IV-1  |
| 4.1.1 | Kondisi Struktur Pasca Kebakaran .....  | IV-2  |
| 4.2   | Pengumpulan Data Hasil Investigasi..... | IV-10 |
| 4.2.1 | Pengujian <i>Hammer Test</i> .....      | IV-10 |
| 4.2.2 | Pengujian <i>Core Drill</i> .....       | IV-11 |
| 4.3   | Interpretasi Data Investigasi .....     | IV-14 |
| 4.4   | Analisis Struktur.....                  | IV-16 |
| 4.4.1 | Konfigurasi struktur .....              | IV-16 |
| 4.4.2 | Material struktur .....                 | IV-20 |

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| 4.4.3 | Baja tulangan .....                                    | IV-23 |
| 4.4.4 | Pembebanan .....                                       | IV-23 |
| 4.4.5 | Beban gempa .....                                      | IV-24 |
| 4.4.6 | Kombinasi pembebaan .....                              | IV-33 |
| 4.5   | Hasil Analisis Struktur Kuat Tekan Beton Rencana ..... | IV-34 |
| 4.5.1 | Pemeriksaan kekuatan .....                             | IV-34 |
| 4.6   | Hasil Analisis Struktur Pasca Kebakaran.....           | IV-36 |
| 4.6.1 | Pemeriksaan kekuatan .....                             | IV-36 |
| 4.6.2 | Pemeriksaan Kekakuan .....                             | IV-38 |
| 4.6.3 | Pemeriksaan Kolom .....                                | IV-42 |
| 4.6.4 | Pemeriksaan dengan Metode Uji Tandon air .....         | IV-52 |
| 4.7   | Keandalan Struktur Pasca Kebakaran .....               | IV-58 |

## **BAB V PENUTUP**

|     |                  |     |
|-----|------------------|-----|
| 5.1 | Kesimpulan ..... | V-1 |
| 5.2 | Saran .....      | V-2 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

**KARTU ASISTENSI**

**LAMPIRAN MERCU BUANA**

## DAFTAR GAMBAR

|             |   |       |
|-------------|---|-------|
| Gambar 1.1  | Kondisi setelah gedung terbakar .....                         | I-2   |
| Gambar 1.2  | Plat dan balok yang mengalami kerusakan .....                 | I-2   |
| Gambar 2.1  | Diagram tegangan regangan beton.....                          | II-4  |
| Gambar 2.2  | <i>Spalling/Terkelupasnya selimut beton .....</i>             | II-7  |
| Gambar 2.3  | Retakan pada balok .....                                      | II-8  |
| Gambar 2.4  | Korosi pada Baja Tulangan .....                               | II-8  |
| Gambar 2.5  | Perbaikan menggunakan metode <i>Coating</i> .....             | II-12 |
| Gambar 2.6  | Perilaku lentur oleh pembebanan .....                         | II-17 |
| Gambar 2.7  | Distribusi tegangan dan regangan balok tulangan tunggal ..... | II-19 |
| Gambar 3.1  | Lokasi Gedung Gallery West Jakarta Barat .....                | III-1 |
| Gambar 3.2  | Alur Penelitian .....   | III-2 |
| Gambar 4.1  | <i>Mapping</i> area kebakaran .....                           | IV-1  |
| Gambar 4.2  | Elemen struktur 1 pasca kebakaran .....                       | IV-2  |
| Gambar 4.3  | Elemen struktur 2 pasca kebakaran .....                       | IV-2  |
| Gambar 4.4  | Elemen struktur 3 pasca kebakaran .....                       | IV-3  |
| Gambar 4.5  | Elemen struktur 4 pasca kebakaran .....                       | IV-3  |
| Gambar 4.6  | Elemen struktur 5 pasca kebakaran .....                       | IV-4  |
| Gambar 4.7  | Elemen struktur 6 pasca kebakaran .....                       | IV-4  |
| Gambar 4.8  | Elemen struktur 7 pasca kebakaran .....                       | IV-5  |
| Gambar 4.9  | Elemen struktur 8 pasca kebakaran .....                       | IV-5  |
| Gambar 4.10 | Elemen struktur 9 pasca kebakaran .....                       | IV-6  |
| Gambar 4.11 | Elemen struktur 10 pasca kebakaran .....                      | IV-6  |
| Gambar 4.12 | Elemen struktur 11 pasca kebakaran .....                      | IV-7  |

|  |       |
|--|-------|
| Gambar 4.13 Elemen struktur 12 pasca kebakaran.....                    | IV-7  |
| Gambar 4.14 Elemen struktur 13 pasca kebakaran.....                    | IV-8  |
| Gambar 4.15 Elemen struktur 14 pasca kebakaran.....                    | IV-8  |
| Gambar 4.16 Elemen struktur 15 pasca kebakaran.....                    | IV-9  |
| Gambar 4.17 Elemen struktur 16 pasca kebakaran.....                    | IV-9  |
| Gambar 4.18 Pengujian <i>Hammer Test</i> balok Axis 9A'/GA-HA .....    | IV-11 |
| Gambar 4.19 Pengujian <i>Hammer Test</i> plat Axis 7A-7A'/HA-JA .....  | IV-11 |
| Gambar 4.20 Pengujian <i>Hammer Test</i> plat Axis 8A-8A'/GA-HA .....  | IV-11 |
| Gambar 4.21 Pengujian <i>Hammer Test</i> plat Axis 9A'-10A/GA-HA ..... | IV-11 |
| Gambar 4.22 Pengambilan sampel balok Axis HA/7A-7A' .....              | IV-12 |
| Gambar 4.23 Pengambilan sampel balok Axis 9A/HA-JA.....                | IV-12 |
| Gambar 4.24 Pengambilan sampel balok Axis 9A'/GA-HA .....              | IV-12 |
| Gambar 4.25 Pengambilan sampel plat Axis 8A'-9A/GA-HA.....             | IV-12 |
| Gambar 4.26 Pengambilan sampel plat Axis 8A-8A'/HA-JA .....            | IV-13 |
| Gambar 4.27 Pengambilan sampel plat Axis 10A-11A/GA-HA.....            | IV-13 |
| Gambar 4.28 Sample uji hasil <i>Core</i> .....                         | IV-13 |
| Gambar 4.29 Pengukuran dimensi sampel.....                             | IV-13 |
| Gambar 4.30 Pemotongan sampel uji / <i>Cutting</i> .....               | IV-13 |
| Gambar 4.31 Sampel uji dikeringkan di oven.....                        | IV-13 |
| Gambar 4.32 Pengukuran berat sample uji .....                          | IV-14 |
| Gambar 4.33 Sampel uji setelah di <i>Capping</i> .....                 | IV-14 |
| Gambar 4.34 Uji tekan alat <i>Compressive Testing Machine</i> .....    | IV-14 |
| Gambar 4.35 Pola retak pada sample uji setelah uji tekan.....          | IV-14 |
| Gambar 4.36 <i>Mapping fc'</i> pasca kebakaran.....                    | IV-15 |
| Gambar 4.37 Permodelan struktur gedung parkir 3D .....                 | IV-16 |

|   |       |
|---|-------|
| Gambar 4.38 Denah lantai <i>Base</i> , balok, plat dan kolom.....                 | IV-17 |
| Gambar 4.39 Denah lantai 1 balok, plat, kolom dan <i>Shear Wall</i> .....         | IV-17 |
| Gambar 4.40 Denah lantai 2 sampai lantai 9 ( <i>Typical</i> ).....                | IV-18 |
| Gambar 4.41 Denah lantai atap.....  | IV-18 |
| Gambar 4.42 Denah atap ruang <i>Lift</i> .....                                    | IV-19 |
| Gambar 4.43 Model 3D struktur gedung .....  | IV-25 |
| Gambar 4.44 Grafik <i>Respon Spectrum</i> .....                                   | IV-26 |
| Gambar 4.45 Grafik <i>Respon Spectrum</i> Jakarta barat .....                     | IV-28 |
| Gambar 4.46 Hasil <i>Running Analysis</i> Lantai 1 .....                          | IV-34 |
| Gambar 4.47 Hasil <i>Running Analysis</i> Portal Axis 12A .....                   | IV-35 |
| Gambar 4.48 Hasil <i>Running Analysis</i> Portal Axis LA .....                    | IV-35 |
| Gambar 4.49 Hasil <i>Running Analysis</i> Lantai 1 .....                          | IV-36 |
| Gambar 4.50 Hasil <i>Running Analysis</i> Portal Axis 11A .....                   | IV-37 |
| Gambar 4.51 Hasil <i>Running Analysis</i> Portal Axis KA .....                    | IV-37 |
| Gambar 4.52 Grafik simpangan Batas Ultimit tiap lantai.....                       | IV-41 |
| Gambar 4.53 Grafik simpangan Horisontal .....                                     | IV-41 |
| Gambar 4.54 Diagram interaksi kolom tengah lantai 9 - lantai 7 .....              | IV-43 |
| Gambar 4.55 Diagram interaksi kolom tepi dan sudut lantai 9 - lantai 7 .....      | IV-45 |
| Gambar 4.56 Diagram interaksi kolom tengah lantai 6 sampai lantai 4 .....         | IV-46 |
| Gambar 4.57 Diagram interaksi kolom tepi dan sudut lantai 6 - lantai 4 .....      | IV-47 |
| Gambar 4.58 Diagram interaksi kolom tengah lantai 3 sampai lantai 1 .....         | IV-48 |
| Gambar 4.59 Diagram interaksi kolom tepi lantai 3 lantai 1 .....                  | IV-49 |
| Gambar 4.60 Diagram interaksi kolom tengah lantai <i>Basement 1</i> .....         | IV-50 |
| Gambar 4.61 Diagram interaksi kolom tengah lantai <i>Basement 1</i> .....         | IV-50 |
| Gambar 4.62 Diagram interaksi kolom tepi dan sudut lantai <i>Basement 1</i> ..... | IV-51 |

|             |   |       |
|-------------|---|-------|
| Gambar 4.63 | Diagram interaksi kolom tepi dan sudut lantai <i>Basement 1</i> ..... | IV-52 |
| Gambar 4.64 | Bak penampungan air untuk <i>Loading Test</i> .....                   | IV-54 |
| Gambar 4.65 | Proses pengisian air.....   | IV-55 |
| Gambar 4.66 | Pengisian air mencapai ketinggian 70 cm.....                          | IV-55 |
| Gambar 4.67 | Pembacaan data <i>Logger</i> pada saat <i>Loading</i> .....           | IV-56 |
| Gambar 4.68 | Proses pengeluaran air untuk mencapai ketinggian 5cm .....            | IV-56 |
| Gambar 4.69 | Pembacaan data <i>Logger</i> pada saat <i>Unloading</i> .....         | IV-57 |



## DAFTAR TABEL

|            |  |       |
|------------|--|-------|
| Tabel 2.1  | Perubahan warna pada elemen balok dan plat .....               | II-6  |
| Tabel 2.2  | Dampak peningkatan <i>thermal</i> pada beton .....             | II-7  |
| Tabel 2.3  | Klasifikasi kualitas homogenitas beton .....                   | II-21 |
| Tabel 3.1  | Konversi kuat tekan beton ke mutu beton .....                  | III-4 |
| Tabel 3.2  | Konversi mutu beton ke kuat tekan beton $f_c'$ .....           | III-5 |
| Tabel 4.1  | Hasil Uji <i>Hammer Test</i> .....                             | IV-10 |
| Tabel 4.2  | Hasil Uji <i>Core Drill</i> .....                              | IV-12 |
| Tabel 4.3  | Perhitungan angka korelasi .....                               | IV-14 |
| Tabel 4.4  | Konversi data <i>Hammer Test</i> .....                         | IV-15 |
| Tabel 4.5  | Elevasi gedung parkir .....                                    | IV-19 |
| Tabel 4.6  | Elemen struktur .....  | IV-20 |
| Tabel 4.7  | Kuat tekan beton elemen struktur pasca kebakaran .....         | IV-21 |
| Tabel 4.8  | Beban hidup .....  | IV-24 |
| Tabel 4.9  | Koefisien Situs , $F_a$ .....                                  | IV-25 |
| Tabel 4.10 | Koefisien Situs , $F_v$ .....                                  | IV-26 |
| Tabel 4.11 | Koefisien untuk batas atas periode yang dihitung .....         | IV-28 |
| Tabel 4.12 | Koefisien nilai $C_u$ .....                                    | IV-28 |
| Tabel 4.13 | Periode getar dinamik .....                                    | IV-29 |
| Tabel 4.14 | Perbandingan karakteristik Dinamik dan Statisik Ekivalen ..... | IV-30 |
| Tabel 4.15 | Gaya gempa tiap lantai arah X dan Y .....                      | IV-33 |
| Tabel 4.16 | <i>Diaphragm Center Mass Displacement</i> .....                | IV-39 |
| Tabel 4.17 | Rekap data <i>displacement</i> tiap lantai .....               | IV-39 |
| Tabel 4.18 | Kinerja batas ultimit arah X .....                             | IV-40 |

|  |       |
|--|-------|
| Tabel 4.19 Kinerja batas ultimit arah Y .....                                    | IV-40 |
| Tabel 4.20 Peralatan Uji Tandon Air .....  | IV-53 |
| Tabel 4.21 Fungsi peralatan Uji Tandon Air .....                                 | IV-53 |
| Tabel 4.22 Hasil pembacaan titik <i>Transducer</i> pada data <i>Logger</i> ..... | IV-57 |
| Tabel 4.23 Hasil perhitungan lendutan .....                                      | IV-58 |

