

DAFTAR GAMBAR

| No. | Gambar | Halaman |
|------------|---|----------------|
| 1.1 | Lokasi Penambangan PT. BSP | 1 |
| 1.2 | Struktur organisasi PT. Batu Sarana Persada | 2 |
| 3.1 | Pekerja yang tidak menggunakan APD (alat pelindung diri) | 12 |
| 3.2 | Standar kelengkapan APD (Alat Pelindung Diri) | 12 |
| 4.1 | Alur Penerapan SMK3 Yang Berkesinambungan | 17 |
| 4.2 | Draft Kebijakan K3 yang akan digunakan oleh PT. BSP | 18 |
| 4.3 | Pembuatan sign (tanda) indikasi bahaya | 18 |
| 4.4 | Kondisi area work shop sebelum penerapan SMK3 | 19 |
| 4.5 | Kondisi area workshop setelah diterapkannya SMK3 | 20 |
| 4.6 | Sebelum dan sesudah penerapan SMK3 | 21 |
| 4.4 | Penempatan spare part sebelum dan sesudah penerapan SMK3 | 21 |
| 4.8 | Kondisi penanganan air limbah atau <i>water threatment</i> Gambar | 22 |
| 4.9 | Safety morning talk serta brieing tentang SMK3 | 22 |

UNIVERSITAS
MERCU BUANA