

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1.1. Denah pemancangan tiang pondasi.....	lampiran-1
Gambar 1.2. Pengikata tiang pancang.....	lampiran-2
Gambar 1.3. Loading tiang ke mesin jack in pile.....	lampiran-2
Gambar 1.4. Proses peletakan pile.....	lampiran-3
Gambar 1.5. Penetrasi tiang.....	lampiran-4
Gambar 1.6. Galian tie beam.....	lampiran-4
Gambar 1.7. Survey kedalaman dolly untuk pondasi.....	lampiran-5
Gambar 1.8. Bekisting capping beam.....	lampiran-6
Gambar 1.9. Pengecoran capping beam.....	lampiran-7
Gambar 1.10. Proteksi galian semi basement.....	lampiran-8
Gambar 1.11. Hasil galian dengan excavator.....	lampiran-8
Gambar 1.12. Pengukuran elevasi lantai 1.....	lampiran-9
Gambar 1.13. Penghancuran pondasi bangunan lama.....	lampiran-9
Gambar 1.14. Observasi pemasangan stek kolom.....	lampiran-10
Gambar 1.15. Observasi hasil pembesian pile cap.....	lampiran-10
Gambar 1.16. Pekerjaan struktur semi basement.....	lampiran-11
Gambar 1.17. Wawancara dengan mandor dewatering.....	lampiran-11
Gambar 1.18. Pengukuran elevasi muka air tanah.....	lampiran-12

Gambar 1.19. Pekerjaan bekisting kolom dan balok.....	lampiran-13
Denah pekerjaan dewatering.....	terlampir
Laporan hasil penurunan muka air tanah.....	terlampir
Kurva S.....	terlampir
Laporan harian proyek.....	terlampir
Laporan mingguan kerja praktek.....	terlampir
Data penurunan muka air tanah akibat dewatering.....	terlampir
Lembar asistensi.....	terlampir

