

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Defect Label Larutan Cap Kaki Tiga 500ml dan Prim-a Periode Januari–Desember 2017	3
Tabel 2.2 Penelitian Tedahulu	39
Tabel 4.3 Jenis dan jumlah defect label larutan cap kaki tiga 500ml tahun 2017	50
Tabel 4.4 Data kumulatif diagram pareto	52
Tabel 4.5 hasil perhitungan untuk dijadikan Peta kendali P pada Produk.....	57
Tabel 4.6 Tabel DPMO Dan Tingkat Sigma	59
Tabel 5.1 Tabel Penyebab Potensi Kegagalan	57
Tabel 5.2 <i>Failure Mode and Effect Analysis</i> (FMEA) defect warna pada produk	58
Tabel 5.3 Tabel Usulan Perbaikan Pada Faktor Penyebab Defect Warna	62

