

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Reject Produk X Periode Juni -November 2017.....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 4.1 Data Cacat Produksi <i>Chrankshaft</i> Seal 2017 .....	33
Tabel 4.2 Data Produksi <i>Chrankshaft</i> Seal 2017 .....	35
Tabel 4.3 Data Hasil Wawancara.....	40
Tabel 4.4 Rekapitulasi <i>NGT (Nominal Group Tachnique)</i> .....	45
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan <i>NGT (Nominal Group Technique)</i> .....	46
Tabel 4.6 Rencana Metode 5W+1H.....	47
Tabel 5.1 Data Jumlah Cacat Produk Oil Seal Periode Januari -Juni 2018.....	47
Tabel 5.2 Hasil <i>Improvement</i> (Januari-Juni) 2018.....	48
Tabel 5.3 Penyebab Masalah Dan Cara Penyelesaian .....	53