

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar		Halaman
1.1	Ringkasan Sejarah Perkeretaapian Indonesia	3
1.2	Lokasi Kantor Pusat PT.KAI Daop 1 Jakarta	3
1.3	Lokasi Dipo Kereta Besar Jakarta	4
1.4	Logo Perusahaan	4
1.5	Struktur Organisasi	10
3.1	Bogie TB 1014	19
4.1	Diagram Alir	30
4.2	Pemisahan Bogie Dan Badan Kereta	32
4.3	Pengukuran Jarak Keping Roda	32
4.4	Inspeksi Visual Pada Conical rubber bonded	33
4.5	Elemen Rubber Bonded Yang Melepuh	34
4.6	Elemen Rubber Bonded Retak	34
4.7	Ketinggian Pegas Bolster	34
4.8	Jarak Bogie Frame Ke Axle Box	35
4.9	Tinggi Bogie Frame Ke Atas Rel	35
4.10	Posisi Shim Rubber Bonded	36
4.11	Coupler Dan Center Pivot	36
4.12	Penyemprotan Rangka Bogie	36
4.13	Pelumasan Pada Center Pivot dan Side Bearer	37