

ABSTRAK

Fasad merupakan bagian depan bangunan yang biasanya terdapat pintu masuk utama, adapula elemen fasad yaitu atap, dinding, pintu, jendela dan ruang luar. Studi kasus pada perumahan Pondok Cituis Indah yang merupakan perumahan yang telah di huni lebih dari 3 tahun dan pada perumahan ini sudah banyak sekali perubahan yang terjadi bahkan perubahan tersebut tidak terkontrol sama sekali dikarenakan kurangnya peraturan dari pengelola setempat yang berakibat rusaknya koridor jalan pada perumahan Pondok Cituis Indah. Perubahan yang banyak terjadi pada perumahan Pondok Cituis Indah adalah pada bagian halaman bangunan yang dikarenakan para pemilik rumah yang ingin mempunyai ruangan lebih untuk menjamu tamu dan bukan hanya untuk parkir kendaraan saja yang berakibat parkir kendaraan yang sembarangan di jalanan koridor.

Kata Kunci : Perumahan, Perubahan, Fasad, Koridor

The facade is the front of the building which usually has a main entrance, there are facade elements of the roof, walls, doors, windows and outside space. Case study on "Pondok Cituis Indah" housing housing that has been inhabited for more than 3 years and in this housing has been a lot of changes that occur even the change is not controlled at all due to lack of regulations from local managers resulting in damage to road corridors on housing "Pondok Cituis Indah". Changes that often occur in the housing "Pondok Cituis Indah" is on the building page of the building due to the pemilik house who want to have more room to entertain guests and not just for parking vehicles that resulted in car parking on the streets of the street careless.

Keyword: Housing, Change, Façade, Corridor