

TUGAS AKHIR

Analisa Kebocoran System Power Steering

Nissan Serena C24 Tahun 2005

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat Kelulusan Mata Kuliah Tugas Akhir
Pada Program Sarjana Strata Satu (S1)**



Disusun Oleh:

Nama : Danang Tri Aryono

NIM : 41311120044

Program Studi : Teknik Mesin

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

2016

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Danang Tri Aryono

N.I.M : 41311120044

Jurusan : Teknik Mesin

Fakultas : Teknik

Judul Laporan : Analisa Kebocoran System Power Steering Nissan Serena C24
Tahun 2005

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Laporan Tugas Akhir yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Mercu Buana.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis,



(Danang Tri Aryono)

LEMBAR PENGESAHAN

Analisa Kebocoran System Power Steering

Nissan Serena C24 Tahun 2005



Disusun Oleh:

Nama : Danang Tri Aryono

NIM : 41311120044

Program Studi : Teknik Mesin

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Pembimbing



(Ir. Dadang S Permana , M.si)

Mengetahui,

Koordinator Tugas Akhir



(Nurato, ST. MT)

LEMBAR KETERANGAN PERUSAHAAN

Analisa Kebocoran System Power Steering

Nissan Serena C24 Tahun 2005

Disusun Oleh:

Nama : Danang Tri Aryono

NIM : 41311120044

Program Studi : Teknik Mesin

Tugas akhir ini telah diperiksa dan disetujui oleh:



Jakarta, 22 August 2016

Mengetahui,

Workshop Head

UNIVERSITAS
PT INDO SENTOSA TRADA
MERCU BUANA


(Supriyanto, SE)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikan dengan baik Tugas Akhir ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya hingga akhir jaman.

Pada Tugas Akhir ini penulis mengambil judul: “Analisa Kebocoran *Sytem Power Steering* Nissan Serena C24 Tahun 2005”. Penulis mengangkat topik ini untuk dapat mengetahui pengaruh penyebab kebocoran dari system power steering mobil Nissan Serena C24 yang diproduksi tahun 2005. Dengan diketahuinya penyebab kebocoran tersebut penulis dapat menilai karakteristik kinerja dan keawetan dari sistem *power steering*. Tidak hanya sampai disitu, dengan diketahuinya penyebab kebocoran, kita sebagai pengendara diharapkan agar lebih memperhatikan dalam perawatan.

Tugas Akhir ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Program Studi S1 Teknik Mesin Universitas Mercu Buana guna memenuhi syarat kelulusan Mata Kuliah Tugas Akhir pada Program Sarjana Strata Satu (S1). Banyak pihak yang telah membantu sampai terselesaikannya Tugas Akhir ini, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Dadang S Permana, M.si, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan meluangkan waktunya bagi penulis selama penyusunan Tugas Akhir.
2. Bapak Dr. Ing. Darwin Sebayang, M.Eng, selaku Ketua Program Studi Teknik Mesin Universitas Mercu Buana.

3. Semua dosen dan karyawan Program Studi S1 Teknik Mesin Universitas Mercu Buana.
4. Ayah dan ibu, beserta seluruh keluarga tersayang dan terkasih yang telah memberikan dukungan dan do'anya.
5. Rekan-rekan seperjuangan S1 Teknik Mesin Universitas Mercu Buana Angkatan XX, terima kasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.
6. Rekan-rekan kerja di PT. Indosentosa Trada Nissan Puri Indah.
7. Serta semua pihak yang telah membantu, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Kekurangan dan ketidaksempurnaan pada Tugas Akhir ini tentu masih ada karena kekhilafan dan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi S1 Teknik Mesin Universitas Mercu Buana.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Jakarta, 22 Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Keterangan Perusahaan.....	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian	3
1.5 Sistematika Penulisan	3
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Dasar <i>Power Steering</i>	5
2.2 Mekanisme/Prinsip Kerja Sistem <i>Power Steering</i>	6
2.2.1 Posisi Netral.....	7
2.2.2 Posisi Belok	8

2.3 Komponen-Komponen <i>Power Steering</i>	9
2.3.1 Pompa <i>Power Steering (Vane Pump)</i>	9
2.3.2 Pipa-Pipa Pengalir	12
2.3.3 <i>Gear Box</i>	12
2.4 Persyaratan <i>Power Steering</i>	16
2.4.1 Gaya Pengemudian.....	16
2.4.2 Tipe Pendeteksi Kecepatan Kendaraan	16
2.4.3 Tipe Pendeteksi RPM Mesin	17
2.5 Dasar Hidraulik	17
2.6 <i>Wheel Alignment</i>	19
2.6.1 Pengertian <i>Wheel Alignment</i>	19
2.6.2 Faktor <i>Wheel Alignment</i>	19
2.7 Metoda Analisa	24
2.7.1 Analisa Pengurangan Katup	24
2.7.2 Analisa Aliran dalam Pipa	25
2.7.3 Analisa Aliran Fluida dalam katup	26



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Garis Besar Penelititan	30
3.2 Alat Tambahan (<i>Additional Instruments</i>)	30
3.3 Perisapan Pengujian	32
3.4 Prosedur Pengujian	33
3.5 Data Kendaraan	33
3.6 Diagram Alir Penelitian (<i>Flow Chart</i>)	35

BAB IV ANALISA DAN PERHITUNGAN

4.1 Perhitungan Pengurangan Tekanan pada Katup.....	36
4.2 Perhitungan Aliran dalam Pipa	38
4.3 Aliran Fluida pada Katup Pengarah Aliran	40

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	43
5.2 Saran	44

DAFTAR PUSTAKA	40
-----------------------------	----

LAMPIRAN	41
-----------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Data hasil pengukuran pengurangan tekanan pada katup	37
Tabel 4.2	Tabel ringkasan perhitungan kerugian	42
Tabel 4.3	Tabel perawatan berkala power steering	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tata Letak Komponen <i>Power Steering</i>	6
Gambar 2.2 <i>Power Steering</i> Posisi Netral	7
Gambar 2.3 <i>Power Steering</i> Posisi Belok	8
Gambar 2.4 Cara Kerja <i>Vane Pump</i>	10
Gambar 2.5 <i>Vane Pump</i>	12
Gambar 2.6 Pipa-pipa Pengalir.....	13
Gambar 2.7 <i>Gear Box</i>	15
Gambar 2.8 Oli ATF Matic D Nissan	18
Gambar 2.9 Gambar Sudut Camber + (Positif), Camber – (Negatif)	20
Gambar 2.10 Sudut Caster Positif (+), Caster Negatif (-)	20
Gambar 2.11 Sudut SAI atau KPI	21
Gambar 2.12 <i>Toe Angel</i>	22
Gambar 2.13 <i>Turning Angel</i>	23
Gambar 2.14 Sketsa Katup	24
Gambar 2.15 Aliran Katup	28
Gambar 3.1 <i>Flushing</i> ATF	31
Gambar 3.2 <i>Engine Analyzer (Consult III+)</i>	32