

## ABSTRAK

Judul : Proyek Thamrin Nine , Jl. H Thamrin – Jakarta Pusat. Nama : 1. Sartono (41113120082), 2. M. Zulfahmi Akmal (41113120064). Pembimbing : Acep HidayatST, MT. Tahun : 2017

Laporan kerja praktik ini berisi tentang proses pembangunan proyek Thamrin Nine Tower yang bertempat di jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat. Putragaya Wahana, selaku Owner memberikan tugas kepada PT. Acset Indonusa, Tbk, selaku kontraktor utama untuk membangun dan menyelesaikan proyek tersebut.

Sesuai dengan mas

a kerja praktik 2 bulan, pengamatan yang dilakukan pada proyek ini adalah pekerjaan struktur kolom, balok dan pelat lantai. Pada tahap pekerjaan tersebut terdiri dari tahap persiapan berupa besi, tahap fabrikasi, pemasangan bekisting, pemasangan perancah, tahap pembesian, pengecekan dengan menggunakan waterpass dan theodolith, kemudian tahap pengecoran, pembongkaran bekisting, dan terakhir yaitu proses curing. Orang – orang terdekat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang turut membantu dalam menyelesaikan laporan kerja praktek ini.

Kendala yang terjadi di dalam proyek merupakan hal yang lumrah pada setiap proyek. Adanya perubahan desain dari pihak owner merupakan hal yang sudah biasa terjadi di dalam proyek. Pekerjaan yang dilaksanakan tentu harus mengikuti ketentuan yang telah direncanakan. Semua ketentuan yang telah ada harus sesuai agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan.