

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Gambar Diagram Pareto Jenis Cacat Produk.....	3
2.1 Gambar Sejarah Project PT Tokai Rika Indonesia dari PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia.....	8
2.2 Gambar Stuktur Organisasi PT Tokai Rika Indonesia	10
2.3 Gambar Proses Produksi PT. Tokai Rika Indonesia.....	14
2.4 Gambar <i>Switch Product</i>	16
2.5 Gambar <i>Set Product (Security)</i>	17
2.6 Gambar Grafik Sales Rasio PT Tokai Rika Indonesia.....	18
2.7 Gambar View Top PT Tokai Rika Indonesia.....	19
2.8 Gambar Lay Out PT Tokai Rika Indonesia.....	19
3.1 Gambar Siklus Deming.....	36
4.1 Gambar Rencana Kegiatan QCC Paster.....	37
4.2 Gambar Jumlah Cacat Periode Februari-April 2018.....	39
4.3 Gambar Cacat Periode Maret 2018.....	39
4.4 Gambar Diagram Tulang Ikan Penyebab Cacat Knob Tidak Membal	43
4.5 Gambar Perbaikan Faktor Mesin (jig).....	45
4.6 Gambar Perbaikan Faktor Metode.....	46
4.7 Gambar Jumlah Cacat Knob Tidak Membal Periode Februari-September..	47