

TUGAS AKHIR

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DRAINASE VERTIKAL

“RAINSAVE” DALAM MEREDUKSI LIMPASAN PERMUKAAN

DI PERUMAHAN CIRIUNG CEMERLANG KABUPATEN BOGOR

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (S-1) Teknik Sipil



41118110055

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCU BUANA

2020



**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA**

Q

Tugas akhir ini untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik, jenjang pendidikan Strata 1 (S-1), Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana, Jakarta.

Judul Tugas Akhir : Efektivitas Pemanfaatan Drainase Vertikal “Rainsave” Dalam Mereduksi Limasan Permukaan Di Perumahan Ciriung Cemerlang Kabupaten Bogor

Disusun oleh :

Nama : Muhamad Muslim
NIM : 41118110055
Program Studi : Teknik Sipil

Telah diujikan dan dinyatakan LULUS pada sidang sarjana :

Tanggal : Sabtu, 20 Februari 2021

Pembimbing Tugas Akhir

Suprapti, S.T., M.T.

UNIVERSITAS
Mengetahui

MERCU BUANA

Ketua Pengaji

Acep Hidayat, S.T., M.T.

Ketua Program Studi Teknik Sipil

Acep Hidayat, S.T., M.T.

**LEMBAR PERNYATAAN
SIDANG SARJANA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Muslim
Nomor Induk Mahasiswa : 41118110055
Program Studi : Teknik Sipil
Fakultas : Teknik

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan kerja asli, bukan jiplakan (duplikat) dari karya orang lain. Apabila ternyata pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat di pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Jakarta, 25 Februari 2021

Yang memberikan pernyataan



Muhamad Muslim

ABSTRAK

Judul : Efektivitas Pemanfaatan Drainase Vertikal “Rainsave” Dalam Mereduksi Limpasan Permukaan Di Perumahan Ciriung Cemerlang Kabupaten Bogor, Nama : Muhamad Muslim, NIM : 41118110055, Dosen Pembimbing : Suprapti, S.T., M.T., 2021.

Banyaknya limpasan di Kabupaten Bogor menjadikan fungsi drainase sebagai penampung kelebihan air tidak dapat berfungsi secara optimal. Hal tersebut dikarenakan banyak terjadi alih fungsi lahan sehingga area resapan berkurang. Salah satu yang terkena dampak adalah Perumahan Ciriung Cemerlang dan termasuk wilayah kecamatan cibinong yang sebagai pusat pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan faktor terjadi genangan, volume saluran yang telah ada, volume limpasan air, debit banjir rencana, volume dan debit yang meresap dan efektif bangunan drainase vertikal. Penelitian dilakukan dengan analisis hidrologi, analisis saluran yang ada, dan analisis bangunan drainase vertikal dengan metode Sunjoto dan SNI 03-2453-2002. Perhitungan matematis dilakukan untuk menentukan debit banjir rencana, volume dan debit saluran eksisting, serta volume resap, debit resap dan efektivitas bangunan drainase vertikal. Hasil analisis didapatkan debit banjir rencana periode ulang 2 tahun sebesar $0,2324 \text{ m}^3/\text{dtk}$, debit tertampung (debit masuk dikurangi debit resap) sebesar $0,0271223 \text{ m}^3/\text{dtk}$ untuk 1 titik, dan untuk 8 titik (total) sebesar $0,217 \text{ m}^3/\text{dtk}$. Nilai efektivitas bangunan drainase vertikal dalam mereduksi limpasan air hujan pada periode ulang rencana 2 tahun dan tanah jenis lanau didapatkan sebesar 93%.

Kata kunci : debit, drainase vertikal, efektivitas, limpasan, rainsave, volume



ABSTRACT

Title: Effectiveness of Vertical Drainage Utilization "Rainsave" in Reducing Runoff Surface in Ciriumg Cemerlang Housing Bogor Regency, Name : Muhamad Muslim, NIM : 41118110055, Supervisor : Suprapti, S.T., M.T., 2021.

The large amount of runoff in Bogor Regency means that the drainage function as a reservoir for excess water cannot function optimally. This is because there has been a lot of land use change so that the infiltration area is reduced. One of those affected is the Ciriumg Cemerlang Housing and is included in the Cibinong sub-district which is the center of government. The purpose of this study was to determine the inundation factor, the volume of existing channels, the volume of water runoff, the planned flood discharge, the pervasive volume and discharge and the effective vertical drainage building. The research was conducted using hydrological analysis, analysis of existing channels, and analysis of vertical drainage structures using the Sunjoto method and SNI 03-2453-2002. Mathematical calculations are carried out to determine the planned flood discharge, the volume and discharge of the existing channel, as well as the volume of infiltration, infiltration discharge and effectiveness of vertical drainage buildings. The results of the analysis show that the flood discharge plan for a 2-year return period is $0.2324 \text{ m}^3 / \text{s}$, the stored discharge (inflow minus infiltration discharge) is $0.0271223 \text{ m}^3 / \text{s}$ for 1 point, and for 8 points (total) is $0.217 \text{ m}^3 / \text{s}$. The effectiveness value of vertical drainage buildings in reducing rainwater runoff in the 2-year plan return period and silt type soil was obtained at 93%.

Keywords : debit, drainase vertikal, efektivitas, limpasan, rainsave, volume

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyusun tugas akhir dengan judul “Efektivitas Pemanfaatan Drainase Vertikal “Rainsave” Dalam Mereduksi Limpasan Permukaan Di Perumahan Cirung Cemerlang Kabupaten Bogor”.

Penyusunan tugas akhir dapat selasai berkat rahmat dan ridha Allah SWT serta keberhasilan penyusunan tidak terlepas dari do'a, bimbingan, pengarahan, dukungan, bantuan, dan semangat yang telah diberikan dari beberapa pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta selaku orang tua yang selalu setia mendo'akan, mendukung baik secara finansial maupun non-finansial.
2. Istri tercinta Afifa Rachmani.,S.Kep., Ners yang senantiasa mendampingi, mendukung dan mengingatkan saya.
3. Bapak Acep Hidayat, S.T., M.T. selaku Kepala Program Studi Teknik Sipil dan dosen penguji yang memberikan saran dan masukan agar lebih baik.
4. Ibu Suprapti, S.T., M.T. selaku Sekretaris Program Studi Teknik Sipil dan dosen pembimbing serta dosen penguji yang selalu membimbing, mengarahkan dan memberi semangat.
5. Ibu Ika Sari Damayanthi Sebayang, S.T., M.T. dan Bapak Ir. Hadi Susilo, M.M. selaku dosen penguji yang memberikan saran dan masukan agar lebih baik.
6. Teman-teman Staff seksi drainase Bidang PL DPUPR Kabupaten Bogor yang telah mendukung dan membantu memberikan data guna kesuksesan tugas akhir ini.
7. Teman-teman Teknik Sipil Universitas Mercubuana yang telah membantu dan memberikan informasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan berikutnya. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya

Jakarta, 20 Februari 2021

Muhamad Muslim

DAFTAR ISI

CAVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Identifikasi Masalah.....	I-3
1.3 Rumusan Masalah	I-4
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian	I-5
1.5 Manfaat Penelitian	I-5
1.6 Pembatasan Masalah	I-6
1.7 Sistematika Penulisan.....	I-7

vii

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	II-1
2.1 Studi Literatur	II-1
2.1.1 Jurnal 1 (Satu).....	II-1
2.1.2 Jurnal 2 (Dua)	II-2
2.1.3 Jurnal 3 (Tiga).....	II-3
2.1.4 Jurnal 4 (Empat).....	II-4
2.1.5 Jurnal 5 (Lima).....	II-5
2.1.6 Jurnal 6 (Enam).....	II-6
2.1.7 Jurnal 7 (Tujuh)	II-7
2.1.8 Jurnal 8 (Delapan).....	II-8
2.1.9 Jurnal 9 (Sembilan).....	II-9
2.1.10 Jurnal 10 (Sepuluh)	II-10
2.1.11 Jurnal 11 (Sebelas).....	II-11
2.1.12 Jurnal 12 (Dua Belas)	II-12
2.2 Pengertian Drainase	II-15
2.3 Drainase Vertikal	II-15
2.4 Analisis Curah Hujan	II-20
2.4.1 Teori Analisis Curah Hujan Rata-Rata	II-20

2.4.2	Teori Analisis Curah Hujan Maksimum	II-21
2.4.3	Uji Kesesuaian	II-36
2.4.4	Intensitas Curah Hujan.....	II-41
2.4.5	Waktu Konsentrasi.....	II-42
2.4.6	Limpasan Air Permukaan (<i>Run off</i>)	II-44
2.4.7	Debit Banjir.....	II-46
2.5	Analisa Hidrolikा	II-47
2.5.1	Dimensi Saluran.....	II-47
2.5.2	Kecepatan Aliran	II-48
2.5.3	Debit Aliran	II-50
2.5.4	Permeabilitas Tanah.....	II-50
2.6	Analisis Bangunan Drainase Vertikal	II-53
2.6.1	Metode Sunjoto (1988)	II-53
2.6.2	Metode SNI 03-2453-2002	II-55
2.6.3	Efektivitas Bangunan Drainase Vertikal.....	II-58
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		III-1
3.1	Metode Penelitian.....	III-1
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	III-1

3.2.1	Lokasi Penelitian.....	III-1
3.2.2	Waktu Penelitian.....	III-3
3.3	Bagan Alir Penelitian	III-4
3.4	Pengumpulan Data	III-5
3.5	Pengolahan Data.....	III-5
3.6	Analisis dan pembahasan	III-8
3.7	Kesimpulan dan Saran.....	III-8
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....		IV-1
4.1	Pengumpulan Data	IV-1
4.1.1	Data Spasial	IV-1
4.1.2	Data Survey Lapangan	IV-5
4.1.3	Data Hidrologi	IV-9
4.1.4	Data Drainase Vertikal.....	IV-9
4.2	Analisis Data.....	IV-10
4.2.1	Analisis Debit Banjir Rencana.....	IV-10
4.2.2	Analisis Saluran Eksisting	IV-24
4.2.3	Analisis Bangunan Drainase Vertikal.....	IV-27
4.2.4	Efektivitas Bangunan Drainase vertikal	IV-40

4.3 Hasil dan Pembahasan.....	IV-41
4.3.1 Pembahasan Analisa Hidrologi.....	IV-41
4.3.2 Pembahasan hasil analisis saluran eksisting	IV-42
4.3.3 Pembahasan Hasil Analisa Bangunan Drainase Vertikal	IV-42
BAB V PENUTUP	V-1
5.1 Kesimpulan	V-1
5.2 Saran.....	V-3
DAFTAR PUSTAKA	Pustaka I
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penentuan Nilai K Sebaran Normal.....	II-28
Tabel 2. 2 Standard Variabel (Kt) Metode Sebaran Log Normal	II-29
Tabel 2. 3 Harga K untuk distribusi Log Pearson Tipe III	II-32
Tabel 2. 4 Reduced Mean (Yn) Metode Gumbel.....	II-34
Tabel 2. 5 Reduced Standard Deviation (Sn) Metode Gumbel	II-34
Tabel 2. 6 Reduced Variate (Yt).....	II-34
Tabel 2. 7 Jenis dan Syarat Distribusi Curah Hujan	II-35
Tabel 2. 8 Chi Kuadrat.....	II-39
Tabel 2. 9 Nilai Kritis D_0 Uji Smirnov - Kolmogorov	II-40
Tabel 2. 10 Nilai Kemiringan Melintang Normal Perkerasan Jalan	II-43
Tabel 2. 11 Kecepatan aliran rata-rata yang diijinkan berdasarkan jenis material	II-43
Tabel 2. 12 Koefisien aliran permukaan (C).....	II-45
Tabel 2. 13 Periode Ulang Berdasarkan Tipologi Dan Luas Daerah Pengaliran	II-46
Tabel 2. 14 Nilai koefisien kekasaran strickler untuk jenis material beton yang diratakan buatan pabrik.....	II-49
Tabel 2. 15 Kelas Permeabilitas Tanah	II-52
Tabel 2. 16 Nilai Koefisien Permeabilitas pada umumnya (Das, 1985).....	II-52

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian	III-3
Tabel 4. 1 Data Attribute Table Batas Kelurahan di Kecamatan Cibinong.....	IV-2
Tabel 4. 2 Data Attribute Table Batas Kecamatan Cibinong	IV-2
Tabel 4. 3 Data Attribute Table Titik Drainase Vertikal di Kelurahan Ciriung TA. 2019	IV-4
Tabel 4. 4 Curah Hujan Maksimum Harian Tiap Stasiun Hujan.....	IV-9
Tabel 4. 5 Tabel Curah Hujan Rata-Rata.....	IV-11
Tabel 4. 6 Tabel nilai varian rumus frekuensi curah hujan	IV-12
Tabel 4. 7 Hasil Pengurutan Nilai CH Rata-Rata	IV-14
Tabel 4. 8 Perhitungan Chi Kuadrat	IV-16
Tabel 4. 9 Hasil perhitungan dari setiap varian data X_i	IV-18
Tabel 4. 10 Hasil perhitungan nilai X_t sesuai periode ulang	IV-20
UNIVERSITAS MERCUBUANA	
Tabel 4. 11 Hasil perhitungan Debit dengan periode ulang 2, 5, 10 dan 25 Tahun...IV-23	
Tabel 4. 12 Hasil Studi Lapangan saluran eksisting	IV-24
Tabel 4. 13 Hasil perhitungan v dan Q kondisi normal	IV-26
Tabel 4. 14 Hasil perhitungan v dan Q kondisi tergenang.....	IV-27
Tabel 4. 15 Hasil perhitungan volume total.....	IV-27
Tabel 4. 16 Hasil perhitungan volume andil banjir.....	IV-36

Tabel 4. 17 Hasil perhitungan V dan t resap dengan periode ulang 2, 5, 10 dan 25 tahun

..... IV-40

Tabel 4. 18 Hasil perhitungan V dan t resap dengan periode ulang 2, 5, 10 dan 25 tahun

..... IV-41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Prototipe Bangunan Drainase Vertikal	II-17
Gambar 2. 2 Koefisien Kurtosis	II-25
Gambar 3. 1 Lokasi Penelitian Perumahan Ciriung Cemerlang melalui <i>google eart..</i>	III-2
Gambar 3. 2 Peta Sebaran Lokasi Drainase Vertikal di Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor TA. 2019	III-2
Gambar 3. 3 Bagan Alir Peneitian	III-4
Gambar 4. 1 Batas Wilayah Administrasi di Kecamatan Cibinong	IV-2
Gambar 4. 2 Peta Kontur Kabupaten Bogor	IV-3
Gambar 4. 3 Peta Sebaran Titik Drainase Vertikal Kegiatan TA. 2019 di Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong	IV-4
Gambar 4. 4 Peta Penutupan Lahan di Kelurahan Ciriung dan yang mengelilingi	IV-5
Gambar 4. 5 Kondisi Bangunan Drainase Vertikal di RT. 07 RW. 14.....	IV-6
Gambar 4. 6 Kondisi Bangunan Drainase Vertikal di RT. 06 RW. 14.....	IV-6
Gambar 4. 7 Kondisi Saluran Drainase horizontal di RT. 07 RW. 14.....	IV-7
Gambar 4. 8 Kondisi Bangunan Drainase Vertikal di RT. 06 RW. 14.....	IV-8
Gambar 4. 9 Kondisi Bangunan Drainase Vertikal di RT. 06 RW. 14.....	IV-8
Gambar 4. 10 Permasalahan drainase perkotaan	IV-29