

Gambar 4.9 Ramp Ruang Luar.....	70
Gambar 4.10 Ramp Ruang Dalam.....	71
Gambar 4.11 Keyplan Pengukuran Parkir.....	72
Gambar 4.12 Area Parkir.....	74
Gambar 4.13 Parkir Difabel.....	75
Gambar 4.14 Keyplan Pengukuran Sirkulasi Koridor.....	75
Gambar 4.15 Koridor Antar Ruang Interior.....	77
Gambar 4.16 Koridor Antar Ruang Eksterior.....	78
Gambar 4.17 Keyplan Pengukuran Tangga.....	78
Gambar 4.18 Tangga Ruang Dalam.....	80
Gambar 4.19 Tangga Ruang Luar.....	80
Gambar 4.20 Keyplan Pengukuran Parkir.....	83
Gambar 4.21 Area Parkir.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penilaian Variabel Ramp.....	53
Tabel 3.2 Penilaian Variabel Sirkulasi Koridor Ruang.....	54
Tabel 3.3 Penilaian Variabel Tangga.....	55
Tabel 3.4 Penilaian Variabel Toilet.....	56
Tabel 3.5 Penilaian Variabel Parkir.....	57
Tabel 3.6 Jumlah Kebutuhan Parkir Difabel.....	57
Tabel 3.7 Kisaran Skor Akhir Aksesibilitas.....	59
Tabel 3.8 Skor Awal Penilaian Aksesibilitas.....	60
Tabel 3.9 Contoh Tabulasi Data Penilaian.....	60
Tabel 4.1 Hasil Observasi Sirkulasi Pedestrian & Koridor Antar Ruang.....	62

Tabel 4.2 Hasil Observasi Tangga.....	66
Tabel 4.3 Hasil Observasi Ramp	69
Tabel 4.4 Hasil Observasi Toilet	71
Tabel 4.5 Hasil Observasi Parkir.....	73
Tabel 4.6 Hasil Observasi Sirkulasi Pedestrian & Koridor Antar Ruang	76
Tabel 4.7 Hasil Observasi Tangga.....	79
Tabel 4.8 Hasil Observasi Ramp	81
Tabel 4.9 Hasil Observasi Toilet	82
Tabel 4.10 Hasil Observasi Parkir	83
Tabel 4.11 Kisaran Skor Akhir Aksesibilitas	86
Tabel 4.12 Skor Awal Penilaian Aksesibilitas.....	86
Tabel 4.13 Hasil Penilaian Aksesibilitas Pada Masjid Ass-Shaff Emerald.....	87
Tabel 4.14 Hasil Penilaian Aksesibilitas Pada Masjid Al-Mujahidin Serpong	87
Tabel 4.15 Prioritas Perbaikan Aksesibilitas Pada Masjid Ass-Shaff Emerald.....	88
Tabel 4.16 Prioritas Perbaikan Aksesibilitas Pada Masjid Al-Mujahidin Serpong	89