

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Dimensi Connecting Rod pada kendaraan minivan	7
Tabel 2. 2. Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3. 1. Subyek Masalah Warranty Terbanyak Bulan Januari-Maret 2019.....	24
Tabel 4. 1. Why-Why Analisis.....	36
Tabel 5. 1 Tabel Hasil Pengukuran Abnormal Noise Pada Unit Sekarang.....	41
Tabel 5. 2 Tabel Hasil Pengukuran Water Leakage Air Cleaner Pada Unit Sekarang	41
Tabel 5. 3 Tabel Hasil Pengukuran Appearance Pada Unit Sekarang	42
Tabel 5. 4 Tabel Hasil Pengukuran Abnormal Noise Pada Unit Setelah Perbaikan.....	51
Tabel 5. 5 Tabel Hasil Pengukuran Water Leakage Air Cleaner Pada Unit Setelah Perbaikan	51
Tabel 5. 6. Tabel Hasil Pengukuran Appearance Pada Unit Setelah Perbaikan	52