

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Penelitian Terdahulu	5
Tabel 4. 1 Permasalahan APU FAULT	34
Tabel 4. 2 Rekapitulasi Laporan dari Pilot	35
Tabel 4. 3 Workshop Findings.....	36
Tabel 4. 4 Data Pengukuran Wiring Oil Temperatur Sensor.....	43
Tabel 4. 5 Standar LLimitasi Pengukuran Oil Temperatur Sensor	44
Tabel 4. 6 Data Pengukuran Connector D3599A	46
Tabel 4. 7 Data Pengukuran Connector D10912	46
Tabel 4. 8 Nilai Limitasi Pengukuran Wiring ECU.....	47
Tabel 4. 9 Hasil Pengukuran Connector D10912	47
Tabel 4. 10 Perbandingan Parameter APU pada keadaan normal dan tidak normal	49

