

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. <i>PPm Line Stamping</i> Periode Juli 2018 – Juni 2019	2
Tabel 2.1. Jurnal Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4.1. Diagram SIPOC Proses PT. MW.....	35
Tabel 4.2. <i>PPm Line Stamping</i> Periode Juni 2018 – Juni 2019	41
Tabel 4.3. Jumlah dan Jenis <i>Defect Washer Clevis</i>	42
Tabel 4.4. Jenis-jenis visual <i>Defect</i> Pada Proses <i>Chamfer</i>	43
Tabel 5.1. Data Perhitungan Jumlah <i>Defect Washer Clevis</i>	46
Tabel 5.2. Rencana Penanggulangan Masalah.....	51
Tabel 5.3. Data Jenis <i>Defect</i> Setelah Perbaikan.....	56
Tabel 5.4. Data Sebelum dan Sesudah Perbaikan.....	57

