

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Denah lokasi <i>ITC Roxy Mas</i>	I-4
Gambar 2.1 Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk Sepeda Motor	II-9
Gambar 2.2 Satuan Ruang Parkir (SRP) untuk mobil penumpang	II-10
Gambar 2.3 Pola Parkir Satu Sisi	II-11
Gambar 2.4 Pola Parkir Dua Sisi	II-11
Gambar 2.5 Pola parkir pulau dua gang dengan sudut 90°	II-12
Gambar 2.6 Posisi kendaraan satu sisi membentuk sudut 90°	II-13
Gambar 2.7 Posisi kendaraan satu sisi membentuk sudut 30° , 45° , 60°	II-13
Gambar 2.8 Posisi kendaraan dua sisi membentuk sudut 90°	II-14
Gambar 2.9 Posisi kendaraan dua sisi membentuk sudut 30° , 45° , 60°	II-14
Gambar 2.10 Posisi parkir pulau membentuk sudut 90°	II-15
Gambar 2.11 Posisi parkir pulau membentuk tulang ikan tipe A	II-15
Gambar 2.12 Posisi parkir pulau membentuk tulang ikan tipe B.....	II-16
Gambar 2.13 Posisi parkir pulau membentuk tulang ikan tipe C.....	II-16
Gambar 2.14 Grafik fungsi DS dan FFIv menentukan waktu tempuh (2/2 UD)	II-31
Gambar 2.15 Grafik fungsi DS dan FFIv untuk menentukan waktu tempuh (banyak lajur/satu arah)	II-31
Gambar 2.16 Kerangka Berfikir.....	II-41

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian.....	III-2
Gambar 4.1. Lay Out Parkir Motor ITC Roxy Mas	IV-2
Gambar 4.2 Grafik Volume Parkir mobil masuk dan keluar hari Sabtu (27 Juli 2019).....	IV-11
Gambar 4.3 Grafik Volume Parkir Motor Masuk dan Keluar Hari Sabtu (27 Juli 2019)	IV-12
Gambar 4.4 Grafik Volume Parkir mobil masuk dan keluar Hari Senin (29 Juli 2019).....	IV-13
Gambar 4.5 Grafik Volume Parkir Motor Masuk dan Keluar Hari Senin (29 Juli 2019)	IV-14
Gambar 4.6 <i>Grafik Akumulasi Parkir Mobil dan Motor Hari Sabtu (29 Juli 2019)</i>	IV-17
Gambar 4.8 Grafik hasil perhitungan durasi parkir mobil dan motor Sabtu 27 Juli 2019 di area parkir ITC Roxy Mas	IV-21
Gambar 4.9 Grafik hasil perhitungan durasi parkir mobil dan motor Senin 29 Juli 2019 di area parkir ITC Roxy Mas	IV-23
Gambar 4.10 Grafik tipe parkir kendaraan Mobil dan Motor pada Sabtu 27 Juli 2019 di area parkir ITC Roxy mas.....	IV-24
Gambar 4.11 Grafik tipe parkir kendaraan Mobil dan Motor pada Senin 29 Juli 2019 di area parkir ITC Roxy mas.....	IV-26
Gambar 4.12 Grafik persentase durasi parkir kendaraan Mobil dan Motor pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 di area parkir ITC Roxy Mas.	IV-27

Gambar 4.13 Grafik persentase durasi parkir kendaraan Mobil dan Motor pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 di area parkir ITC Roxy Mas.	IV-27
Gambar 4.14 Grafik Indeks Parkir kendaraan Mobil di area parkir <i>ITC Roxy Mas</i>	IV-30
Gambar 4.15 Grafik Indeks Parkir kendaraan Motor di area parkir <i>ITC Roxy Mas</i>	IV-33
Gambar 4.16 Potongan Ruas Jalan K.H. Hasyim Ashari.....	IV-36
Gambar 4.17 Penggunaan grafik untuk menentukan nilai FV_{LV} untuk jalan satu arah.....	IV-51
Tabel 4.33 Hasil dari menentukan nilai VLV hari Sabtu 18 Mei 2019	IV-51
Tabel 4.34 Hasil dari menentukan nilai VLV hari Minggu 19 Mei 2019... ..	IV-51
Tabel 4.35 Hasil dari menentukan nilai VLV hari Senin 20 Mei 2019	IV-52
Tabel 4.44 LHR ruas jalan K.H.Hasyim Ashari (kendaraan/hari).....	IV-56
Tabel 4.45 LHR ruas jalan K.H.Hasyim Ashari	IV-57