

**DAFTAR TABEL**

<b>No Tabel</b>		<b>Halaman</b>
1.1.	Data kerusakan <i>engine</i> dikarenakan <i>engine stall</i> pada tahun 2018	4
2.1	Penggunaan <i>engine</i> tipe CFM56	11
3.1	Tabel hasil test <i>engine ground run idle power</i>	46
3.2	Pengujian perhitungan tegangan torsi pada VBV door	48
4.1	Hasil pengujian performa normal mesin CFM56-5B	55
4.2	Batas Limitasi performa mesin CFM56-5B	55
4.3	Hasil pengujian performa mesin CFM56-5B mengalami <i>engine stall</i>	57
4.4	Hasil pengukuran dan pengujian tegangan torsi VBV door	64

