

Kerja Praktek

Pelaksanaan Pekerjaan *Retaining wall*, Kolom dan *Shear wall* pada
Proyek Veranda Residence Pesanggrahan, Jakarta Barat



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

FIDI 41113010047
HANAN 41113010065

UNIVERSITAS MERCU BUANA
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK SIPIL
2016

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTIK
PROYEK VERANDA RESIDENCE

JL. Pesanggrahan No.4,Kembangan Jakarta Barat

Nama : Fidi	Nama : Hanan
NIM : 41113010047	NIM : 41113010065
Jurusan : Teknik Sipil	Jurusan : Teknik Sipil
Fakultas : Teknik	Fakultas : Teknik
Universitas : Mercu Buana	Universitas : Mercu Buana

Telah menyelesaikan kerja praktek tepat pada waktu yang sudah ditentukan, dengan judul "**Laporan Kerja Praktek Proyek Veranda Residence**" pada PT Enam Prakarsajaya Mandiri.

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Pembimbing Lapangan



Edy Soedarsono, MT.

Dosen Pembimbing

Acep Hidayat, ST,MT.

Mengetahui :

Koordinator Kerja Praktek
Program Studi Teknik Sipil

Ketua Program Studi Teknik Sipil
Universitas Mercu Buana

Acep Hidayat, ST,MT.

Ir. Mawardi Amin, MT.

Jakarta, 23 Agustus 2016

Nomor : 162/ES/6PM-MCB/VIII/2016
Lampiran : -
Perihal : KERJA PRAKTEK

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Teknik Sipil
Universitas Mercubuana
Jln. Raya Meruya Selatan No. 1 Kembangan, Jakarta Barat 11650

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat dari Universitas Mercubuana No. 13-2/07/F-KP/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 perihal Kerja Praktek, kami sampaikan bahwa kedua mahasiswa tersebut dapat melakukan kerja praktek di Proyek Veranda Residence.

Segala peraturan dan persyaratan proyek diharapkan mahasiswa yang melakukan kerja praktek dapat mengikuti dengan penuh tanggung jawab.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,

PT. ENAM PRAKARSAJAYA MANDIRI



Edy Soedarsono

Construction Manager

Cc: 1. Arsip

Jakarta, 30 November 2016

Nomor : 187/ES/6PM-UMB/XI/2016
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Surat Keterangan Kerja Praktek Lapangan

Kepada Yth,
Kepala Program Studi Teknik Sipil
Fakultas Teknik
Universitas Mercu Buana
JI. Raya Meruya Selatan No. I, Kembangan
Jakarta Barat 11550

Up. : Ir. Mawardi Amin, MT

Dengan hormat,

Menanggapi Surat Permohonan Praktek Kerja Lapangan dengan Nomor: 13-2/07/F-KP/VIII/2016 pada tanggal 23 Agustus 2016, atas nama mahasiswa :

1. Fidi (41113010047)
2. Hanan (41113010065)

Maka dengan ini kami memberitahukan bahwa mahasiswa tersebut di atas, telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan di tempat kami dengan baik dari tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan 25 November 2016. Adapun dengan adanya mahasiswa tersebut dengan keterampilan / kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut sangat membantu pihak kami.

Demikian informasi dari kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Enam Prakarsajaya Mandiri



Edy Soedarsono

Construction Manager

Cc: 1. Arsip

PT. ENAM PRAKARAJAYA MANDIRI

CENTREFLIX BOUTIQUE OFFICE

JL. DANAU TOBA NO. 104, PEJOMPONGAN - JAKARTA SELATAN 10210

PHONE : (+62-21) 570 1505 (HUNTING) - 7115 3712, FAX : (+62-21) 573 8105 - 732 8121

email : enampm@gmail.com

Surat Pernyataan

Yang bertandatangan dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1	FIDI	41113010047
2	HANAN	41113010065

Dengan judul laporan kerja praktik :

Pelaksanaan Pekerjaan *Retaining wall*, Kolom dan *Shear wall* pada Proyek Veranda Residence Pesanggrahan, Jakarta Barat

Menyatakan bahwa keseluruhan isi dari laporan ini merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan kutipan hasil karya orang lain, kecuali telah dicantumkan sumber referensinya.

Jakarta, 30 November 2016

UNIVERSITAS

MERCU BUANA

Penulis 1

Penulis 2



FIDI



HANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas laporan Kerja Praktek. Laporan Kerja Praktek ini disusun berdasarkan observasi dan data-data yang kami peroleh dari PT. Enam Prakarsajaya Mandiri selaku manajemen konstruksi. Selama pelaksanaan Kerja Praktek di Proyek VerandaResidence ini kami dapat mengetahui cara-cara pelaksanaan proyek di lapangan dengan segala permasalahannya. Kami juga dapat mempelajari sistem koordinasi antara semua pihak yang terkait dalam proyek tersebut.

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung kami secara moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung sehingga laporan Kerja Praktek ini dapat kami selesaikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada :

1. Allah SWT atas segala hidayah, kemudahan dan kelancaran yang diberikan kepada kami sehingga dapat menjalankan Kerja Praktek dengan baik dan lancar.
2. Terima kasih kepada anggota KKTS yang tiada hentinya mendukung kami dalam menyelesaikan kerja praktik ini.
3. Acep Hidayat ST, MT. selaku dosen pembimbing Kerja Praktek, terima kasih banyak telah sabar membimbing dan memberikan nasihat-nasihat kepada kami.
4. Terima kasih kepada Bapak Edy Soedarsono selaku manajer konstruksi yang telah memotivasi kami dalam kerja praktik.

5. Terima kasih kepada Bapak Taryono selaku *Mekanikal Elektrikal Engineering* yang telah membantu kami dalam kerja praktik hingga selesai.
6. Terima Kasih kepada Bapak Aditya selaku pembimbing lapangan yang telah membantu menerangkan setiap kegiatan diproyek veranda.
7. Terima kasih kepada kedua orang tua kami yang telah mendoakan kami dalam kerja praktik ini.



Daftar Isi

Halaman

Cover Judul

Lembar Pengesahan

Surat Permohonan Kerja Praktek

Surat Selesai Kerja Praktek

Surat Pernyataan

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar.....	viii
Abstrak	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan	I-3
1.3 Ruang Lingkup Kerja Praktek	I-3
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II DATA PROYEK.....	II-1
2.1 Pendahuluan Proyek	II-1
2.2 Maksud dan Tujuan	II-1
2.3 Lokasi Proyek	II-1
2.4 Data Umum Proyek	II-3
2.5 Site Plan	II-4

2.6 Direktori Proyek	II-5
2.7 Data Teknis Proyek.....	II-5
2.8 Data Luas dan Elevasi Proyek	II-8
2.9 Fasilitas Pelengkap	II-9

BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK..... III-1

3.1 Organisasi Proyek	III-1
3.2 Struktur Organisasi	III-12
3.3 S –Curve Proyek Veranda Residence	III-13
3.4 Manajemen Proyek	III-14
3.5 Job Description	III-15
3.5.1 <i>Job Description Project Director</i>	III-15
3.5.2 <i>Job description construction manager</i>	III-16
3.5.3 <i>Job description field engineer</i>	III-18
3.6 Tinjauan Kontrak	III-21
3.7 Tahap Kontrak.....	III-22
3.8 Upah Kerja dan Waktu Kerja.....	III-23

BAB IV PERALATAN DAN MATERIAL IV-1

4.1 Peralatan.....	IV-1
4.2 Material.....	IV-18



BAB V PELAKSANAAN PEKERJAAN V-1

5.1 Uraian Umum	V-1
5.2 Metode Pelaksanaan <i>Retaining Wall</i>	V-1
5.2.1 Persiapan alat	V-1
5.2.2 Persiapan Bahan.....	V-8
5.2.3 Tahap Pekerjaan Pengukuran.....	V-12
5.2.4 Tahap Pembesian	V-12
5.2.5 Tahap Bekisting	V-13
5.2.6 Tahap Pengecoran.....	V-14

5.2.7 Tahap Pembongkaran Bekisting	V-14
5.2.8 Tahap Perawatan.....	V-15
5.3 Metode Pelaksanaan Kolom &Shearwall	V-16
5.3.1 Persiapan Alat.....	V-16
5.3.2 Persiapan Bahan.....	V-24
5.3.3 Tahap Pengukuran	V-27
5.3.4 Tahap Penulangan.....	V-27
5.3.5 Tahap Pemasangan Bekisting	V-31
5.3.6 Tahap Pengecoran.....	V-32
5.3.7 Tahap Pembongkaran Bekisting	V-32
5.3.8 Tahap Perawatan.....	V-33
BAB VI KEMAJUAN PEKERJAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK	VI-1
6.1 Pengendalian Proyek.....	VI-1
6.1.1 Pengendalian Mutu	VI-3
6.1.2 Pengendalian Waktu	VI-6
6.1.3 Pengendalian Biaya.....	VI-7
6.1.4 Pengendalian Material	VI-8
6.2 Kemajuan Pekerjaan	VI-9
6.2.1 Laporan Harian	VI-11
6.2.2 Laporan Mingguan.....	VI-12
6.2.3 Laporan Bulanan.....	VI-13
6.2.4 Risalah Rapat	VI-14
BAB VII TINJAUAN KHUSUS METODE PELAKSANAAN KOLOM	VII-1
7.1 Metode Pelaksanaan	VII-1
7.1.1 Persiapan Alat.....	VII-1
7.1.2 Persiapan Bahan.....	VII-8
7.1.3 Tahap Pengukuran	VII-11
7.1.4 Tinjauan Kolom	VII-12
7.1.5 Tahap Pemotongan Penulangan.....	VII-13

7.1.6 Tahap Pembengkukan Tulangan.....	VII-14
7.1.7 Tahap Pemotongan Tulangan Utama.....	VII-15
7.1.8 Tahap Pengangkatan Tulangan.....	VII-17
7.1.9 Tahap Pemasangan Tulangan	VII-18
7.1.10 Tahap Pemasangan Beton Decking	VII-19
7.1.11 Tahap Pemasangan Bekisting Baja.....	VII-19
7.1.12 Pengujian Slump Test	VII-20
7.1.13 Tahap Pengecoran.....	VII-22
7.1.14 Tahap Pembongkaran Bekisting	VII-24
7.2 Permasalahan yang Terjadi.....	VII-25
7.2.1 Beton Keropos	VII-25
7.2.2 Kolom Retak	VII-25
7.3 Solusi	VII-26
7.3.1 Beton Keropos	VII-26
7.3.2 Kolom Retak	VII-26
BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN	VIII-1
8.1 Kesimpulan	VIII-1
8.2 Saran	VIII-3

Daftar Pustaka

LAMPIRAN

Lampiran 1 (Master Schedule 1-54)

Lampiran 2 (Master Schedule 55-109)

Lampiran 3 (Schedule Pelaksanaan)

Lampiran 4 (Laporan hasil uji tekan)

Lampiran 5 (Pengujian hasil pekerjaan)

Lampiran 6 (Laporan Harian Kontraktor)

Lampiran 7 (Laporan Mingguan)

Lampiran 8 (Laporan Bulanan)

Lampiran 9 (Laporan Hasil Prestasi)

Lampiran 10 (Risalah Rapat)

Lampiran 11 (S-Curve)

Lampiran 12 (Shop Drawing)

Lembar Asistensi



Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 2.1 Lokasi Proyek	II-2
Gambar 2.2 Tampak Depan	II-2
Gambar 2.3 Site Plan	II-4
Gambar 2.4 Detail Elevasi	II-8
Gambar 2.5 Kantor PT. Enam Prakarsajaya Mandiri	II-9
Gambar 2.6 Kantor PT. Pulau Intan	II-9
Gambar 2.7 Kantor PT. Mutiara Puri Indah	II-10
Gambar 2.8 Gudang Logistik	II-10
Gambar 2.9 Pos Satpam	II-11
Gambar 2.10 Musholah.....	II-11
Gambar 2.11 Toilet	II-12
Gambar 3.1 Pakaian Kerja	III-7
Gambar 3.2 Sepatu Kerja	III-8
Gambar 3.3 Pelindung Wajah	III-8
Gambar 3.4 Sarung Tangan	III-9
Gambar 3.5 Helm	III-9
Gambar 3.6 Safety Belt	III-10
Gambar 3.7 Pelindung Telinga	III-10
Gambar 3.8 Poster K3	III-11
Gambar 4.1 Waterpass	IV-2
Gambar 4.2 Tower Crane	IV-2
Gambar 4.3 Truck Mixer	IV-3
Gambar 4.4 Concrete Pump	IV-4
Gambar 4.5 Concrete Bucket	IV-5
Gambar 4.6 Bar Bender	IV-6

Gambar 4.7 Bar Cutter	IV-6
Gambar 4.8 Meteran	IV-7
Gambar 4.9 Tang Kakatua	IV-8
Gambar 4.10 Concrete Vibrator.....	IV-9
Gambar 4.11 Air Compressor	IV-9
Gambar 4.12 Bekisting Konvensional	IV-10
Gambar 4.13 Bekisting Knock Down	IV-11
Gambar 4.14 Scaffolding	IV-12
Gambar 4.15 Suri – Suri	IV-12
Gambar 4.16 Gelagar	IV-13
Gambar 4.17 Jack Base	IV-13
Gambar 4.18 Jack U	IV-14
Gambar 4.19 Wingnut	IV-15
Gambar 4.20 Tie Rod	IV-15
Gambar 4.21 Bracing	IV-16
Gambar 4.22 Foot Plate	IV-16
Gambar 4.23 Deck Net	IV-17
Gambar 4.24 Alat Inject Grouting	IV-17
Gambar 4.25 Beton Ready Mix	IV-18
Gambar 4.26 Besi Beton	IV-19
Gambar 4.27 Kawat Bendrat	IV-20
Gambar 4.28 Calbon	IV-21
Gambar 4.29 Waterstop	IV-21
Gambar 4.30 Waterproofing Integral	IV-22
Gambar 4.31 Beton Decking	IV-23
Gambar 4.32 Sika Grout	IV-23
Gambar 5.1 Waterpass	V-2
Gambar 5.2 Truck Mixer	V-3
Gambar 5.3 Concrete Bucket	V-3

Gambar 5.4 Bar Bender	V-4
Gambar 5.5 Bar Cutter	V-5
Gambar 5.6 Tang Kakatua	V-5
Gambar 5.7 Concrete Vibrator	V-6
Gambar 5.8 Bekisting Knockdown	V-7
Gambar 5.9 Scaffolding	V-8
Gambar 5.10 Beton Ready Mix	V-9
Gambar 5.11 Kawat Bendrat	V-10
Gambar 5.12 Waterproffing Integral	V-11
Gambar 5.13 Water Stop	V-11
Gambar 5.14 Penentuan As (Marking)	V-12
Gambar 5.15 Pemotongan Pembesian	V-13
Gambar 5.16 Pembesian	V-13
Gambar 5.17 Pemasangan Bekisting	V-14
Gambar 5.18 Tahap Pengecoran	V-14
Gambar 5.19 Tahap Pembongkaran Bekisting	V-15
Gambar 5.20 Waterpass	V-16
Gambar 5.21 Tower Crane	V-17
Gambar 5.22 Truck Mixer	V-18
Gambar 5.23 Concrete Bucket	V-18
Gambar 5.24 Bar Bender	V-20
Gambar 5.25 Bar Cutter	V-20
Gambar 5.26 Tang Kakatua	V-21
Gambar 5.27 Concrete Vibrator	V-22
Gambar 5.28 Bekisting Knockdown	V-22
Gambar 5.29 Scaffolding	V-23
Gambar 5.30 Footplate	V-24
Gambar 5.31 Beton Ready Mix	V-25
Gambar 5.32 Besi Beton	V-26

Gambar 5.33 Kawat Bendrat	V-26
Gambar 5.34 Marking	V-27
Gambar 5.35 Pembengkokan Tulangan	V-28
Gambar 5.36 Tahap Pemotongan Tulangan	V-29
Gambar 5.37 Tahap Perakitan Tulangan	V-29
Gambar 5.38 Tulangan diangkat dengan Tower Crane	V-30
Gambar 5.39 Tulangan Utama dengan Stek Penyalur pada kolom	V-30
Gambar 5.40 Pemasangan Beton Decking	V-31
Gambar 5.41 Pemasangan Bekisting	V-31
Gambar 5.42 Tahap Pengecoran	V-32
Gambar 5.43 Tahap Pembongkaran Bekisting	V-32
Gambar 6.1 Master Schedule ID 1-54	VI-2
Gambar 6.2 Master Schedule ID 55-109	VI-2
Gambar 6.3 Schedule Pelaksanaan	VI-3
Gambar 6.4 Pengawasan Langsung Pekerjaan Kolom	VI-4
Gambar 6.5 Hasil Uji Tekan Betin	VI-5
Gambar 6.6 Pengujian Hasil Pekerjaan	VI-5
Gambar 6.7 Penyimpanan Material	VI-9
Gambar 6.8 Laporan Harian Kontraktor	VI-10
Gambar 6.9 Laporan Mingguan	VI-10
Gambar 6.10 Laporan Bulanan	VI-11
Gambar 6.11 Laporan Hasil Prestasi	VI-12
Gambar 6.12 Foto Dokumentasi Realisasi Kemajuan Proyek	VI-14
Gambar 6.13 Risalah Rapat	VI-15
Gambar 7.1 Waterpass	VII-1
Gambar 7.2 Tower Crane	VII-2
Gambar 7.3 Truck Mixer	VII-3
Gambar 7.4 Concrete Bucket	VII-3
Gambar 7.5 Bar Bender	VII-4

Gambar 7.6 Bar Cutter	VII-5
Gambar 7.7 Tang Kakatua	VII-5
Gambar 7.8 Concrete Vibrator	VII-6
Gambar 7.9 Bekisting Knockdown	VII-7
Gambar 7.10 Scaffolding	VII-8
Gambar 7.11 Foot Plate	VII-8
Gambar 7.12 Beton Ready Mix	VII-9
Gambar 7.13 Besi Beton	VII-10
Gambar 7.14 Kawat Bendrat	VII-11
Gambar 7.15 Garis As Bangunan	VII-12
Gambar 7.16 Denah Kolom	VII-12
Gambar 7.17 Dimensi Tulangan	VII-13
Gambar 7.18 Tahap Pemotongan Tulangan	VII-14
Gambar 7.19 Detail Pembengkokan Tulangan Menurut SNI	VII-14
Gambar 7.20 Tahap Bar Bending	VII-15
Gambar 7.21 Detail Sambungan Tulangan menurut SNI	VII-15
Gambar 7.22 Detail Tulangan darilantai Base sampai lantai 3.....	VII-16
Gambar 7.23 Detail Penyambung Tulangan (Gambar 7.22)	VII-17
Gambar 7.24 Dokumentasi panjang besi penyalur dilapangan	VII-17
Gambar 7.25 Tulangan diangkat dengan Tower Crane	VII-18
Gambar 7.26 Tulangan utama dengan stek penyaluran kolom.....	VII-18
Gambar 7.27 Pemasangan Beton Decking	VII-19
Gambar 7.28Penarikan Bekisting Knock Down.....	VII-19
Gambar 7.29 Dokumentasi Bekisting di lapangan	VII-20
Gambar 7.30 Beton dituang ke wadah	VII-20
Gambar 7.31 Cetakan Slump	VII-21
Gambar 7.32 Pengukuran Tinggi Slump	VII-22
Gambar 7.33 Proses Penuangan Beton Ready Mix kedalam Bucket	VII-22
Gambar 7.34 Kapasitas Bucket 0,9 m ³	VII-23

Gambar 7.35 Tahap Pengecoran	VII-23
Gambar 7.36 Tahap Pembongkaran Bekisting	VII-24

