

ABSTRAK

Pelaksanaan Kerja Praktek ini dilakukan diproyek “*Runway 3* Bandara soekarno-Hatta” yang berlokasi di Jalan Jalur Prancis Area Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten. Pelaksanaan pekerjaan pada saat ini mengarah kepada pekerjaan lapisan perkerasan *Runway 3* Bandara Soekarno-Hatta.

Pelaksanaan proyek “*Runway 3* Bandara Soekarno-Hatta” ini diawasi langsung oleh pemiliknya yaitu PT. Angkasa Pura II, dimana pemilik langsung mengawasi mutu dan waktu dari awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan proyek termasuk dengan project manajemennya, Kontraktor utama yaitu PT. PP (Persero) Tbk. yang dipercayakan untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan oleh pemilik.

Dalam laporan kerja praktik ini membahas tentang manajemen, pola pengendalian proyek dan metode pelaksanaan yang khususnya mengangkat tentang pelaksanaan pekerjaan perkerasan *Runway 3* Bandara Soekarno-Hatta.

Kata kunci : Pelaksanaan dan Pekerjaan Perkerasan Runway 3