

TUGAS AKHIR

**MENURUNKAN DEFECT OUTFLOW OUTER PRESS PART DENGAN
RANCANG BANGUN LINE KONFIRMASI KUALITAS DAN PROSES JUNDATE
MENGGUNAKAN METODE DMAIC DAN ANALISA PERANCANGAN KERJA.
(STUDI KASUS DI PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA)**

Diajukan guna melengkapi sebagian syarat dalam mencapai gelar
Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh :

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MERCUBUANA

JAKARTA

2015

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Pughuh Cahyaning Kasturi
N.I.M. : 41613320039
Jurusan : Teknik Industri
Fakultas : Teknik
Judul Skripsi : Menurunkan *defect outflow outer press part* dengan rancang bangun *line* konfirmasi kualitas dan proses jundate menggunakan metode DMAIC dan Analisa Perancangan Kerja. (Studi kasus di PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia).

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan laporan Tugas Akhir yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. apabila ternyata dikemudian hari penulisan laporan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Mercu Buana.

MERCU BUANA
Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksa.



Penulis

Pughuh Cahyaning Kasturi

LEMBAR PENGESAHAN
MENURUNKAN DEFECT OUTFLOW OUTER PRESS PART DENGAN
RANCANG BANGUN LINE KONFIRMASI KUALITAS DAN PROSES
JUNDATE MENGGUNAKAN METODE DMAIC DAN ANALISA
PERANCANGAN KERJA
(STUDI KASUS DI PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING
INDONESIA)

Disusun Oleh :

Nama
Nim
Jurusan

: Pughuh Cahyaning Kasturi
: 41613320039
: Teknik Industri

Pembimbing



U N I V E R S I T A S

MERCU BUANA

Mengetahui,
Ketua Program Studi



(Ir. H. Muhammad Kholil M.T.)

KATA PENGANTAR

Dibawah genggam kuasa-Nya dan limpahan nikmat-Nya, penulis panjatkan puji syukur dari lubuk jiwa kehadirat Allah SWT atas segala anugerah terindah dan tuntunan yang telah diberikan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul MENURUNKAN *DEFECT OUTFLOW OUTER PRESS PART* DENGAN RANCANG BANGUN *LINE KONFIRMASI KUALITAS DAN PROSES JUNDATE* MENGGUNAKAN METODE DMAIC DAN ANALISA PERANCANGAN KERJA (STUDI KASUS DI PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA). Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S-1) di Universitas Mercu Buana pada jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik.

Didalam tugas akhir ini menyajikan proses perbaikan terhadap penjaminan kualitas di *Press shop* PT. TMMIN, dengan tujuan untuk menurunkan angka *defect outflow* yang terjadi ke *next proses*. Selain itu tugas akhir ini merupakan penerapan antara dasar teori yang telah didapatkan dengan aktual kondisi yang ada di industri.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, mulai dari awal penyusunan, pengambilan data hingga pengolahan data. Untuk itu perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua dan seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a dan dukungannya.
2. Bapak Ir. H.Muhammad Kholil, M.T, selaku Ketua Program Studi Teknik Industri Universitas Mercu Buana.

3. Bapak Alfa Firdaus, S.T, M.T dan Ibu Bethriza Hanum, S.T.M.T , selaku Sekertaris Prodi Teknik Industri Kampus Cibubur Universitas Mercubuana.
4. Ibu Uly Amrina, S.T.M.M, selaku dosen pembimbing tugas akhir yang selalu memberikan ilmu, dukungan serta pengarahan dalam pembuatan tugas akhir ini.
5. Dosen pengajar dan dosen penguji Universitas Mercu Buana yang telah berkenan memberikan bantuan baik berupa arahan dan masukan.
6. Nyi Mas Indang Ayu yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
7. Rekan-rekan di PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang telah memberikan pengalaman, waktu yang berharga, serta kerja sama yang baik.
8. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Teknik Industri Universitas Mercu Buana (TIUMB-2014).
9. Dan teman-teman lain yang tidak saya sebutkan satu persatu.
Penulis menyadari, tugas akhir ini masih banyak kekurangannya, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dan membangun dari semua pihak untuk memperbaiki penulisan ini.

Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi kita semua dan untuk kemajuan Industri Indonesia.

Jakarta, Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Pembatasan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Metodologi Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Kualitas	8
2.1.1 Definisi Kualitas.....	8
2.1.2 Pengendalian Kualitas.....	9
2.2 Model Perbaikan metoda DMAIC	10
2.2.1 DEFINE	11
2.2.2 MEASURE	14
2.2.3 ANALYZE	25
2.2.4 IMPROVE.....	27
2.2.5 CONTROL.....	27
2.3 Analisa & Perancangan Kerja	30
2.3.1 Analisa Kerja.....	30
2.3.2 Work Measurement (Pengukuran Kerja)	33
2.4 Ergonomi.....	34
2.5 Cost & Benefit Analysis	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	38

3.2 Variabel Penelitian & Definisi Operasional.....	38
3.3 Populasi dan Sampel	40
3.4 Sumber Data.....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.6 Waktu dan Tempat Penelitian	42
3.7 Alur Penelitian	42
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	43
4.1 Proses Press	43
4.1.1 Pengenalan Defect Press	47
4.1.2 Proses Produksi Press Shop	51
4.1.3 Proses Penjaminan Kualitas Press Shop	53
4.2 Mengendalikan Kualitas Press Shop Dengan Metoda DMAIC	55
4.2.1 DEFINE	55
4.2.1.1 <i>Defect Outflow</i>	55
4.2.2 MEASURE.....	57
4.2.2.1 Breakdown data ppm (part per million).....	57
4.2.2.2 Proses Pengecekan diatas Konveyor Output Mesin.....	59
4.2.2.3 Outer Press Part.....	60
4.2.2.4 Voice Of Customer	62
BAB V ANALISA HASIL	64
5.1 ANALYZE.....	64
5.1.1 Clarify Problem.....	64
5.1.2 Root Cause Analysis (Fish Bone)	64
5.2 IMPROVE.....	70
5.2.1 Solution Selection Matrix	70
5.2.2 Rancang Bangun Countermeasure	72
5.2.2.1 Line Konfirmasi Kualitas dan Jundate	
Shell Body Group.....	72
5.2.2.2 Persiapan Area	73
5.2.2.3 Perhitungan kalkulasi jumlah MP	74
5.2.2.4 Proses Kerja	77
5.2.2.5 Proses Pengecekan Output Mesin	83

5.2.3 Perhitungan Cost & Benefit	84
5.3 CONTROL.....	86
5.3.1 Feedback System.....	86
5.3.2 SOP Line Konfirmasi dan Jundate	87
5.3.3 TSK & TSKK Line Konfirmasi dan Jundate	88
BAB VI KESIMPULAN & SARAN.....	89
6.1 Kesimpulan	89
6.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	xiii
LAMPIRAN.....	xiv



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jenis Data dan Peta Kendalinya	16
Tabel 2.2	Tabel Work Factor Motion.....	31
Tabel 2.3	Perbandingan antara kelebihan manusia dengan mesin	35
Tabel 4.1	Nama nama <i>defect press</i>	48
Tabel 4.2	Kategori <i>defect press</i>	50
Tabel 4.3	Jadwal Perbaikan Proses Penjaminan Kualitas	57
Tabel 4.4	Data Defect Outflow Press shop	57
Tabel 5.1	Tabel <i>Root Cause</i> 1	70
Tabel 5.2	Tabel <i>Solution Matrix Root cause</i> 1.....	71
Tabel 5.3	Tabel <i>Root cause</i> 2	71
Tabel 5.4	Tabel <i>solution Matrix Root cause</i> 2	72
Tabel 5.5	Tabel Peritungan MP Line Konfirmasi & Jundate.....	75
Tabel 5.6	Tabel Data Antropometri MP Line Konfirmasi & Jundate.....	80
Tabel 5.7	Antropometri Data A	81
Tabel 5.8	Antropometri Data B.....	81
Tabel 5.9	Antropometri Data C.....	82
Tabel 5.10	<i>Cost</i> Pembuatan <i>Line</i> Konfirmasi Kualitas dan Jundate	84

**UNIVERSITAS
MERCU BUANA**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	<i>Flow Proses</i> Pembuatan Mobil di PT. TMMIN.....	2
Gambar 2.1	Bentuk Diagram SIPOC	13
Gambar 2.2	Prosedur Pengukuran Kerja.....	33
Gambar 2.3	Interaksi Manusia dengan Mesin (Konsep ergonomi)	34
Gambar 3.1	Flow Kerangka Penelitian	42
Gambar 4.1	Press Part (Engine hood).....	43
Gambar 4.2	Body Sub Assy (Press part join by welding)	44
Gambar 4.3	Material Press.....	44
Gambar 4.4	Mesin Press 700 Ton (C Class).....	45
Gambar 4.5	Dies (Cetakan Press Part).....	46
Gambar 4.6	Jenis Jenis <i>Defect press</i>	47
Gambar 4.7	Flow Proses Manufacturing Kendaraan Toyota.....	51
Gambar 4.8	<i>Flow Proses</i> Press Shop	52
Gambar 4.9	Area penjaminan Kualitas Press shop	53
Gambar 4.10	Situasi <i>Business case</i> permasalahan.....	55
Gambar 4.11	SIPOC <i>diagram Press shop</i>	56
Gambar 4.12	Breakdown data permasalahan <i>Outflow Press shop</i>	58
Gambar 4.13 (a)	Area Konveyor Output Mesin	
	(b) Proses Pengecekan diatas Konveyor	59
Gambar 4.14	<i>Outer part Shell body Group</i>	60
Gambar 4.15	Trend Pencapaian OK ratio <i>Sheel body group part</i>	61
Gambar 4.16	Jumlah MP yang melakukan Pengecekan kualitas.....	62
Gambar 4.17	Ergonomi kerja kurang baik (badan terlalu membungkuk)	62
Gambar 4.18	Safety Issue, beberapa bagian badan masuk ke area kerja konveyor.....	63
Gambar 4.19	<i>Cost Issue</i> , Penggunaan Konyaku yang terlalu boros (<i>High Cost</i>).....	63
Gambar 5.1	Proses pengecekan kualitas di atas konveyor <i>output</i> mesin.....	64
Gambar 5.2	Diagram sebab akibat untuk penentuan <i>root cause</i> problem	65

Gambar 5.3	Image Proses pengecekan kualitas di atas konveyor line 2A....	66
Gambar 5.4	Permasalahan pengecekan diatas konveyor	67
Gambar 5.5	Image Problem <i>Cycle time vs Checking Time (Muri Proses)</i> ...	67
Gambar 5.6	Zoning Check Area Engine Hood Fortuner	68
Gambar 5.7	Ideal Time check Vs Cycle Time.....	68
Gambar 5.8	(a) Konyaku (b) Proses penggunaan konyaku di line	69
Gambar 5.9	Flow Proses Line Konfirmasi Kulaitas dan Jundate Shell Body Group	72
Gambar 5.10	Layout Press Shop Sebelum.....	73
Gambar 5.11	<i>Layout Press Shop</i> Sesudah	74
Gambar 5.12	<i>Layout Roof, Engine Hood, dan Door Group</i>	76
Gambar 5.13	<i>Layout Fender Group</i>	76
Gambar 5.14	<i>Layout Backdoor group</i>	77
Gambar 5.15	Handling Part	77
Gambar 5.16	Proses pengecekan surface part dengan menggunakan solar oil.....	78
Gambar 5.17	Gambar desain meja <i>Door Outer Group</i>	79
Gambar 5.18	Alat bantu check kualitas <i>Part (Meja Check)</i>	82
Gambar 5.19	Kondisi setelah perbaikan di area konveyor <i>output</i> mesin	83
Gambar 5.20	Grafik evaluasi <i>outflow</i> data ke <i>next proses</i> (ppm)	84
Gambar 5.21	<i>Press Feedback system</i>	86
Gambar 5.22	SOP Line Konfirmasi & Jundate Door group	87
Gambar 5.23	TSKK Line Konfirmasi & Jundate Door group	88
Gambar 5.24	TSK Line Konfirmasi & Jundate Door group	88