

DAFTAR TABEL

No. Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Produk PT. Astra Daihatsu Motor- <i>Assembly Plant</i>	8
Tabel 4.1	DPU <i>departemen assembling</i>	29
Tabel 4.2	<i>Deffect trimming line</i>	30
Tabel 4.3	<i>Deffect per unit</i> departemen <i>assembling</i>	32
Tabel 4.4	<i>Equipment</i> rusak	32
Tabel 4.5	Kecelakaan di jalan raya	33
Tabel 4.6	Efisiensi tiap departemen tidak tercapai 98%	33
Tabel 4.7	Resume tabel permasalahan umum	33
Tabel 4.8	Data <i>deffect</i> per stasiun (jalur) departemen <i>assembling</i>	34
Tabel 4.9	Permasalahan khusus	35
Tabel 4.10	Kalkulasi <i>deffect braketube scracth</i> bulan September, Oktober, dan November	37
Tabel 4.11	Tabel <i>deffect</i> jalur <i>trimming</i> periode September, Oktober, dan November	37
Tabel 4.12	Tabel <i>deffect braketube scracth</i> bulan September, Oktober dan November	38
Tabel 4.13	Tabel <i>cheeck sheet deffect</i>	40
Tabel 4.14	DPU <i>trimming line</i>	41
Tabel 4.15	Tabel diagram pareto	41
Tabel 4.16	Proporsi dan persentase <i>deffect</i>	44
Tabel 4.17	Analisis dan Uji Penyebab	48
Tabel 4.18	Penanggulangan dengan 5W1H	49